

Navodila za uporabo in seznam rezervnih delov

Tračni transporter - ravni

Tip: GL



Revizija: 04

Prevod izvirnega dokumenta
(vključuje izbirne različice)
04.09.2024

Slovenian (SL) Slowenisch
SL-BE-GL-04

vkљučene različice:

- Pogoni (standardni)
- Načini delovanja (standardni)
- Ogrodia
 - Enote EM, AM, HE, HM (standardne)
- Dodatna oprema
 - Dodatki (standardni)



MTF Technik
Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG
Stadionstraße 8
D-51702 Bergneustadt

Tel.: +49 (0) 2261/94 31-0
Faks: +49 (0) 2261/94 31-31
info@mtf-technik.de
www.mtf-technik.de

© 2024 MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG. Vse pravice pridržane.

Lastnik avtorskih pravic za to dokumentacijo ostaja družba MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG. Dokumentacija vsebuje informacije tehnične narave, ki jih v celoti ali deloma ni dovoljeno kopirati, razširjati ali v namene konkurence nepooblaščeno uporabljati ali razkriti drugim.

1	Splošno	7
1.1	Uporaba in shranjevanje	7
1.2	Informacije o proizvajalcu in kontaktni naslov	7
1.3	Simboli in okrajšave	8
1.4	Področja uporabe	9
1.5	Dodatni veljavni dokumenti	10
1.6	Garancija	10
2	Varnost	11
2.1	Splošne varnostne informacije	11
2.2	Upoštevanje navodil za uporabo	11
2.3	Predvidena uporaba	12
2.4	Nepredvidena uporaba	13
2.5	Predvidljiva napačna uporaba	13
2.6	Varnostni napotki v navodilih	14
2.7	Varnostni in opozorilni znaki na stroju	15
2.8	Pogoji za uporabo	15
2.9	Varnostne naprave	15
2.10	Obveznosti lastnika	16
2.10.1	Splošne zahteve	16
2.10.2	Navodila za uporabo	16
2.10.3	Lokalna zakonska določila	16
2.10.4	Zahteve za osebje	17
2.10.5	Predelave in samovoljne spremembe	17
2.10.6	Preverjanje	17
2.10.7	Čiščenje, vzdrževanje in servisiranje	18
2.10.8	Usposabljanje	18
2.11	Usposobljenost osebja	19
2.12	Varnostni napotki za osebje	20
2.12.1	Upravljanje in delovanje sistema	21
2.12.2	Osebna zaščitna oprema	22
2.13	Prenos in namestitev	22
2.14	Varnostni pregledi	23
2.15	Napotki za določene nevarnosti in preostala tveganja	23
2.15.1	Nevarnosti zaradi neusposobljenega osebja	23
2.15.2	Nevarnosti zaradi električne energije	24
2.15.3	Nevarnosti zaradi vročih mest	25
2.15.4	Nevarnosti pri ravnanju s kemikalijami	25
2.15.5	Nevarnosti zaradi premikajočih se komponent	25
2.15.6	Nevarnosti zaradi pogojev okolice	26
2.15.7	Nevarnosti za okolje	26
2.16	Nadomestni in obrabni deli	27
2.17	Ravnanje v primeru sile	27
2.18	Ravnanje v primeru motenj	28
3	Opis izdelka	29
3.1	Tehnični podatki	29
3.1.1	Tipska ploščica	30

3.2	Opis delovanja.....	31
3.2.1	Transportni trak – ravni.....	31
3.2.2	Načinidelovanja	32
3.2.3	Trak (tekalna površina)	34
3.2.4	Stransko vodilo	39
3.2.5	Vrste ogrodja	40
3.2.6	Pribor: Dodatki (izbirno)	48
4	Zaščitna embalaža in prenos	51
4.1	Varnost.....	51
4.2	Preverjanje dostavljene vsebine	53
4.3	Raztovarjanje, prenos v obrat, odlaganje	53
4.4	Odstranitev embalaže	53
5	Postavitev in namestitev	54
5.1	Varnost	54
5.2	Mesto postavitve	58
5.3	Točke za privez in območja za uporabo dvižne opreme.....	58
5.3.1	Območja za uporabo dvižne opreme.....	59
5.3.2	Stične točke za dvižno opremo.....	60
5.4	Namestitev ogrodij	61
5.4.1	Ogrodje – EM.....	61
5.4.2	Ogrodje AM.....	64
5.4.3	Ogrodje – HE/HM	70
5.5	Postavitev transporterja	79
5.5.1	Nastavljanje položaja transportnega traku	79
5.5.2	Zavarovanje transportnega traku pred prevrnitvijo	80
5.6	Električni priklop	81
5.7	Čiščenje po namestitvi	81
6	Zagon.....	82
6.1	Varnost	82
6.2	Točke za preverjanje pred prvim zagonom	86
6.3	Zagon	87
6.4	Zagon po načrtovanem odklopu	87
7	Upravljanje	88
7.1	Varnost.....	88
7.2	Pred uporabo.....	91
7.3	Upravljalni in prikazovalni elementi.....	91
7.3.1	Upravljanje – način delovanja „brez“	91
7.3.2	Upravljanje – način delovanja „nespremenljivo“	92
7.3.3	Upravljanje – način delovanja „brezstopenjsko krmiljenje“	93
7.3.4	Upravljanje – način delovanja „v taktih“	94
7.3.5	Upravljanje – način delovanja „brezstopenjsko krmiljenje in v taktih“	95
8	Odpravljanje motenj	96
8.1	Varnost.....	96
8.2	Ravnanje v primeru motenj	100
8.3	Priprave na odpravo motnje	100
8.4	Ponovni zagon po motnjah.....	100

8.5 Motnje in iskanje napak	101
9 Vzdrževanje	103
9.1 Varnost	103
9.2 Napotki za vzdrževanje	107
9.3 Pred servisiranjem/vzdrževanjem	108
9.4 Načrt vzdrževanja	109
9.5 Servisiranje.....	111
9.5.1 Možnosti nastavitev traku	111
9.5.2 Menjava traku	118
9.5.3 Preverjanje gladkega teka traku	122
9.5.4 Mazanje verige	124
9.5.5 Nastavitev napetosti verige.....	125
9.6 Ponovni vklop po vzdrževanju.....	126
10 Ustavitev ob koncu uporabe in skladiščenje	127
10.1 Varnost	127
10.2 Ustavitev stroja ob koncu uporabe	129
11 Razstavitev	130
11.1 Varnost	130
11.2 Pogoji za razstavitev	133
11.3 Električni odklop	133
11.4 Mehanska razstavitev	133
12 Odlaganje	134
12.1 Varnost	134
13 Nadomestni deli	135
13.1 Naročanje nadomestnih delov.....	135
13.1.1 Okrajšave na seznamu nadomestnih delov.....	135
13.2 Dostop do seznama nadomestnih delov	135
13.3 Nadomestni deli – razлага prikaza	136
13.3.1 Neodvisno od tehničnih podatkov	136
13.3.2 Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)	136
13.4 Nadomestni in obrabni deli.....	137
13.4.1 Trup transporterja	137
13.4.2 Obračalne enote	142
13.4.3 Zunanji pogon	152
13.4.4 Spodnji pogon	160
13.4.5 Notranji pogon	166
13.4.6 Pogon s prirobnico	173
13.4.7 Pogonski boben	178
13.4.8 Sredinski pogon z motorjem s prirobnico	182
13.4.9 Elektronika	186
13.4.10 Dodatna oprema elektronike.....	188
13.4.11 Ogrodje	189
13.4.12 Pribor: Dodatki (izbirno)	209
14 Stvarno kazalo	210
15 Kazalo slik	212

16	Kazalo preglednic	216
17	Priloga	221

1 Splošno

1.1 Uporaba in shranjevanje

Upoštevati je treba naslednje:

- Naprava/stroj se lahko v skladu s predvidenim namenom in varno zažene, upravlja in vzdržuje samo s pomočjo teh navodil za uporabo.
- Ta navodila za uporabo veljajo samo za izdelek, naveden na naslovnicni.
- Pridržujemo si pravico do sprememb teh navodil za uporabo zaradi nadaljnjega tehničnega razvoja.
- Ta navodila za uporabo so del obsega dobave.
- Ta navodila za uporabo veljajo za vse postopke od prenosa do končne razgradnje in jih je treba upoštevati.
- Zato navodila za uporabo vedno hranite v čitljivem stanju na dosegu upravljalca v bližini naprave/stroja. Če napravo prodate naprej, ji dokument priložite.
- Ta navodila za uporabo so namenjena samo usposobljenemu in pooblaščenemu strokovnemu osebju.
- Lastnik mora poskrbeti, da vse osebe, ki delajo z napravo, pred delom preberejo in razumejo navodila.
- Poglavlje o varnosti vsebuje pregled vseh pomembnih varnostnih vidikov za optimalno zaščito osebja ter varno in brezhibno delovanje sistema.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.
- Snovi, nevarne za okolje in/ali zdravje, je treba odstraniti strokovno in ločeno.
- Za ponatis, prevajanje in razmnoževanje v kakršni koli obliku, tudi delov dokumenta, je potrebno pisno soglasje izdajatelja.
- Lastnik avtorskih pravic je proizvajalec.

1.2 Informacije o proizvajalcu in kontaktni naslov

MTF Technik
Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG
Stadionstraße 8
D-51702 Bergneustadt

Telefon: +49 2261 9431-0
Faks: +49 2261 9431-31
Elektronska pošta: info@mtf-technik.de
Spletno mesto: www.mtf-technik.de

1.3 Simboli in okrajšave

Tu so navedene najpomembnejše okrajšave v teh navodilih za uporabo.

Okrajšava	Oznaka
Sl.	Slika
NU	Navodila za uporabo
ES	Evropska skupnost
EU	Evropska unija
EGP	Evropski gospodarski prostor
IP	Razred zaščite
Poz.	Številka pozicije
SVPr	Uredba o splošni varnosti proizvodov
kos	Kos(i)/kosov
Pregl.	Preglednica
VDE	Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.

Pregl. 1: Okrajšave

Tu so navedene najpomembnejše enote v teh navodilih za uporabo.

Enota	Oznaka	Fizikalna veličina
°C	Stopinje Celzija	Temperatura
min ⁻¹	Vrtljaji na minuto	Število vrtljajev
A	Amper	Električni tok
kW	Kilovat	Moč
mm	Milimeter	Dolžina
Pa	Paskal	Tlak
V	Volt	Električna napetost

Pregl. 2: Enote

Naslednji elementi so del teh navodil za uporabo:

Naštevanje v napotkih za ravnanje:

1. 1. korak
2. 2. korak
3. ...

Številčenje v slikah in legendah:

- 1 Del 1
- 2 Del 2
- 3 ...

Seznamo točk s pikami in pomicljaji za informacije brez določenega vrstnega reda:

- Informacija
 - Podtočka
 - Podtočka
 - ...
- Informacija
- ...

NAPOTEK

-
- Signalna beseda **Napotek** označuje dodatne informacije o stroju ali dodatni opremi.
 - Za dodatne signalne besede in simbole glejte poglavje **Prikaz opozoril**.



Notranje sklicevanje:

Označuje sklicevanje na dodatne informacije znotraj dokumenta.



Zunanje sklicevanje:

Označuje sklicevanje na zunanje dokumente, v katerih je več informacij.



Odstranjevanje rabljene električne in elektronske opreme

Symbol na izdelku ali embalaži opozarja, da se ta izdelek ne sme obravnavati kot običajne gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Dodatne informacije lahko dobite na svoji občini, v podjetjih za ravnanje s komunalnimi odpadki ali pri specializiranih prodajalcih.

1.4 Področja uporabe

- Ta izdelek izpolnjuje zahteve direktiv Evropske unije.
- V ta namen upoštevajte
 - priloženo izjavo o skladnosti CE,
 - predvideno uporabo in
 - nepredvideno uporabo.

1.5 Dodatni veljavni dokumenti

Za uporabo izdelka in teh navodil za uporabo so pomembni še naslednji veljavni dokumenti:

- Izjava o skladnosti CE
- Splošni pogoji poslovanja z informacijami o garanciji
- Skice
- Zapisnik meritev hrupa
- Informacije o dodatni opremi
- Dokumentacija drugih proizvajalcev
- Električna dokumentacija
- Varnostni listi
- Projektne skice

1.6 Garancija

Garancijske zahteve pošljite proizvajalcu takoj po odkritju pomanjkljivosti ali napake.

- Garancija ne velja v nobenem primeru, v katerem ni mogoče uveljavljati zahtevkov zaradi odgovornosti.
- Informacije, podatki in napotki, navedeni v teh navodilih za uporabo so bili posodobljeni v času tiskanja.
- Na podlagi navedb, slik in opisov v teh navodilih za uporabo ni mogoče uveljavljati zahtevkov zaradi sprememb že dobavljenih sistemov in komponent.
- Navedbe v teh navodilih za uporabo opisujejo lastnosti izdelka brez kakršnih koli zagotovil.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo in okvare, do katerih pride zaradi naslednjih vzrokov:
 - neupoštevanje navodil za uporabo
 - samovoljne spremembe na sistemu
 - napačno upravljanje
 - neizvajanje vzdrževanja

2 Varnost

2.1 Splošne varnostne informacije

Poglavlje Varnost vsebuje pregled vseh pomembnih varnostnih vidikov za optimalno zaščito osebja ter varno in brezhibno uporabo stroja od prenosa, delovanja do razgradnje.

Neupoštevanje navodil in varnostnih napotkov v teh navodilih za uporabo lahko povzroči veliko tveganje za ljudi in materialno škodo na stroju.

Stroj je zasnovan in izdelan v skladu z najsodobnejšim stanjem tehnike in po priznanih varnostnih smernicah in standardih. Stroj je varen za uporabo.

V naslednjih okoliščinah lahko stroj povzroči dodatne preostale nevarnosti, če

- stroja ne uporabljate za predvideni namen,
- stroj nepravilno upravlja nešolano ali neusposobljeno osebje,
- je stroj nepravilno servisiran ali vzdrževan,
- ne upoštevate varnostnih napotkov in opozoril, navedenih v teh navodilih,
- je stroj nepravilno spremenjen ali predelan,
- se predpisano vzdrževanje ne izvaja pravočasno.

2.2 Upoštevanje navodil za uporabo

NAPOTEK



Vsaka oseba, ki je zadolžena za delo na stroju, mora prebrati in razumeti ta navodila za uporabo, zlasti poglavje Varnost.

- Poznavanje in upoštevanje teh vsebin je pogoj za zaščito oseb pred nevarnostmi in preprečevanje napak na stroju.
- Zato je treba nujno upoštevati vsa varnostna navodila, upoštevanje je namenjeno vaši varnosti.
- Navodila za uporabo so sestavni del stroja in morajo biti vedno na voljo pri stroju. Osebje mora prebrati, razumeti navodila za uporabo in jih upoštevati pri vseh delih, ki jih je treba izvesti.
- Če vsebina teh navodil za uporabo pušča neodgovorjena vprašanja ali ni razumljiva, se takoj obrnite na proizvajalca (glejte poglavje Informacije o proizvajalcu in kontaktni naslov, 7. stran).
- Poleg varnostnih napotkov v teh navodilih upoštevajte naslednje predpise in določbe:
 - predvideno uporabo
 - veljavne predpise za preprečevanje nesreč
 - predpise za zdravje in varstvo pri delu
 - splošno priznane varnostno-tehnične predpise
 - predpise posamezne države
 - dokumentacijo dodatnih delov
 - stroju priloženo dokumentacijo drugih proizvajalcev
 - navedbe proizvajalca (varnostne liste) za pogonska sredstva, pomožne in kemične snovi

Poleg tega se lahko ti predpisi in določbe dopolnijo z navodili za uporabo za upoštevanje notranjih predpisov obrata ali posebnosti obrata.

Poleg teh navodil za uporabo je treba izvesti notranje usposabljanje ob upoštevanju strokovne usposobljenosti posameznih oseb.

Priložena dokumentacija znamke MTF Technik ne razveljavi varnostnih predpisov lastnika za celoten sistem; ti veljajo za nadrejene.

2.3 Predvidena uporaba

Stroj je namenjen izključno za naslednje vrste uporabe:

- Naloga transportnega traku je prevažanje kosovnega in razsutega blaga različnih geometrijskih mer po fiksno določeni transportni liniji. Transportno razdaljo določata nazivna dolžina in naklon.
- Transportni trak je namenjen izključno **komercialni** in ne osebni uporabi.

Stroj in pripadajoči obseg dobave sta namenjena izključno za uporabo, opisano v teh navodilih.

Tehnične lastnosti so del pogodbe. Pri tem so odločilni zlasti tehnični podatki in informacije o dovoljeni uporabi (pogoji za namestitev, priklop, pogoji okolice in pogoji za delovanje), ki so med drugim navedeni na tipski tablici in veljavni dokumentaciji (dokumentacija naročila).

Predvidena uporaba vključuje tudi upoštevanje navodil za uporabo ter upoštevanje pogojev za pregled in vzdrževanje.

Dokumentacija, ki se nanaša na izdelek, se lahko nanaša samo na predvideno uporabo stroja, kot je podlaga za naročilo. Zaradi posebnih lokalnih pogojev ali posebnih primerov uporabe, ki proizvajalcu niso bili znani, takšnih situacij ni bilo mogoče upoštevati v navodilih za uporabo. V takem primeru mora lastnik zagotoviti varno delovanje ali ustaviti stroj, dokler se s proizvajalcem ali drugimi pristojnimi organi ne uskladi ali izvede ukrepov za varno delovanje.

2.4 Nepredvidena uporaba

Vsakršna uporaba, ki ni opisana v poglavju Predvidena uporaba in v teh navodilih za uporabo, ter vsakršna druga uporaba, ki opisano presega, velja kot nepredvidena.

Stroj NI predviden za naslednje vrste uporabe:

- Stroj je prepovedano kakor koli spremnjati.
- Stroj je prepovedano uporabljati z obvodom varnostnih naprav.
- Stroj je prepovedano uporabljati za prevoz oseb.
- Stroj je prepovedano uporabljati za prevoz drugih bremen ali materialov kot navedenih v teh navodilih.
- Stroj je prepovedano uporabljati v okolju z nevarnostjo eksplozije.
- Stroj je prepovedano upravljaliti v območju vstopa kakršne koli vrste vode (dežja, brizganja, poplava itd.).

Načeloma velja:

Vsaka nepredvidena uporaba velja kot uporaba v nasprotju s predvidenim namenom.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, do katere bi prišlo zaradi tega. Zanjo odgovarja uporabnik/lastnik.

Poleg tega kot predvidena velja uporaba naprave ob upoštevanju veljavnih mednarodnih in nacionalnih varnostnih predpisov ter varnostnih predpisov v navodilih.

2.5 Predvidljiva napačna uporaba

Naslednje točke opisujejo predvidljivo napačno uporabo sistema:

- Postavitev na neprimerne površine.
- Namestitev transportnih pripomočkov na ohišje.
- Neupoštevanje podatkov za delovanje.
- Neupoštevanje intervalov vzdrževanja.
- Napačna smer vrtenja.
- Vklop med iztekanjem.
- Nedoseganje in prekoračitev mejnega števila vrtljajev.
- Delovanje brez sklopov, namenjenih za varnost oseb in stroja, ali s poškodovanimi takšnimi sklopi.

2.6 Varnostni napotki v navodilih

Varnostni napotki so v tem priročniku označeni s skupinami signalnih besed. Varnostne napotke uvajajo signalne besede, ki izražajo obseg nevarnosti.

Varnostne napotke morate nujno upoštevati, da preprečite nesreče, telesne poškodbe in materialno škodo.

V teh navodilih so uporabljene naslednje signalne besede in simboli:



To je splošni znak za nevarnosti. Opozarja na smrtne nevarnosti.

Vsi ukrepi, označeni s tem simbolom, opozarjajo na nevarnost za osebe. Te varnostne napotke morate nujno upoštevati, da preprečite poškodbe ali smrt.

NEVARNOST

Če ne upoštevate ustreznih previdnostnih ukrepov, **pride do smrti** ali **težkih telesnih poškodb**.

OPOZORILO

Če ne upoštevate navedenih previdnostnih ukrepov, **lahko pride do smrti** ali **težkih telesnih poškodb**.

PREVIDNOST

Opozarja na možnost nevarne situacije, ki lahko, če je ne preprečite, povzroči **lahke telesne poškodbe**.

POZOR

Opozarja na možnost nevarne situacije, ki lahko, če je ne preprečite, povzroči **materialno škodo**.

2.7 Varnostni in opozorilni znaki na stroju

Nujno morate upoštevati na stroj nameščene napotke in simbole, na primer varnostne nalepke in znače. Ne smete jih odstraniti, ampak morate skrbeti, da ostanejo v popolnoma čitljivem stanju.

2.8 Pogoji za uporabo

Družba MTF Technik kot proizvajalec ne more imeti pregleda nad odvisnostjo od drugih sistemov in opreme in jo mora lastnik preveriti ločeno.

Poleg tega je treba za pravilno delovanje stroja izpolniti naslednje zahteve, razen če so to naša odgovornost:

- pravilno izvedena montaža
- uspešno opravljeno preizkusno delovanje z vsemi potrebnimi nastavtvami
- usposabljanje osebja za upravljanje stroja in ustrezne varnostne predpise
- če vroče ali hladno blago, ki se prevaža, v kombinaciji z deli stroja povzroči nevarnosti, je treba te dele stroja na mestu postavitve zaščititi pred stikom
- izključitev nevarnosti zaradi električne energije (za podrobnosti glejte npr. predpise nemškega združenja VDE ali podjetja za oskrbo z električno energijo)
- stroj mora biti dobro dostopen
- določitev osebe, ki je v prvi vrsti odgovorna za pravilno upravljanje

2.9 Varnostne naprave

Če so varnostne naprave poškodovane, spremenjene, odstranjene ali odklopljene, obstaja večja nevarnost telesnih poškodb. Stroj smete uporabljati samo z vsemi varnostnimi in zaščitnimi napravami.

- Skrbite, da bodo varnostne naprave v brezhibnem stanju.
- Praviloma ne odstranujte, odklapljajte ali spreminjaite zaščitnih in varnostnih naprav, tudi v preskusnem načinu ne.

NAPOTEK

- 
- Strokovno osebje mora redno, zlasti po vzdrževanju, servisiranju in popravilih preveriti, ali varnostne naprave brezhibno delujejo.
 - Če mora stroj zaradi vzdrževanja, servisiranja in popravil začasno delovati brez varnostne naprave, v zavarovanem območju nevarnosti ne sme biti nikogar.

Če pride do motenj na varnostnih napravah, je treba takoj obvestiti odgovorno osebo (vodja izmene, mojstra itd.).

Stroj ima nameščene naslednje varnostne naprave:

- mehansko zaščito in pokrove
- stikala za ZAUSTAVITEV V SILI
 - Lahko ima glavno stikalo.
 - Lahko glede na situacije namestitve stroja manjka.

2.10 Obveznosti lastnika

2.10.1 Splošne zahteve

Stroj mora delovati tako, da gotovo ustreza za predvideno uporabo in za pričakovane obremenitve. Stroj mora pred prvim zagonom, po vzdrževanju ali izvedbi strukturnih sprememb pregledati strokovnjak.

2.10.2 Navodila za uporabo

Navodila za uporabo so bistveni del sistema. Lastnik mora poskrbeti, da navodila za uporabo preberejo vsi, ki dela na stroju in z njim. Navodila za uporabo morajo biti stalno dostopna na mestu postavitve stroja.

Družba MTF Technik ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja dokumentacije, priložene izdelku.

Lastnik mora navodila za uporabo dopolniti z napotki za uporabo v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Poleg spodaj navedenih določb sem spadajo tudi informacije o obveznostih nadzora in poročanja. Njihov namen je upoštevati posebnosti glede organizacije dela, delovnih postopkov in zaposlenega osebja.

2.10.3 Lokalna zakonska določila

Lastnik je sam odgovoren za upoštevanje zavezujočih zakonov, določb, uredb in obstoječih nacionalnih predpisov za preprečevanje nesreč ter morebitnih predpisov za delo, upravljanje in varnost, ki veljajo za posamezno mesto postavitve.

Med veljavne lokalne predpise in zakone spadajo naslednje točke:

- varnost osebja (predpisi za preprečevanje nesreč)
- varnost delovnih sredstev (zaščitna oprema in vzdrževanje)
- odstranjevanje izdelka in materiala (zakon o odstranjevanju odpadkov)
- čiščenje (čistila in njihovo odstranjevanje)
- zahteve za varstvo okolja

Upravljavec mora poskrbeti, da se preveri naslednje:

- preverjanje varnega delovanja stroja
- preverjanje delovanja varnostnih naprav
- vsa preverjanja v skladu z načrtom vzdrževanja

2.10.4 Zahteve za osebje

Lastnik mora poskrbeti, da se upoštevajo naslednji pogoji:

- S strojem sme delati samo izobraženo osebje, ki pozna osnovne predpise o varnosti pri delu in je usposobljeno za ravnanje s strojem.
- upoštevanje zakonske najmanjše starosti osebja
- Stroj sme upravljati, vzdrževati, servisirati in popravljati samo osebje s pooblastilom lastnika.
- Lastnik mora jasno opredeliti in urediti področje odgovornosti, pristojnost in nadzor osebja, da se preprečijo nejasnosti kompetenc.
- Dostop nepooblaščenim osebam v območje sistema ni dovoljen.
- upoštevanje obveznosti nadzora in poročanja ter posebnosti obrata
- pojasnjevanje napotkov za ravnanje v nujnem primeru. Med drugim je potrebno tudi poznavanje ukrepov prve pomoči in lokalne reševalne opreme.
- pojasnjevanje ravnanja z nevarnimi snovmi

NAPOTEK



Lastnik ali osebje z njegovim pooblastilom sta odgovorna za delovanje brez nesreč. Če osebje nima potrebnega znanja, ga je treba izobraziti in usposobiti.

2.10.5 Predelave in samovoljne spremembe

Vsakovrstno namestitev dodatka ali predelavo, ki jo izvede lastnik, je treba preveriti z vidika bistvene spremembe. Če gre za bistveno spremembo, izdana izjava o skladnosti CE preneha veljati in lastnik pravno postane proizvajalec stroja. V ta namen upoštevajte direktivo o strojih 2006/42/ES (EGP, Švica in Turčija), nemško uredbo o strojih (9. ProdSV, Nemčija), po potrebi pa tudi nacionalne zakone in smernice.

Varjenje na nosilnih komponentah prav tako ni dovoljeno.

2.10.6 Preverjanje

Lastnik lahko začne uporabljati stroj, samo če strokovnjak izvede preverjanje. To velja za prvi zagon, stanje po servisiranju ali konstrukcijskih spremembah.

Lastnik mora v določenih intervalih dati strokovnjaku preveriti varnost delovanja sistema na podlagi lastnih ali lokalno veljavnih predpisov. Rezultate mora zabeležiti v dnevnik preverjanj.

2.10.7 Čiščenje, vzdrževanje in servisiranje

Lastnik mora skrbeti, da se ohranja funkcionalno stanje stroja in njegovih varnostnih naprav. Preverjati je treba učinkovitost regulacijske in varnostne opreme.

Vzdrževanje, servisiranje in popravila lahko izvaja samo strokovno usposobljeno osebje.

Vzdrževanje in servisiranje sta opisana v navodilih za uporabo.

2.10.8 Usposabljanje

Lastnik mora osebje zaščititi pred nesrečami in nevarnostmi za zdravje ter ga usposobiti pred prvim izvajanjem določene dejavnosti.

NAPOTEK

► Usposabljanje je treba ponoviti v določenih časovnih presledkih (vsaj enkrat letno).

- Osebje mora prebrati navodila za uporabo.
- Osebje se mora udeležiti usposabljanja.
- Osebje mora s podpisom potrditi, da je seznanjeno z vsebino.

2.11 Usposobljenost osebja

Dela na stroju sme izvajati v ta namen kvalificirano in usposobljeno osebje samo v skladu z veljavnimi pravili in zakonskimi predpisi. Izpolnjeno mora biti naslednje:

- Osebje mora imeti posebno znanje in izkušnje na posameznem strokovnem področju. To velja zlasti za servisiranje in popravljanje električne, mehanske, hidravlične in pnevmatske opreme sistema.
- Osebje mora poznati veljavne standarde, določbe, predpise za preprečevanje nesreč in pogoje delovanja.
- Osebje mora imeti za izvajanje potrebnih dejavnosti pooblastilo osebe, odgovorne za varnost.
- Osebje mora biti sposobno prepozнатi in preprečiti morebitne nevarnosti.

Za zahtevane kvalifikacije osebja veljajo glede na kraj uporabe različni pravni predpisi. Lastnik mora skrbeti za upoštevanje veljavnih zakonov. Če ni zakonsko določeno drugače, naslednji seznam opredeljuje dovoljeno osebje in njegove najmanje kvalifikacije.

Osebe	Dejavnost	Kvalifikacija	Življenjska faza
Strokovno osebje za prenos tovora	Dviganje/spuščanje in prenos sistema	Dokazane izkušnje pri ravnanju z visečimi bremeni in pritrjevanju bremena ¹⁾	Prenos, namestitev, razstavljanje
Strokovno osebje (mehaniki)	Mehanska dela pri: namestitvi, zagonu, odpravi napak, vzdrževanju in ob koncu uporabe	Izobrazba: industrijski mehanik ali enakovredna poklicna kvalifikacija (interni izobraževanje in/ali zunanje usposabljanje) ¹⁾	Namestitev, zagon, odpravljanje motenj, vzdrževanje, dela ob koncu uporabe, razstavitev
Strokovno osebje (električar)	Elektrotehnična dela	Strokovna izobrazba s področja elektrotehnike ali enakovredna poklicna kvalifikacija (interni izobraževanje in/ali zunanje usposabljanje) ¹⁾	Namestitev, zagon, odpravljanje motenj, vzdrževanje, dela ob koncu uporabe, razstavitev
Strokovno osebje (upravljavec in izvajalec nastavitev)	Upravljanje in nastavljanje sistema	Oseba, ki jo usposobi lastnik s pomočjo navodil za uporabo	Zagon, upravljanje, odpravljanje motenj
Strokovno osebje (oseba, odgovorna za odstranitev)	Strokovna odstranitev sistema	Poznavanje predpisov o odstranjevanju, ki veljajo v kraju uporabe	Dela ob koncu uporabe, razstavljanje, odstranitev
Strokovno osebje (strokovnjak za varnost)	Izvajanje veljavnih varnostnih predpisov	Poznavanje varnostnih predpisov, ki veljajo v kraju uporabe	Vsi
Obiskovalci	Obhod sistema	Oseba, ki jo vodi strokovnjak za varnost	–

Pregl. 3: Usposobljenost osebja

¹⁾ Vsaj 3 leta poklicnih izkušenj

2.12 Varnostni napotki za osebje

Prekiniti je treba vsak delovni postopek, ki:

- povzroči nevarnost smrtnih poškodb uporabnika ali drugih oseb.
- povzroči škodo na stroju ali drugih stvareh.
- negativno vpliva na varnost in delovanje stroja.
- ne upošteva navedenih varnostnih napotkov.

Poleg tega:

- ne izvajajte del na strojih, ki delujejo.
- ne izvajajte del na delih stroja, ki so pod električno napetostjo.
- pri delih na stroju stalno nosite osebno zaščitno opremo.

Obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi odklopa varnostnih naprav. Praviloma ne odstranjujte in ne odklapljajte varnostnih naprav.

- Vsak dan preverite delovanje varnostnih naprav.
- O motnjah in okvarah na varnostnih napravah takoj obvestite lastnika.
- Pokrovi (npr. obloge, zaščite, ohišja) morajo biti med delovanjem zaprti.
- Pri uporabi kemikalij upoštevajte ustrezne varnostne liste in napotke za odlaganje posameznega proizvajalca ter upoštevajte vse lokalne varnostne zahteve.
- Nosite zaščitna oblačila.
- Izvajajte samo dela, ki jih poznate, ste zanje pooblaščeni in ki so del vašega delovnega področja.
- Pri ravnanju s sredstvi za delovanje (npr. z oljem, mastmi in drugimi kemičnimi snovmi) upoštevajte navodila proizvajalca in varnostne napotke za posamezni izdelek.

Če stroj upravlja nepravilno, obstaja nevarnost materialne škode.

- Če obstaja, upoštevajte opis nameščenih dodatkov in dodatne opreme. Primerjajte dokumentacijo dobavitelja ali ločeno dokumentacijo drugih proizvajalcev.

2.12.1 Upravljanje in delovanje sistema

- Vse komponente se smejo uporabljati samo v tehnično brezhibnem in delajočem stanju ter v skladu s predvideno uporabo.
- Stroja ne uporablajte na način, ki bi vplival na njegovo varnost.
- Upravljavec mora skrbeti, da del na stroju ne morejo izvajati nepooblaščene osebe.
- S strojem ne smete prevažati oseb.
- Upravljavec stroja se mora pred vklopom prepričati, da stroj ob zagonu ne more ogroziti nikogar.
- Med delovanjem je treba opazovati celotno območje nevarnosti ali pa območje nevarnosti zavarovati tako, da vanj nihče ne more vstopiti neopaženo.
- Stroj sme delovati, samo če so vse zaščitne in varnostne naprave nameščene in delujejo brezhibno.
- Upravljavec mora z ustreznimi navodili in pregledi zagotavljati čistočo in preglednost delovnega mesta na stroju in okoli njega.
- Osebje za upravljanje je treba seznaniti z mesti in delovanjem gasilnih aparatov. Upoštevati je treba možnosti za javljanje in gašenje požara.

2.12.2 Osebna zaščitna oprema

Če ne nosite osebne zaščitne opreme, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

- Pri vseh delih na stroju uporabljajte v obratu predpisano zaščitno opremo, npr. zaščito sluha, zaščito oči, varnostne čevlje, zaščitno čelado, zaščitna oblačila, zaščitne rokavice, zaščito dihal.



- Ne imejte nespetih, dolgih las, ohlapnih oblačil ali nakita. Obstaja nevarnost telesnih poškodb, če se zataknejo ali jih premikajoči se deli uvlečejo ali potegnejo s seboj.
- Poskrbite, da v območju nevarnosti ne bo nepooblaščenih oseb.

2.13 Prenos in namestitev

Obstaja povečana nevarnost telesnih poškodb oseb, ki izvajajo dela, za katera niso kvalificirane ali usposobljene. Privez bremena in dajanje navodil upravljavcu žerjava smejo izvajati samo ustrezno usposobljene osebe. Zlasti je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč.

- O škodi, ki jo ugotovite po dostavi, takoj pisno obvestite prevozno podjetje in družbo MTF Technik. Po potrebi odložite zagon.
- Za prenos uporabljajte samo primerno in tehnično brezhibno opremo za dviganje, prenos ali privezovanje bremen z zadostno nosilnostjo.
- Stroj ali posamezne dele sistema dvignite samo za temu namenjene točke za privez.
- Pred uporabo preverite vse točke za privez, npr. dvižna ušesa. To velja zlasti za kasnejši prenos stroja po daljšem obdobju delovanja. Točk za privez, ki ne ustrezajo več stanju ob dobavi stroja, ne smete uporabljati.
- Na stroju ne smete napraviti dodatnih mest za privez z varjenjem, gorilnikom ali z vrtanjem. Zareze pri zvaru ali na mestu uporabe gorilnika ali vrtanja povzročijo nevarnost nastanka razpok.
- Nikoli ne delajte pod dvignjenimi bremenii in se pod njimi ne zadržujte. Obstaja smrtna nevarnost zaradi padca bremena.
- Dele sistema ali večje sklope pri zamenjavi previdno pritrdite na dvižno opremo in jih zavarujte.
- Oseba, ki daje značke, mora biti v vizualnem ali govornem stiku z upravljavcem.
- Če je za prenos treba razstaviti sistemske komponente, jih pred ponovnim zagonom previdno namestite nazaj in pritrdite.

2.14 Varnostni pregledi

Obstaja povečana nevarnost telesnih poškodb oseb, ki izvajajo dela, za katera niso kvalificirane ali usposobljene.

- Stroj lahko zaženejo samo osebe, ki so z njim seznanjene, poznao nevarnosti in imajo potrebne kvalifikacije.
- Pred zagonom morajo biti izpolnjeni vsi varnostni pogoji.

Varnostni pregledi, ki jih je treba izvesti pri zagonu:

- neprekinjena povezava sistema zaščitnih vodnikov
- preverjanje delovanja (preverjanje varnostnih naprav, npr. zaščitnih pokrovov)
- preverjanje izolacije
- preverjanje napetosti
- zaščita pred preostalimi napetostmi
- funkcije električne opreme, zlasti takšne, ki se nanaša na varnost in zaščitne ukrepe.

2.15 Napotki za določene nevarnosti in preostala tveganja

Tukaj navedene napotke je treba razumeti kot osnovne varnostne napotke za določene vrste nevarnosti. Te osnovne varnostne napotke morate upoštevati pri vseh delih na stroju.

S tem preprečite nevarnosti za zdravje in nevarne situacije. Posebni varnostni napotki in opozorila so navedeni v ustreznih poglavjih in jih je treba prav tako upoštevati.

Preostala tveganja se ugotovijo na podlagi ocene tveganja. Vse osebe, ki delajo na stroju in z njim, se morajo zavedati teh preostalih tveganj. Treba je izvesti notranje usposabljanje ob upoštevanju strokovne usposobljenosti posameznih oseb.

Upoštevajte navodila, da preprečite, da bi preostala tveganja povzročila nesreče ali škodo.

2.15.1 Nevarnosti zaradi neusposobljenega osebja

Neizkušeno in nekvalificirano osebje ogroža sebe in druge osebe.

- Dela lahko izvajajo samo osebe, ki imajo izkušnje pri izvajanju naročenih del in poznao nevarnosti.
- Odgovornosti osebja za posamezne življenjske faze morajo biti jasno opredeljene.
- Za delo s strojem se sme zaposliti samo ustrezno usposobljeno in pooblaščeno osebje. Potrebne kvalifikacije so opisane v zahtevah za osebje.
- Osebje, ki se še usposablja, lahko dela na stroju le pod stalnim nadzorom izkušenega strokovnjaka.

2.15.2 Nevarnosti zaradi električne energije

V primeru stika s sestavnimi deli pod napetostjo obstaja smrtna nevarnost. Posledica so težke telesne poškodbe ali smrt. Poleg tega lahko vključene električne komponente izvedejo nenadzorovane premike.

- Dela na električnem sistemu in sredstvih za delovanje lahko izvaja samo električar v skladu s predpisi za elektrotehniko. Pred začetkom del na električnem sistemu:
 - Odklopite električno napajanje stroja.
 - Zavarujte ga pred ponovnim vklopom.
 - Prepričajte se, da motorji/pogoni/premikajoči se deli sistema stojijo.
 - Delovno območje zaprite z rdeče-belo varnostno verigo in ga označite z opozorilnim znakom.
 - Preverite, ali je stroj brez napetosti.
 - Izvedite ozemljitev in kratek stik.
 - Pokrijte sosednje dele, ki so pod napetostjo.
- Uporabljajte samo orodje, izolirano za električno napetost.
- Pazite na poškodbe električne opreme in jo redno preverjajte. Nevarnost zaradi razrahljanih kabelskih priključkov in ožganih kablov. Motnje odpravite takoj.
- Stikalne omarice naj bodo vedno zaprte. Dostop dovolite samo pooblaščenemu osebju.
- Dela na komponentah pod napetostjo izvajajte v dvoje, da druga oseba v nujnem primeru lahko sproži stikalo za ZAUSTAVITEV V SILI ali odklopi glavno stikalo za odklop električnega napajanja. V primeru motenj v električnem napajanju takoj izključite stroj.

2.15.3 Nevarnosti zaradi vročih mest

Obstaja nevarnost opeklín zaradi visokih temperatur površin pri motorjih in komponentah stroja.

- Ohranjajte varno razdaljo do vročih komponent.

Pri delih na vročih mest na stroju ali v njihovi bližini:

- Nosite primerna zaščitna oblačila.
- Po potrebi izključite dele sistema.
- Počakajte, da se komponente ohladijo.

2.15.4 Nevarnosti pri ravnjanju s kemikalijami

Stik z olji, mastmi in drugimi pomožnimi sredstvi lahko povzroči kemične reakcije.

- Pri ravnjanju s kemikalijami upoštevajte veljavne predpise in varnostne liste proizvajalca.
- V primeru stika z očmi ali kožo je treba prizadeto mesto takoj izplakniti z veliko količino vode. V bližini delovnega mesta morajo biti na voljo ustreznii pripomočki (npr. steklenica za izpiranje oči).

2.15.5 Nevarnosti zaradi premikajočih se komponent

Premikajoči se deli stroja, ki so prosti dostopni, ustvarjajo nevarna območja, ki lahko povzročijo težke telesne poškodbe ali smrt. Obstaja nevarnost uvleka in stiska, če se zataknete v premikajoče se dele ali če vas potegnejo s seboj.

Če nevarnega mesta ni mogoče fizično ločiti od delovnega območja, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe.

- Ohranjajte varno razdaljo do premikajočih se komponent.
- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Ne nosite prstanov, verižic ali drugega nakita.
- Če imate dolge lase, nosite mrežico za lase.
- Ne izvajajte servisiranja, vzdrževanja in popravil, dokler se stroj ne ustavi. Po potrebi razbremenite tlak delov sistema.
- Stroj ali dele sistema zavarujte pred ponovnim vklopom, da preprečite nenamerno premikanje delov stroja. Zaprite delovno območje in ga označite z opozorilnim znakom.

2.15.6 Nevarnosti zaradi pogojev okolice

Nezadostna osvetlitev

Slaba vidljivost zaradi nezadostne osvetlitve poveča nevarnost nesreče.

- Vsa dela izvajajte samo pod zadostno osvetlitvijo.

Nezadosten dostop

Zaradi neustreznega in/ali nevarnega dostopa do delovnega območja obstaja večja nevarnost nesreč, npr. zaradi nevarnosti padca.

- Z ustreznimi ukrepi zavarujte dostop do nevarnih območij.

Obremenitev s hrupom

Raven hrupa, ki lahko nastane na delovnem območju, lahko poveča nevarnost nesreč in škoduje zdravju osebja.

- Pri delu s povišano ravnijo hrupa nosite učinkovito zaščito sluha.
- V nevarnem območju se zadržujte, samo če je to potrebno.

Nečistoča in umazanija

Med delovanjem nastane umazanija, ki lahko povzroči zdrs in telesne poškodbe osebja.

- Pri vseh delih nosite osebno zaščitno opremo, zlasti varnostne čevlje.
- Umazanijo odstranite takoj.

2.15.7 Nevarnosti za okolje

Sredstva za delovanje, kot so masti in olja, vsebujejo strupene snovi, ki lahko onesnažijo zemljo in pitno vodo. Sredstva za delovanje ne smejo priti v okolje.

- Olja in masti odstranite na okolju prijazen način.

Upoštevajte veljavne lokalne predpise za odstranjevanje.

- Odstranjevanje mora izvajati podjetje za ravnanje z odpadki.
- Upoštevajte podatke proizvajalca in varnostne liste posamezne snovi.
- Poleg tega upoštevajte podatke v dokumentaciji dobavitelja.

2.16 Nadomestni in obrabni deli

Pri vzdrževanju, servisiranju in popravilih mora lastnik zagotoviti uporabo ustreznih nadomestnih delov, ki ustrezajo tehničnim zahtevam proizvajalca. To je zagotovljeno pri originalnih rezervnih delih.

Nadomestni in obrabni deli, ki jih ne dobavi družba MTF Technik, niso preverjeni in niso odobreni. Vgradnja ali uporaba teh komponent lahko negativno vpliva na konstrukcijske značilnosti stroja in tako zmanjša varnost.

Družba MTF Technik ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe neoriginalnih delov in dodatne opreme.

- Uporablajte samo originalne dele ali dodatno opremo, ki jih dobavi družba MTF Technik.
- Priporočamo, da imate najpomembnejše rezervne in obrabne dele na zalogi v obratu.

2.17 Ravnanje v primeru sile

V primeru smrtne nevarnosti lahko stroj ali njegove dele ustavite s pritiskom na tipko za ZAUSTAVITEV V SILI (lahko jih ustavite tudi z glavnim stikalom).

NAPOTEK

Če ima stroj ločeno tipko ZA ZAUSTAVITEV V SILI in glavno stikalo:

- Tipko za ZAUSTAVITEV V SILI lahko uporabljate samo v takšnih primerih, ko je ogrožena varnost oseb ali stroja.
- Tipke za ZAUSTAVITEV V SILI ne uporabljajte za običajen izklop stroja.
- Tipka za ZAUSTAVITEV V SILI ne odklopi električnega napajanja stroja.

Po izklopu v sili je treba takoj poklicati pooblaščeno osebje, da ugotovi in odpravi vzrok nujnega primera.

Zaustavitev stroja v sili prekine samodejen potek postopka. Stroja ne smete ponovno vključiti, dokler ni odpravljen vzrok za zaustavitev v sili.

Za ponovni zagon prizadetega območja sistema ravnajte po naslednjem postopku:

- Odpravite nevarnost ali motnjo.
- Sprostite tipko ZA ZAUSTAVITEV V SILI, ki je bila sprožena.
- Po potrebi potrdite sporočilo o motnji na krmilniku.
- Zaženite delovanja stroja.

2.18 Ravnanje v primeru motenj

V primeru motenj na stroju gre lahko za preprosto napako, ki jo je mogoče najti in odpraviti.

- V primeru neposredne nevarnosti takoj pritisnite tipko ZA ZA ZAUSTAVITEV V SILI (stroj lahko ustavite tudi z glavnim stikalom).
- Stroj izključite in ga zavarujte pred ponovnim vklopom. Stroj ustavite tudi, če zaznate neobičajno delovanje. Sem spadajo npr.:
 - nenavadni zvoki, tresljaji, vonjave
 - napačno vedenje in napačni prikazi
 - povišane temperature
- Vsa dela za odpravljanje motenj naj izvede samo ustrezen usposobljen osebje ob odklopljenem električnem napajanju stroja.
- Če motnje ni mogoče odpraviti, se obrnite na servisno službo MTF Technik.

3 Opis izdelka


3.1 Tehnični podatki

Lastnost	Vrednost
Splošni tehnični podatki	
Ime izdelka	
Št. potrditve naročila/poz.	
Nazivna dolžina [L]	
Nazivna širina [B]	
Uporabna širina	Glejte tehnične podatke v potrditvi naročila, ki spada k izdelku!
Uporabna širina traku	
Vodilni profil	
Višina vodilnega profila nad trakom	
Podpora zgornjega dela traku	
Električno napajanje	
Podatki o električnem priključku	Glejte tehnične podatke v potrditvi naročila, ki spada k izdelku!
Pogonski motor	
Podatki o električnem priključku	Glejte tehnične podatke v potrditvi naročila, ki spada k izdelku!
Emisije hrupa	
Vrednost emisij na delovnem mestu	Glejte zapisnik meritev hrupa za izdelek!
Pogoj delovanja	Normalno delovanje z nazivno močjo
Pogoji okolice	
Območje delovanja	-5 do +40 °C
Zračna vlažnost	< 80 %
Tresljaji	Se ne uporablja (direktiva o strojih 2006/42/ES)
Mere	
	Glejte tehnične podatke v potrditvi naročila, ki spada k izdelku!

Pregl. 4: Tehnični podatki

3.1.1 Tipska ploščica

Tipska tablica je običajno nameščena v bližini pogona; na njej so informacije o posameznem tipu stroja in njegovih tehničnih podrobnostih. Tipske tablice v NOBENEM primeru NE odstranjujte.



Slika 1: Tipska tablica (primer)

Št.	Opis
1	Oznaka tipa
2	Serijska št.
3	Leto izdelave
4	Električna priključna napetost v [V]
5	Električna priključna frekvenca v [Hz]
6	Znak skladnosti CE (samo v primeru skladnosti CE)
7	Logotip družbe MTF Technik
8	Kontaktni podatki družbe MTF Technik

Pregl. 5: Opisi tipske tablice


3.2 Opis delovanja

3.2.1 Transportni trak – ravni

Naloga transportnega traku je prevažanje kosovnega in razsutega blaga različnih geometrijskih mer po fiksno določeni transportni liniji. Transportno razdaljo določata nazivna dolžina in naklon.

Trak (5), ki je nameščen nad trupom transporterja, je neskončno napet z dvema valjema na koncih trupa transportnega traku. Obračalni valj na enem koncu trupa transporterja je namenjen napenjanju in poravnavanju traku. Naloga pogonskega valja na drugem koncu trupa transporterja je premikanje traku s pomočjo pogonskega motorja.

Tračni transporter je sestavljen predvsem iz naslednjih komponent:




Slika 2: Raven tračni transporter (primer)

- | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------|
| 1 | Obračalni valj | 5 | Trak |
| 2 | Pogonski valj | 6 | Trup transporterja |
| 3 | Glavno stikalo (primer) | 7 | Napenjalnik traku |
| 4 | Pogonska enota (primer) | | |

3.2.2 Načinidelovanja

3.2.2.1 „brez“




Slika 3: Odprt kabelski priključek

Način delovanja „brez“

Če je transportni trak po želji stranke dobavljen brez glavnega stikala, ni v skladu z direktivo o strojih 2006/42/ES. Če je potreben znak CE za transportni trak kot samostojni stroj (na primer zaradi namena uporabe), je treba pred zagonom obvezno namestiti glavno stikalo in po potrebi izvesti dodatne ukrepe. Nato je treba oceniti skladnost z direktivo o strojih. Za dodatne informacije glede tega se lahko obrnete na nas.

3.2.2.2 „nespremenljivo“




Slika 4: Glavno stikalo s funkcijo zaskoka

Način delovanja „nespremenljivo“

V načinu delovanja „nespremenljivo“ je projektirana hitrost pogona s stalnim številom vrtljajev. Hitrost prenosa je zato nespremenljiva. Dejansko število vrtljajev se glede na obremenitev lahko razlikuje od teoretičnega števila vrtljajev. Standardno je nameščeno zaskočno glavno stikalo.

3.2.2.3 „v takтиh“



Slika 5: Stikalna naprava za takte z glavnim stikalom

Način delovanja „v takтиh“

V načinu delovanja „v takтиh“ se zagon in ustavitev transportnega traku časovno krmilita s stikalno napravo za takte. Tukaj lahko določite čas premora in delovanja transportnega traku.

Poleg tega je projektirana hitrost pogona s stalnim številom vrtljajev, tako da je hitrost prenosa nespremenljiva. Dejansko število vrtljajev se glede na obremenitev lahko razlikuje od teoretičnega števila vrtljajev.

3.2.2.4 „brezstopenjsko krmiljenje“



Način delovanja „brezstopenjsko krmiljenje“

Pri načinu delovanja „brezstopenjsko krmiljenje“ je v stroj vgrajena naprava za krmiljenje hitrosti z glavnim stikalom. Z njo se lahko hitrost nastavi prenosa v nastavitevem območju, odvisnem od uporabljenega motorja. Z zunanje priključene krmilne enote z zaslonom se lahko nastavi tudi zagonska rampa, ki omogoča mehek zagon in zaviranje transportnega traku.

Dejansko število vrtljajev se glede na obremenitev lahko razlikuje od teoretičnega števila vrtljajev.

Slika 6: Krmilnik hitrosti z glavnim stikalom

3.2.2.5 „brezstopenjsko krmiljenje in v taktih“



Način delovanja „brezstopenjsko krmiljenje in v taktih“

V načinu delovanja „brezstopenjsko krmiljenje in v taktih“ se uporablja kombiniran krmilnik.

Lahko se nastavita tako hitrost kot čas delovanja in premora transportnega traku. Lahko se nastavi tudi zagonska rampa, ki omogoča mehek zagon in zaviranje transportnega traku.


Dejansko število vrtljajev se glede na obremenitev lahko razlikuje od teoretičnega števila vrtljajev.

Slika 7: Kombiniran krmilnik z glavnim stikalom

3.2.3 Trak (tekalna površina)

Trak (4), ki je nameščen nad trupom transporterja, je neskončno napet z dvema valjema na koncih trupa transportnega traku.

Z napenjalnikom traku (6) se lahko napetost traku nastavi tako, da se doseže trenje med trakom in pogonskim valjem (2), potrebno za prenos potrebnega pogonskega navora. Poleg tega lahko napenjalnika traku izravnata spremembo dolžine traku, do katere pride zaradi delovanja.




Slika 8: Eksplozijkska skica ravnega tračnega transporterja (primer)

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1 Obračalni valj | 4 Trak (= tekalna površina) |
| 2 Pogonski valj | 5 Trup transporterja |
| 3 Pogonska enota (primer) | 6 Napenjalnik traku (pokrov) |

3.2.3.1 Oznake na traku

Glede na material, ki se prevaža, je zgornja stran traku ustrezeno oblikovana. Naslednji slike so prikazane mogoče različice traku.



Slika 9: Oznake izvedb traku

1	Trak	2.3	Prosto robno območje (na obeh straneh)
1.1	Širina traku	2.4	Širina predelka
1.2	Debelina traku	2.5	Razdalja med pregradama (od sredine do sredine)
1.3	Neskončna dolžina traku	3	Klinasta letev na nosilni strani
2	Pregrada	4	Klinasta letev na strani teka
2.1	Dolžina pregrade	5	Valoviti rob
2.2	Višina pregrade	6	Vzdolžna letev

Zunanji sklic









Št. traku in njegove lastnosti traku so navedene v potrditvi naročila (glejte „št. tekalne površine“).









3.2.3.2 Pregrada

Pregrade so v bistveni meri odgovorne za sposobnost delovanja celotnega transportnega traka. Uporabljajo se predvsem za transport ali razmejitev transportiranega materiala. Praviloma so to privite ali pripajane letve, razvrščene prečno na transportno pripravo. Tako se zmanjša možnost vzvratnega premikanja transportiranega materiala.

Neskončna dolžina traku se deli s številom pregrad, tako da praviloma nastane enakomeren razmik med pregradami. Iz tega enakomernega razmika pregrad glede na obliko pregrad nastane pregrajeno območje.

Pregrade se glede na material razlikujejo po obliki. Različne višine pregrad so odvisne od izbire traku.


Slika pregrade	Oblika pregrade	Višine pregrade [mm] (odvisne od izbranega traku)
	brez	
[1] 	[TR] oblike trapeza	4; 5; 6; 8; 11
[1] 	[R] štirikotne oblike	8; 10; 12
[1]  [2] 	[T] oblike črke T	20; 25; 30; 35; 40; 50; 60
[1] 	[TN] oblike črke T; nagnjena	30; 40
[2] 	[TG] oblike črke T, prepognjena	30; 40

Slika pregrade	Oblika pregrade	Višine pregrade [mm] (odvisne od izbranega traku)
[1]  [3] 	[SO] odprta zanka	20, 30, 40
[1] 	[SN] odprta zanka; nagnjena	20, 30, 40
[1]  [2]  [3] 	[SG] zaprta zanka	20; 30; 40; 50
[1]  [2]  [3] 	[SY60] zaprta zanka oblika črke Y; nagnjena 60°	20; 30; 40; 50; 60
[1]  [2] 	[SY70] zaprta zanka oblika črke Y; nagnjena 70°	20; 30; 40; 50; 60

Slika 10: Oblike in višine pregrad


3.2.3.3 Prilagodljivo stransko vodilo (valoviti robovi in vzdolžne letve)

Glede na material, ki se prevaža, je zgornja stran traku ustreznno oblikovana. Naslednjeslike so primer.



Valoviti robovi

Oprema traku z valovitimi robovi je pogosto smiselna pri prevažanju majhnega, koničastega materiala in materiala z ostrimi robovi. Valoviti robovi zatesnijo območje med trakom in stranskim vodilom. V kombinaciji s pregradami se lahko oblikujejo celo v največji meri zaprte „kasete“.



Vzdolžne letve

Za zatesnitev območja med trakom in stranskim vodilom se lahko uporabijo tudi vzdolžne letve. Tako se prepreči stiskanje majhnega in koničastega materiala.

Slika 11: Izvedbe trakov


Zunanji sklic



Št. traku in njegove lastnosti traku so navedene v potrditvi naročila (glejte „št. tekalne površine“).

3.2.4 Stransko vodilo

Stransko vodilo z izvedbo vodilnega profila „GL“ omejuje transportni trak (večinoma) navzven in skrbi za enakomerno vodenje materiala, ki se prevaža.



GL 0

- Višina stranskega vodila: Brez
- Tesnilna letev: Brez

GL 7

- Višina stranskega vodila: 7 mm
- Tesnilna letev: Brez
- Togo prekritje strani traku z vodilnim profilom.

GL 40

- Višina stranskega vodila: 40 mm
- Tesnilna letev: mogoče

GL 80

- Višina stranskega vodila: 80 mm
- Tesnilna letev: na voljo

GL 80A

- Višina stranskega vodila: > 80 mm
- Tesnilna letev: na voljo

Slika 12: Stranska vodila „GL“


NAPOTEK

Druge mogoče izvedbe vodilnega profila so KL 50, KL 80, KL 80A.

3.2.5 Vrste ogrodja

3.2.5.1 Serija EM

Serija EM je primerna za vodoravne transporterje v bližini tal in ima najmanj štiri posamezne podpore. Posamezne podpore se po potrebi pritrdijo na transporter. Ta tip ogrodja ima majhno območje nastavitevi višine.



Slika 13: Ogrodja EM

EM 010

- izredna bližina tal (izvedba: „stacionarno“)
- bližina tal (izvedba: „vozno“)

Območje nastavitevi kota: brez


EM 120

- izredna bližina tal (izvedba: mogoče samo „vozno“)

Območje nastavitevi kota: brez

3.2.5.2 Serija AM

Serija AM je kompromis med srednjim območjem nastavitev po višini do bližine tal in ima stabilno stojalo. Ta serija ima vsaj štiri posamezne podpore, ki jih je mogoče po potrebi posamično pritrdiriti na transporter.



AM 010

- Teleskopske posamezne podpore
- Namestitev pod trupom transporterja
- Stransko poravnani zaključek s trupom transporterja

Območje nastavitev kota: -90° do 90°

AM 140

- Fiksna višina posameznih podpor
- Namestitev ob strani trupa transporterja
- Posamezne podpore, ki ob strani segajo ven

Območje nastavitev kota: -60° do 60°

AM 260

- Fiksna višina posameznih podpor
- Namestitev pod trupom transporterja
- Posamezne podpore, ki ob strani segajo ven

Območje nastavitev kota: -60° do 60°

Slika 14: Ogrodje AM

3.2.5.3 Serija H

Serija H ima stabilno osnovno ogrodje v obliki črke H, na katero so pritrjene opore. Glede na vrsto uporabe potrebujete enega ali več ogrodij. Zato se serija deli na serijo HE (enojno) in na serijo HM (večkratno).

3.2.5.4 Serija HE

Serija HE ima eno podporo. Ima veliko nastavljivo območje po višini in kotu ter ima stabilno konstrukcijo.



HE 010

- Standardno osnovno ogrodje H
- Teleskopske posamezne podpore
- Stransko poravnani zaključek s trupom transporterja
- Namestitev pod trupom transporterja

Območje nastavitev kota: -90° do 90°

HE 010 B

- Razširjeno osnovno ogrodje H
- Teleskopske posamezne podpore
- Stransko poravnani zaključek s trupom transporterja
- Namestitev pod trupom transporterja
- Uporaba pri ozkih transportnih trakovih za večjo stabilnost

Območje nastavitev kota: -90° do 90°

Slika 15: Ogrodje HE 010



Slika 16: Ogrodje HE 020

HE 020

- Standardno osnovno ogrodje H
- Fiksna višina posameznih podpor
- Stranska namestitev na trup transporterja
- Posamezne podpore, ki ob strani segajo ven
- Možnost hitre nastavitev

Območje nastavitev kota: -60° do 60°

HE 020 B

- Razširjeno osnovno ogrodje H
- Fiksna višina posameznih podpor
- Stranska namestitev na trup transporterja
- Posamezne podpore, ki ob strani segajo ven
- Možnost hitre nastavitev
- Uporaba pri ozkih transportnih trakovih za večjo stabilnost

Območje nastavitev kota: -60° do 60°



Slika 17: Ogrodje HE 030

HE 030

- Standardno osnovno ogrodje H
- Fiksna višina posameznih podpor
- Namestitev pod trupom transporterja
- Posamezne podpore, ki ob strani segajo ven

Območje nastavitev kota: -60° do 60°

HE 030 B

- Razširjeno osnovno ogrodje H
- Fiksna višina posameznih podpor
- Namestitev pod trupom transporterja
- Posamezne podpore, ki ob strani segajo ven
- Uporaba pri ozkih transportnih trakovih za večjo stabilnost

Območje nastavitev kota: -60° do 60°

3.2.5.5 Serija HM

Serija HM ima najmanj dve podpori. Ima veliko nastavljivo območje po višini in kotu ter ima stabilno konstrukcijo.



HM 010

- Standardno osnovno ogrodje H
- Teleskopske posamezne podpore
- Stransko poravnano zaključek s trupom transporterja
- Namestitev pod trupom transporterja

Območje nastavljive kota: -90° do 90°



HM 010 B

- Razširjeno osnovno ogrodje H
- Teleskopske posamezne podpore
- Stransko poravnano zaključek s trupom transporterja
- Namestitev pod trupom transporterja
- Uporaba pri ozkih transportnih trakovih za večjo stabilnost

Območje nastavljive kota: -90° do 90°

Slika 18: Ogrodje HM 010



Slika 19: Ogrodje HM 140

HM 140

- Standardno osnovno ogrodje H
- Fiksna višina posameznih podpor
- Stranska namestitev na trup transporterja
- Posamezne podpore, ki ob strani segajo ven
- Možnost hitre nastavitev

Območje nastavitev kota: -60° do 60°

HM 140 B

- Razširjeno osnovno ogrodje H
- Fiksna višina posameznih podpor
- Stranska namestitev na trup transporterja
- Posamezne podpore, ki ob strani segajo ven
- Možnost hitre nastavitev
- Uporaba pri ozkih transportnih trakovih za večjo stabilnost

Območje nastavitev kota: -60° do 60°



Slika 20: Ogrodje HM 260

HM 260

- Standardno osnovno ogrodje H
- Fiksna višina posameznih podpor
- Namestitev pod trupom transporterja
- Posamezne podpore, ki ob strani segajo ven

Območje nastavitev kota: -60° do 60°

HM 260 B

- Razširjeno osnovno ogrodje H
- Fiksna višina posameznih podpor
- Namestitev pod trupom transporterja
- Posamezne podpore, ki ob strani segajo ven
- Uporaba pri ozkih transportnih trakovih za večjo stabilnost

Območje nastavitev kota: -60° do 60°


NAPOTEK

► Naslednji podatki o ogrodju so navedeni v potrditvi naročila:

- Tip
- Izvedba
- Število ogrodij
- Višina transporta
- Položaj transporterja (npr. zgornja konca vhod transporterja in izhod transporterja)

3.2.6 Pribor: Dodatki (izbirno)

Dodatki so konstrukcije, nameščene na transportnem traku.




Slika 21: Transporter z nasadnim lijakom (primer)

1 Izhod transporterja

2 Vhod transporterja

3.2.6.1 Prestrezna loputa

Prestrezna loputa zapre transporter na vhodu transporterja in preprečuje, da bi material, ki se prevaža, padel s transporterja.









Slika 22: Opis izdelka: Prestrezna loputa

3.2.6.2 Nasadni lijak

Nasadni lijak poviša stransko vodilo in zapre transporter v smeri vhoda transporterja. Dovajan material se na transporter dovaja osrednje prek nasadnega lijaka. Nasadni lijaki imajo različne geometrijske oblike in zato pokrivajo različna območja transporterjev.


Naslednja preglednica prikazuje razlike med nasadnimi lijaki:

GL-A  Zadnja stena: navpično Stranski steni: navpično Oblika: iztekanje	GL-D  Zadnja stena: nagnjeno Stranski steni: navpično Oblika: iztekanje
GL-B  Zadnja stena: navpično Stranski steni: nagnjeno Oblika: ravna	GL-E  Zadnja stena: navpično Stranski steni: nagnjeno Oblika: iztekanje
GL-C  Zadnja stena: nagnjeno Stranski steni: nagnjeno Oblika: ravna	GL-F  Zadnja stena: nagnjeno Stranski steni: nagnjeno Oblika: iztekanje

Slika 23: Opis izdelka: Nasadni lijak

3.2.6.3 Lijak za odmerjanje

Lijak za odmerjanje oblikuje zalogovnik in zapre trak ob vhodu transporterja. Dovajani material se zbira v lijaku za odmerjanje in se nato odmerja nad transporterjem.



GLD-G

Zadnja stena:	navpično
Stranski steni:	nagnjeno
Oblika:	iztekanje

Slika 24: Opis izdelka: Lijak za odmerjanje

4 Zaščitna embalaža in prenos

4.1 Varnost

Vsakršno delo sme izvajati samo dokazljivo kvalificirano strokovno osebje (glejte poglavje Varnost) ob upoštevanju:

- teh navodil
- vseh drugih navodil, ki pripadajo sistemu (drugih veljavnih dokumentov, vključno z dokumentacijo dobavitelja)
- veljavnih lokalnih predpisov in zakonov

Če dela izvaja neusposobljeno osebje in uporablja neprimerno ali poškodovano dvižno opremo, opremo za pritrdirve in prenos, obstaja povečana nevarnost telesnih poškodb in materialne škode. Osebe, odgovorne za prevoz, se morajo zato redno usposabljati.

Pri prenosu upoštevajte varnostne napotke v poglavju Varnost.

NAPOTEK

Prenos izvede lastnik ali osebje, ki ga za to pooblasti. Pri prenosu sistema do ciljnega mesta vedno upoštevajte veljavne lokalne predpise in zakone.

⚠ NEVARNOST

Viseča bremena

Bremena, ki se prevrnejo ali padejo dol, lahko povzročijo težke ali smrtne poškodbe.

- Nikoli ne stopajte pod viseča bremena.
- Uporabljajte samo odobreno dvižno opremo in opremo za pritrdirve, ki je zasnovana za skupno maso obešenega bremena.
- Upoštevajte točke za privez in težišče bremena.
- Uporabljajte samo opremo za pritrdirve/dviganje bremena, ki je v brezhibnem tehničnem stanju.
- Bremena zavarujte z ustreznimi pripravami.
- Če so nameščena transportna varovala, jih odstranite šele po koncu namestitve.
- Območja natovarjanja/raztovarjanja zavarujte pred nepooblaščenim dostopom.
- Pazite na zadostno osvetlitev območij za natovarjanje/raztovarjanje.
- Breme premikajte samo pod nadzorom.
- Ko zapustite delovno mesto, odložite breme.

⚠ OPOZORILO

Stiskanje okončin med komponente

Breme, ki pade med prenosom, lahko stisne okončine in povzroči težke telesne poškodbe.

- Uporabljajte ustrezne transportne pripomočke.
- Breme med prenosom zavarujte v zadostni meri.
- Nosite osebno zaščitno opremo.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost spotikanja in padca

Pri ogrodjih obstaja nevarnost spotikanja in padca čez štrleče dele ogrodja.

- Stroja, zlasti ogrodja, ne smete postaviti in uporabljati v bližini hodnikov.
- Po potrebi je treba obstoječe hodnike ustreznost prestaviti.

POZOR

Materialna škoda zaradi nepravilnega ravnanja z bremenom

Nepravilno ravnanje z bremenom pri natovarjanju ali raztovarjanju lahko povzroči materialno škodo.

- Uporabljajte ustreznost dvižno opremo.
- Bremena, ki jih želite razstaviti ali vgraditi in njihove mase ne morete nositi z mehansko silo, prestrezite z ustreznimi napravami (npr. vrvmi ali škripčevjem).
- S posebnimi pripomočki preprečite drgnjenje vrvi in dvižnih trakov na ostrih robovih in vogalih; vmes položite na primer sloj mehkejšega materiala, namestite zaščitne kotnike.
- Poševno napete pletenice ali vrvi ne smejo stiskati komponent in njihove dodatne opreme.
- Pri odlaganju bremena se izogibajte močnim udarcem.
- Breme načeloma odložite samo na nosilno in ravno podlago.

4.2 Preverjanje dostavljene vsebine

1. Odstranite transportno embalažo stroja ali posameznih komponent.
2. Preverite, ali se je stroj med prevozom morda poškodoval.
 - Poškodbe zaradi prevoza takoj zabeležite na dobavnih dokumentih in o tem pisno obvestite prevozno podjetje ter proizvajalca.
 - Vsebino zaščitite pred dodatno škodo.
3. S pomočjo dobavnice preverite, ali so dobavljeni vsi kosi.

4.3 Raztovarjanje, prenos v obrat, odlaganje

1. Uporabljajte samo primerno dvižno opremo z nosilnostjo, ki je najmanj dvakrat večja od skupne mase bremena.
2. Preverite, ali so vrvi in verige morda poškodovane.
3. Žerjav postavite na sredino bremena, ki ga želite prenesti.
4. Vrvi pritrdite na za ta namen predvidene točke za privez.
5. Počasi dvigujte breme in pazite na okolico.
6. Po potrebi privežite dodatne vrvi za usmerjanje, da boste breme držali v pravem položaju.
7. Breme odložite na dovolj stabilno in ravno površino.

4.4 Odstranitev embalaže

POZOR

Nevarnost okoljske škode

Nepravilno odlaganje odpadkov obremenjuje okolje.

- Pri odlaganju upoštevajte lokalne predpise in zakonske zahteve.

1. Pred namestitvijo odstranite embalažni material.
2. Embalažo ustrezno odložite med odpadke.

5 Postavitev in namestitev

5.1 Varnost

Vsakršno delo sme izvajati samo dokazljivo kvalificirano strokovno osebje ob upoštevanju:

- teh navodil
- vseh drugih navodil, ki pripadajo sistemu (drugih veljavnih dokumentov, vključno z dokumentacijo dobavitelja)
- veljavnih lokalnih predpisov in zakonov.

NAPOTEK

► Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica nepravilne namestitve in montaže.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka

V primeru stika s sestavnimi deli pod napetostjo obstaja smrtna nevarnost. Vključene električne komponente lahko povzročijo nenadzorovano premikanje. Posledica so težke telesne poškodbe ali smrt.

- Vsakršno delo na električnih komponentah tega stroja sme izvajati samo kvalificirano osebje (električar ali oseba z elektrotehnično izobrazbo v skladu z DIN EN 60204-1).
- Med vzdrževanjem in popravili izključite stroj in ga zavarujte pred nepričakovanim ponovnim vklopom.
- Zaprite delovno območje in ga označite z opozorilnim znakom.

NEVARNOST

Uporaba točk za privez

Če točka za privez popusti ali se poškoduje, lahko pride do težkih telesnih poškodb ali smrti.

- Preverite, ali so točke za privez v tehnično brezhibnem stanju.
- Pred uporabo točk za privez znova pritegnite vijake.

OPOZORILO

Nevarnost padca pri delu na višini

Delo na višini lahko povzroči zdrs, padec in težke telesne poškodbe.

- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Pravočasno poskrbite za delovne pogoje, ki omogočajo varno delo.
- Če ne morete varno stati, se zaščitite pred padcem.
 - Uporabite na primer delovno ploščad, oder, osebno dvigalo, košaro za nameščanje.
- Območje nameščanja zaščitite pred padajočimi predmeti.
- Nikoli ne delajte sami.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost stiska in udarcev

Pri nastavljanju ogrodja se lahko nezadostno zavarovan transportni trak nepričakovano spusti.

- Z ustrezno dvižno opremo (z žerjavom itd.) zavarujte transportni trak pred nenamernim in nenadnim spustom.
- Pritrdilnih vijakov ne smete odviti, dokler transportni trak ni ustrezno zavarovan pred navedeno nevarnostjo.
- Pri odvijanju/pritrjevanju pritrdilnih vijakov ne stojte pod visečimi bremenimi.
- Ohranjajte zadostno razdaljo od območij nevarnosti.
- Višino nastavljajte z več osebami.
- Nosite osebno zaščitno opremo.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost vrtljivih in premikajočih se komponent

Vrtljive in premikajoče se komponente lahko stisnejo in odrežejo okončine ter povzročijo težke telesne poškodbe.

- Zadržujte se samo na odmerjenem delovnem območju.
- Ohranjajte varno razdaljo do komponent.
- Upoštevajte opozorilne znake na delovnem območju.
- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Spnite dolge lase in po potrebi nosite mrežico za lase.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost stiska in striženja

Nevarnost nenačnega vrtenja koles pri spremnjanju položaja stroja.

- Med nastavljanjem položaja transportnega traku ne segajte v bližino vrtljivih koles.
- Po uspešni nastavitevi položaja transportnega traku vedno aktivirajte vse zavore vrtljivih koles.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost spotikanja in padca

Pri ogrodjih obstaja nevarnost spotikanja in padca čez štrleče dele ogrodja.

- Stroja, zlasti ogrodja, ne smete postaviti in uporabljati v bližini hodnikov.
- Po potrebi je treba obstoječe hodnike ustrezno prestaviti.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost poškodb zaradi voznegog ogrodja

Pri prestavljanju transportnega traku lahko kolesa na podvozju zapeljejo čez stopala in druge dele telesa.

- Nosite močno obutev z jeklenimi kapicami.
- Med premikanjem ne stopajte v območje premikanja koles.

⚠ PREVIDNOST**Ostri robovi**

Ostri robovi lahko povzročijo ureznine.

- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Ravnajte previdno.

POZOR**Materialna škoda zaradi nepravilnega ravnanja z bremenom**

Nepravilno ravnanje z bremenom pri natovarjanju ali raztovarjanju lahko povzroči materialno škodo.

- Uporabljajte ustrezno dvižno opremo.
- Bremena, ki jih želite razstaviti ali vgraditi in njihove mase ne morete nositi z mehansko silo, prestrezite z ustreznimi napravami (npr. vrvmi ali škrpicnjekom).
- S posebnimi pripomočki preprečite drgnjenje vrvi in dvižnih trakov na ostrih robovih in vogalih; vmes položite na primer sloj mehkejšega materiala, namestite zaščitne kotnike.
- Poševno napete pletenice ali vrvi ne smejo stiskati komponent in njihove dodatne opreme.
- Pri odlaganju bremena se izogibajte močnim udarcem.
- Breme načeloma odložite samo na nosilno in ravno podlago.

POZOR**Škoda na napravi zaradi nepravilne električne napetosti**

Priklop neustreznega električnega napajanja lahko povzroči uničenje električne opreme.

- Električno napajanje naj priključi samo električar.
- Upoštevajte lokalne predpise za oskrbo z energijo. Električni sistem je zasnovan v skladu z evropskimi varnostnimi standardi.

POZOR**Škoda na napravi zaradi nepravilne smeri vrtenja motorjev**

Daljši napačen tek traku lahko povzroči škodo na napravi.

- Dela na napravi sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje.
- Vizualno preverite smer teka transportnega traku.
- Po potrebi popravite smer vrtenja motorjev z zamenjavo faz na električnem priključku.
- Namestite puščice za smer transporta.

POZOR**Škoda na napravi zaradi nepravilno poravnane traku**

Če trak teče vstran ali spodrsava, lahko pride do škode na napravi.

- Dela na napravi sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje.
- Naravnajte tek traku.
- Nastavite napetost traku.

POZOR**Škoda na napravi zaradi neustreznih čistil**

Če za čiščenje uporabljate topila, lahko pride do škode na tračnem transporterju in traku.

- Za čiščenje ne uporabljajte topil.
- Običajno umazanijo odstranite z mlačno vodo.
- Trdovratno umazanijo z maščobami odstranite s špiritom.
- Če imate kakršno koli vprašanje o ustreznih čistilih, se obrnite na proizvajalca.

5.2 Mesto postavitve

Pred postavitvijo je treba izvesti naslednje ukrepe:

- Za mesto namestitve je potrebna stabilna, ravna površina.
- Postavitev je treba izvesti v skladu z zahtevami na projektnih skicah (načrt postavitve, načrt temeljev).
- Na voljo morajo biti zadostno dimenzionirani oskrbovalni vodi.
- Primerna dvižna oprema je pripravljena za uporabo.
- Sredstva za delovanje so na voljo v predpisani kakovosti in količini.

5.3 Točke za privez in območja za uporabo dvižne opreme

NEVARNOST

Viseča bremena

Bremena, ki se prevrnejo ali padejo dol, lahko povzročijo težke ali smrtne poškodbe.

- Nikoli ne stopajte pod viseča bremena.
- Uporabljajte samo odobreno dvižno opremo in opremo za pritrditev, ki je zasnovana za skupno maso obešenega bremena.
- Upoštevajte točke za privez in težišče bremena.
- Uporabljajte samo opremo za pritrditev/dviganje bremena, ki je v brezhibnem tehničnem stanju.
- Bremena zavarujte z ustreznimi pripravami.
- Če so nameščena transportna varovala, jih odstranite šele po koncu namestitve.
- Območja natovarjanja/raztovarjanja zavarujte pred nepooblaščenim dostopom.
- Pazite na zadostno osvetlitev območij za natovarjanje/raztovarjanje.
- Breme premikajte samo pod nadzorom.
- Ko zapustite delovno mesto, odložite breme.

OPOZORILO

Nevarnost stiska in udarcev

Pri nastavljanju ogrodja se lahko nezadostno zavarovan transportni trak nepričakovano spusti.


- Z ustrezno dvižno opremo (z žerjavom itd.) zavarujte transportni trak pred nenamernim in nenadnim spustom.
- Pritrdilnih vijakov ne smete odviti, dokler transportni trak ni ustrezno zavarovan pred navedeno nevarnostjo.
- Pri odvijanju/pritrjevanju pritrdilnih vijakov ne stojte pod visečimi bremeni.
- Ohranjajte zadostno razdaljo od območij nevarnosti.
- Višino nastavljamte z več osebami.
- Nosite osebno zaščitno opremo.

POZOR
Materialna škoda zaradi nepravilnega ravnanja z bremenom

Nepravilno ravnanje z bremenom pri natovarjanju ali raztovarjanju lahko povzroči materialno škodo.

- Uporabljajte ustrezno dvižno opremo.
- Bremena, ki jih želite razstaviti ali vgraditi in njihove mase ne morete nositi z mehansko silo, prestrezite z ustreznimi napravami (npr. vrvmi ali škripčevjem).
- S posebnimi pripomočki preprečite drgnjenje vrvi in dvižnih trakov na ostrih robovih in vogalih; vmes položite na primer sloj mehkejšega materiala, namestite zaščitne kotnike.
- Poševno napete pletenice ali vrvi ne smejo stiskati komponent in njihove dodatne opreme.
- Pri odlaganju bremena se izogibajte močnim udarcem.
- Breme načeloma odložite samo na nosilno in ravno podlago.

5.3.1 Območja za uporabo dvižne opreme



Slika 25: Območja za uporabo dvižne opreme (npr. viličarja)

1 Dolžina

2 Širina

- Na označenih območjih za uporabo dvižne opreme lahko transportni trak dvignite s pomočjo viličarja itd. Pazite, da bo transportni trak podprt po celotni širini in zadostni dolžini, da se ne bo mogel prevrniti ali pasti.
- Upoštevajte težišče bremena.
- Breme zavarujte pred padcem.


5.3.2 Stične točke za dvižno opremo

NEVARNOST

Uporaba točk za privez

Če točka za privez popusti ali se poškoduje, lahko pride do težkih telesnih poškodb ali smrti.

- Preverite, ali so točke za privez v tehnično brezhibnem stanju.
- Pred uporabo točk za privez znova pritegnite vijake.



Slika 26: Točke za privez dvižne opreme (npr. vrvi)

1 Točka za privez

- Na rdeče označenih točkah za privez (točkah za pritrditev žerjava) je mogoč privez transporterja z vrvmi.
- Upoštevajte težišče bremena.

5.4 Namestitev ogrodij

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost stiska in udarcev

Pri nastavljanju ogrodja se lahko nezadostno zavarovan transportni trak nepričakovano spusti.


- Z ustrezno dvižno opremo (z žerjavom itd.) zavarujte transportni trak pred nenamernim in nenadnim spustom.
- Pritrdilnih vijakov ne smete odviti, dokler transportni trak ni ustrezno zavarovan pred navedeno nevarnostjo.
- Pri odvijanju/pritrjevanju pritrdilnih vijakov ne stojte pod visecimi bremenimi.
- Ohranjajte zadostno razdaljo od območij nevarnosti.
- Višino nastavljaljajte z več osebami.
- Nosite osebno zaščitno opremo.

5.4.1 Ogrodje – EM

5.4.1.1 Namestitev ogrodja – EM 010

Pogoji

- Ogrodje ste vzeli iz embalaže.




Zaradi transportiranja se lahko zgodi, da so posamezne podpore v napravo vgrajene zasukano.

1. Pazite, da podpora ne more pasti ven.
2. Sprostite vijak M8.
3. Pazite, da pritrdilna ploščica pri izvleku podpore na pade ven.
4. Podporo ponovno vgradite v zasukani smeri (glejte levo sliko).

Rezultat: Ogrodje je sestavljen.

Slika 27: Namestitev ogrodja – EM 010



Slika 28: Namestitev ogrodja – EM 010


5. Nastavite želeno višino ogrodja (vse podpore) in pravilno pritegnite vijake.

Rezultat: Ogrodje ima po vaših zahtevah nastavljeno višino.

5.4.1.2 Namestitev ogrodja – EM 120

Pogoji

- Ogrodje ste vzeli iz embalaže.




Slika 29: Namestitev ogrodja – EM 120

Zaradi transportiranja se lahko zgodi, da so posamezne podpore v napravo vgrajene zasukano.

1. Pazite, da podpora ne more pasti ven.
2. Sprostite vijak M8.
3. Podpore ponovno vgradite v zasukani smeri (glejte levo sliko).

Rezultat: Ogrodje je sestavljen.



Slika 30: Namestitev ogrodja – EM 120

4. Nastavite želeno višino ogrodja in pravilno pritegnite vijke.


Rezultat: Ogrodje ima po vaših zahtevah nastavljeni višino.

5.4.2 Ogrodje AM

5.4.2.1 Namestitev ogrodja – AM 010


Pogoji

- Ogrodje ste vzeli iz embalaže.



Ogrodje je dobavljeno v vnaprej sestavljenem stanju, kot je prikazano na levi strani.

Slika 31: Namestitev ogrodja – AM 010 (primer)



Na ogrodju lahko izvedete naslednje nastavitev:

- Nastavite želeni kot naklona.
- Nastavite želeno višino ogrodja.
- Pravilno pritegnite vse vijke.


Rezultat: Ogrodje ima po vaših zahtevah nastavljeno višino in kot.

Slika 32: Možnosti nastavitev ogrodja – AM 010

5.4.2.2 Namestitev trupa transporterja na ogrodje – AM 010

Pogoji

- Vsa ogrodja so v celoti nameščena.



Slika 33: Namestitev transportnega traku z ogrodjem AM 010 (primer)


1 Transportni trak

2 Ogrodje (-a)

1. Sprostite premične namestitvene vijke [A] v vodilnem profilu pod trupom transporterja (2×2 kosa na ogrodje) in jih vstavite v predvidene pritrdilne nosilce [B].
2. Trup transporterja namestite na ogrodje, kot je prikazano na spodnji sliki [C], in pravilno pritegnite vijke.

NAPOTEK

Pazite na to, da bodo rdeče nalepljene oznake ena nad drugo.




Slika 34: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem AM 010 (primer)

Rezultat: Transporter je nameščen na ogrodju.

5.4.2.3 Namestitev ogrodja – AM 140


Pogoji

- Ogrodje ste vzeli iz embalaže.



Ogrodje je dobavljeno v vnaprej sestavljenem stanju, kot je prikazano na levi strani.

Slika 35: Namestitev ogrodja – AM 140 (primer)



Na ogrodju lahko izvedete naslednje nastavitev:

1. Nastavite želeni kot naklona.
2. Nastavite želeno višino ogrodja.
3. Pravilno pritegnite vse vijake.


Rezultat: Ogrodje ima po vaših zahtevah nastavljeno višino in kot.

Slika 36: Možnosti nastavitev ogrodja – AM 140

5.4.2.4 Namestitev trupa transporterja na ogrodje – AM 140

Pogoji

- Vsa ogrodja so v celoti nameščena.




Slika 37: Namestitev transportnega traku z ogrodjem AM 140 (primer)

1 Transportni trak

2 Ogrodje (-a)

- Odvijte namestitvene vijke [A] na mehanizmu za nastavljanje kota (2×2 kosa na posamezno ogrodje) in vstavite navojno ploščico, ki štrli ven, v predvideni utor v ogrodju [B].
- Trup transporterja namestite na ogrodje, kot je prikazano na spodnji sliki [C], in pravilno pritegnite vijke.
- Navojne ploščice držala namestite z vijaki [X] (2×2 kosa na ogrodje) v spodnji vodilni utor na trupu transporterja.
- Čelne konce profila zaprite s črnimi pokrovi.




Slika 38: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem AM 140 (primer)

Rezultat: Transporter je nameščen na ogrodju.

5.4.2.5 Namestitev ogrodja – AM 260


Pogoji

- Ogrodje ste vzeli iz embalaže.



Ogrodje je dobavljeno v vnaprej sestavljenem stanju, kot je prikazano na levi strani.

Slika 39: Namestitev ogrodja – AM 260 (primer)



- 1 Nastavite želeni kot naklona tako, da odvijete zgornji vijak.
- 2 Želeno višino ogrodja nastavite tako, da odvijete oba vijaka.
- 3 Ko nastavite ogrodje, pravilno pritegnite vse vijke.


Rezultat: Ogrodje ima po vaših zahtevah nastavljeno višino in kot.

Slika 40: Možnosti nastavitev ogrodja – AM 260

5.4.2.6 Namestitev trupa transporterja na ogrodje – AM 260

Pogoji

- Vsa ogrodja so v celoti nameščena.




Slika 41: Namestitev transportnega traku z ogrodjem HE 030/HE 260 (primer)

1 Transportni trak

2 Ogrodje (-a)

1. Sprostite premične namestitvene vijke [A] v vodilnem profilu pod trupom transporterja (2 x 2 kosa na ogrodje) in jih vstavite v predvidene pritrdilne nosilce [B].
2. Trup transporterja namestite na ogrodje, kot je prikazano na spodnji sliki [C], in pravilno pritegnite vijke.



Slika 42: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem HE 030/HE 260 (primer)


Rezultat: Transporter je nameščen na ogrodju.

5.4.3 Ogrodje – HE/HM

5.4.3.1 Namestitev ogrodja – HE 010/HM 010

Pogoji

- Ogrodje ste vzeli iz embalaže.



Slika 43: Namestitev ogrodja – HE 010/HM 010

Pazite, da se bodo **rdeče** in **modre** nalepljene oznake pri nameščanju ujemale in da bosta vidni obe piki, kot je prikazano na slikah levo.

1. Osnovno ogrodje in teleskopski profil (IP5) položite na bok na ravno, čisto površino, kot je prikazano na sliki. Zdaj pravilno pritegnite vijake, kot je prikazano.
2. Osnovni okvir obrnite na drugo stran in položite 2. profil na osnovno ogrodje. Zdaj pravilno pritegnite vijake, kot je prikazano.


Če je priložen diagonalni veznik:

3. Zdaj namestite diagonalni veznik: V ta namen odvijte vijačni spoj pri 3., da boste prečko lahko premikali.
4. Namestite diagonalni veznik, kot je prikazano, in pravilno pritegnite vijake.

Če je priložen prečni veznik:

5. Zdaj namestite prečni veznik tako, da potisnete navojno ploščico v utor in jo nato privijte. Pazite, da bo prečni veznik čim bliže koncu profila. Pravilno pritegnite vijake.

Rezultat: Ogrodje je sestavljen.



6. Nastavite želeni kot naklona.
7. Nastavite želeno višino ogrodja.
8. Pravilno pritegnite vse vijake.


Rezultat: Ogrodje ima po vaših zahtevah nastavljeno višino in kot.

Slika 44: Namestitev ogrodja – HE 010/HM 010

5.4.3.2 Namestitev trupa transporterja na ogrodje – HE 010 – HM 010

Pogoji

- Vsa ogrodja so v celoti nameščena.




Slika 45: Namestitev transporterja z ogrodjem HE 010 – HM 010 (primer)

- | | |
|---|----------------|
| 1 Transportni trak | 2 Ogrodje (-a) |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprostite premične namestitvene vijke [A] v vodilnem profilu pod trupom transporterja (2 x 2 kosa na ogrodje) in jih vstavite v predvidene pritrdilne nosilce [B]. 2. Trup transporterja namestite na ogrodje, kot je prikazano na spodnji sliki [C], in pravilno pritegnite vijke. | |

NAPOTEK

-
- Upoštevajte, da so na spojnih mestih vedno razporejene nalepljene oznake enake barve.
 - Pazite na enako usmerjenost osnovnega ogrodja, diagonalnega in prečnega veznika (glejte spodaj).




Slika 46: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem HE 010 – HM 010 (primer)

Rezultat: Transporter je nameščen na ogrodju.

5.4.3.3 Namestitev ogrodja – HE 020/HM 140

Pogoji

- Ogrodje ste vzeli iz embalaže.



Slika 47: Namestitev ogrodja – HE 020/HM 140

Pazite, da se bodo **rdeče** in **modre** nalepljene oznake pri nameščanju ujemale in da bosta vidni obe piki, kot je prikazano na slikah levo.

- Osnovno ogrodje in teleskopski profil (IP2) položite na bok na ravno, čisto površino, kot je prikazano na sliki. Zdaj pravilno pritegnite vijake, kot je prikazano.
- Osnovni okvir obrnite na drugo stran in položite 2. profil na osnovno ogrodje. Zdaj pravilno pritegnite vijake, kot je prikazano.


Če je na voljo diagonalni veznik:

- Zdaj namestite diagonalni veznik: V ta namen odvijte vijačni spoj pri 3. in 5., da boste prečko lahko premikali.
- Namestite diagonalni veznik, kot je prikazano na sliki, in pravilno pritegnite vijake.

Če je na voljo prečni veznik:

- Zdaj namestite prečni veznik tako, da potisnete navojno ploščico v utor in jo nato privijte. Pravilno pritegnite vijake.

Rezultat: Ogrodje je sestavljen.




Zaščitne kape 2 dajte na stran.

Slika 48: Namestitev ogrodja – HE 020/HM 140

5.4.3.4 Namestitev trupa transporterja na ogrodje – HE 020-HM 140

Pogoji

- Vsa ogrodja so v celoti nameščena.




Slika 49: Namestitev transportnega traku z ogrodjem HE 020/HE 140 (primer)

1 Transportni trak

2 Ogrodje (-a)

- Odvijte namestitvene vijke [A] na mehanizmu za nastavljanje kota (2×2 kosa na posamezno ogrodje) in vstavite navojno ploščico, ki štrli ven, v predvideni utor v ogrodju [B].
- Trup transporterja namestite na ogrodje, kot je prikazano na spodnji sliki [C], in pravilno pritegnite vijke.
- Nataknite zaščitne kape na koncih profila.



Slika 50: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem HE 020/HE 140 (primer)

Rezultat: Transporter je nameščen na ogrodju.


1 Rdeče nalepljene oznake

2 Modre nalepljene oznake

5.4.3.5 Namestitev ogrodja – HE 030/HM 260

Pogoji

- Ogrodje ste vzeli iz embalaže.



Slika 51: Namestitev ogrodja – HE 260/HM 260

Pazite, da se bodo **rdeče** in **modre** nalepljene oznake pri nameščanju ujemale in da bosta vidni obe piki, kot je prikazano na slikah levo.

1. Osnovno ogrodje in teleskopski profil (IP5) položite na bok na ravno, čisto površino, kot je prikazano na sliki. Zdaj pravilno pritegnite vijake, kot je prikazano.
2. Osnovni okvir obrnite na drugo stran in položite 2. profil na osnovno ogrodje. Zdaj pravilno pritegnite vijake, kot je prikazano.


Če je priložen diagonalni veznik:

3. Zdaj namestite diagonalni veznik: V ta namen odvijte vijačni spoj pri 3. in 5., da boste diagonalni veznik lahko premikali.
4. Namestite diagonalni veznik, kot je prikazano na sliki, in pravilno pritegnite vijake.

Če je priložen prečni veznik:

6. Zdaj namestite prečni veznik tako, da potisnete navojno ploščico v utor in jo nato privijte. Pazite, da bo prečni veznik čim bližje koncu profila. Pravilno pritegnite vijak.

Rezultat: Ogrodje je sestavljen.



Slika 52: Namestitev ogrodja – HE 260/HM 260


7. Nastavite želeni kot naklona tako, da odvijete zgornji vijak.
5. Želeno višino ogrodja nastavite tako, da odvijete oba vijaka.
6. Ko nastavite ogrodje, pravilno pritegnite vse vijake.

Rezultat: Ogrodje ima po vaših zahtevah nastavljeno višino in kot.

5.4.3.6 Namestitev trupa transporterja na ogrodje – HE 030-HM 260

Pogoji

- Vsa ogrodja so v celoti nameščena.




Slika 53: Namestitev transportnega traku z ogrodjem HE 030/HE 260 (primer)

1 Transportni trak

2 Ogrodje (-a)

- Sprostite premične namestitvene vijake [A] v vodilnem profilu pod trupom transporterja (2 x 2 kosa na ogrodje) in jih vstavite v predvidene pritrdilne nosilce [B].
- Trup transporterja namestite na ogrodje, kot je prikazano na spodnji sliki [C], in pravilno pritegnite vijake.



Slika 54: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem HE 030/HE 260 (primer)

Rezultat: Transporter je nameščen na ogrodju.

5.5 Postavitev transporterja

5.5.1 Nastavljanje položaja transportnega traku

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost poškodb zaradi voznega ogrodja

Pri prestavljanju transportnega traku lahko kolesa na podvozju zapeljejo čez stopala in druge dele telesa.

- Nosite močno obutev z jeklenimi kapicami.
- Med premikanjem ne stopajte v območje premikanja koles.

⚠ PREVIDNOST


Nevarnost stiska in striženja

Nevarnost nenadnega vrtenja koles pri spremnjanju položaja stroja.

- Med nastavljanjem položaja transportnega traku ne segajte v bližino vrtljivih koles.
- Po uspešni nastavitevi položaja transportnega traku vedno aktivirajte vse zavore vrtljivih koles.

Pogoji

- Transporter je nameščen na ogrodju in je na mestu postavitev.




Slika 55: Talna zapora

Transporter postavite na njegov položaj s talno zaporo:

- Transporter potisnite v njegov položaj, da se zaporni sorniki zaskočijo v pripravo v tleh.

Rezultat: Transporter je v svojem položaju.



Slika 56: Blokiranje koles

Blokirajte kolesa:

- Zavore vseh koles pritisnite navzdol, da se zaskočijo.

Rezultat: Transporter je zavarovan pred nenadzorovanim premikanjem.


5.5.2 Zavarovanje transportnega traku pred prevrnitvijo

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi prevrnitve stroja

Nevarnost prevrnitve ob nezadostni pritrditvi v tla.

- Če so na voljo, talna ušesa talnih pritrdilnih elementov vedno varno privijte v tla z ustreznim vijačnim spojem. V nasprotnem primeru ne zaganajte stroja!
- Pazite, da bo obremenitev enakomerna!
- Uporabite vijke z zadostno trdnostjo!
- Upoštevajte trdnost tal!
- Pred odvijanjem pritrditve v tla bodite pozorni na nizko težišče in ga po potrebi nastavite:
 - Nastavite najnižji položaj ogrodja.
 - Preverite stabilnost, po potrebi odstranite ogrodje.



Slika 57: Pritrditev v tla

Transporter pritrdite v tla:

- Stroj pritrdite na tla s primernim vijačnim spojem.

Rezultat: Transporter je zavarovan pred prevrnitvijo.

5.6 Električni priklop

1. Vtič priključnega kabla vstavite v ustrezno vtičnico.
2. Priključni kabel napeljite tako, da se nihče ne more spotakniti čezenj.

5.7 Čiščenje po namestitvi

1. Po namestitvi stroja se prepričajte, da v njegovi okolici ne bodo ležali orodje, dvižna oprema ali drugi predmeti, ki ste jih uporabljali za nameščanje.
2. Pobrišite razlite tekočine (kondenzat, čistilno raztopino itd.).

6 Zagon

6.1 Varnost

Vsakršno delo sme izvajati samo dokazljivo kvalificirano strokovno osebje ob upoštevanju:

- teh navodil
- vseh drugih navodil, ki pripadajo sistemu (drugih veljavnih dokumentov, vključno z dokumentacijo dobavitelja)
- veljavnih lokalnih predpisov in zakonov

NAPOTEK

- • Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica nepravilnega zagona.

NEVARNOST

Nevarnost uvleka in stiska

Deli stroja lahko uvlečajo ohlapna oblačila, ohlapen nakit ali dolge, nespete lase in povzročijo težke telesne poškodbe.

- Stroja nikoli ne uporabljajte brez zaščitnega pokrova verige.
- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Ne nosite ohlapnega nakita.
- Dolge lase spnite skupaj.
- Vzdrževanje: Preverite, ali je stroj brez napetosti, in ga zavarujte pred ponovnim vklopom. Šele nato odstranite zaščitni pokrov. Pred ponovnim zagonom namestite zaščitni pokrov.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka

V primeru stika s sestavnimi deli pod napetostjo obstaja smrtna nevarnost. Vključene električne komponente lahko povzročijo nenadzorovano premikanje. Posledica so težke telesne poškodbe ali smrt.

- Vsakršno delo na električnih komponentah tega stroja sme izvajati samo kvalificirano osebje (električar ali oseba z elektrotehnično izobrazbo v skladu z DIN EN 60204-1).
- Med vzdrževanjem in popravili izključite stroj in ga zavarujte pred nepričakovanim ponovnim vklopom.
- Zaprite delovno območje in ga označite z opozorilnim znakom.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost

Prevažanje oseb je nevarno in lahko povzroči smrtnne poškodbe.

- Prevažanje oseb je izrecno prepovedano.

⚠ NEVARNOST

Opustitev preprečevanja nevarnosti

Če so naprave za izklop nedostopne, ni mogoče preprečiti ali ublažiti telesnih poškodb.

- Ne zastavljajte poti do naprav za izklop in skrbite, da ostanejo dostopne.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost stiska in udarcev

Pri nastavljanju ogrodja se lahko nezadostno zavarovan transportni trak nepričakovano spusti.

- Z ustrezno dvižno opremo (z žerjavom itd.) zavarujte transportni trak pred nenamernim in nenadnim spustom.
- Pritrdilnih vijakov ne smete odviti, dokler transportni trak ni ustrezno zavarovan pred navedeno nevarnostjo.
- Pri odvijanju/pritrjevanju pritrdilnih vijakov ne stojte pod visečimi bremenimi.
- Ohranajte zadostno razdaljo od območij nevarnosti.
- Višino nastavljajte z več osebami.
- Nosite osebno zaščitno opremo.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost uvleka, striženja in stiska

Na pregradi, valovitem robu ali vzdolžni letvi v vhodnem območju lahko pride do uvleka prstov.

- Ne segajte v območje pregrade, valovitega roba ali vzdolžne letve.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi prevrnitve stroja

Nevarnost prevrnitve ob nezadostni pritrditvi v tla.

- Če so na voljo, talna ušesa talnih pritrdilnih elementov vedno varno privijte v tla z ustreznim vijačnim spojem. V nasprotnem primeru ne zaganajte stroja!
- Pazite, da bo obremenitev enakomerna!
- Uporabite vijke z zadostno trdnostjo!
- Upoštevajte trdnost tal!
- Pred odvijanjem pritrditve v tla bodite pozorni na nizko težišče in ga po potrebi nastavite:
 - Nastavite najnižji položaj ogrodja.
 - Preverite stabilnost, po potrebi odstranite ogrodje.

⚠ OPOZORILO**Nevarnost vrtljivih in premikajočih se komponent**

Vrtljive in premikajoče se komponente lahko stisnejo in odrežejo okončine ter povzročijo težke telesne poškodbe.

- Zadržujte se samo na odmerjenem delovnem območju.
- Ohranajte varno razdaljo do komponent.
- Upoštevajte opozorilne znake na delovnem območju.
- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Spnite dolge lase in po potrebi nosite mrežico za lase.

⚠ PREVIDNOST**Nevarnost uvleka in drgnjenja na vhodu in izhodu transportnega traku ter na povratnem valju na spodnjem delu**

Deli stroja lahko uvlečejo ohlapna oblačila, ohlapen nakit ali dolge, nespete lase in povzročijo telesne poškodbe.

- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Ne nosite ohlapnega nakita.
- Spnite dolge lase in po potrebi nosite mrežico za lase.
- Ne segajte v območja nevarnosti.
- Ohranajte zadostno razdaljo od območij/mest nevarnosti.

⚠ POZOR**Nevarnost zmečkanin in odrgnin**

Pri seganju v vstopno območje transportnega traka pri pokrovih ali lijakih lahko pride do zmečkanja in/ali odrgnin udov.

- Ne segajte v vstopno območje.

⚠ POZOR**Nevarnost zmečkanin (pri pogonu spodaj in traku s pregradami)**

Na spodnjem delu traku med motorjem in pregradami, ki se premikajo mimo njega, obstaja nevarnost zmečkanin.

- Nikoli ne segajte na območje nad pogonskim motorjem, dokler je stroj vklopljen oz. ni zavarovan pred ponovnim vklopom.

⚠ PREVIDNOST**Nevarnost stiska in striženja**

Nevarnost nenadnega vrtenja koles pri spremenjanju položaja stroja.

- Med nastavljanjem položaja transportnega traku ne segajte v bližino vrtljivih koles.
- Po uspešni nastavitevi položaja transportnega traku vedno aktivirajte vse zavore vrtljivih koles.

⚠ PREVIDNOST**Nevarnost poškodb zaradi voznega ogrodja**

Pri prestavljanju transportnega traku lahko kolesa na podvozju zapeljejo čez stopala in druge dele telesa.

- Nosite močno obutev z jeklenimi kapicami.
- Med premikanjem ne stopajte v območje premikanja koles.

⚠ PREVIDNOST**Nevarnost spotkanja in padca**

Pri ogrodjih obstaja nevarnost spotkanja in padca čez štrleče dele ogrodja.

- Stroja, zlasti ogrodja, ne smete postaviti in uporabljati v bližini hodnikov.
- Po potrebi je treba obstoječe hodnike ustrezno prestaviti.

POZOR**Škoda na napravi zaradi nepravilne električne napetosti**

Priklop neustreznega električnega napajanja lahko povzroči uničenje električne opreme.

- Električno napajanje naj priključi samo električar.
- Upoštevajte lokalne predpise za oskrbo z energijo. Električni sistem je zasnovan v skladu z evropskimi varnostnimi standardi.

POZOR**Škoda na napravi zaradi nepravilne smeri vrtenja motorjev**

Daljši napačen tek traku lahko povzroči škodo na napravi.

- Dela na napravi sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje.
- Vizualno preverite smer teka transportnega traku.
- Po potrebi popravite smer vrtenja motorjev z zamenjavo faz na električnem priključku.
- Namestite puščice za smer transporta.

POZOR**Škoda na napravi zaradi nepravilno poravnanega traku**

Če trak teče vstran ali spodrsava, lahko pride do škode na napravi.

- Dela na napravi sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje.
- Naravnajte tek traku.
- Nastavite napetost traku.

6.2 Točke za preverjanje pred prvim zagonom

PRED prvim zagonom je treba preveriti naslednje splošne točke za preverjanje:

1. Prepričajte se, da po namestitvi ali montaži ob/v stroju niso ostali orodje in tukki.
2. Prepričajte se, da je transporter v pravilnem položaju in po potrebi pritrjen v tla.
3. Očistite vlago in umazanijo na sistemu.
4. Preverite, ali je v obratu lastnika zagotovljeno električno napajanje.
5. Stroj vključite na glavnem stikalu.
6. Preverite električno delovanje vseh varnostnih naprav.
7. Preverite pravilno namestitev vseh zaščitnih naprav.
8. Zaprite vse nadzorne odprtine, pokrove in vrata.
9. Ponovno preverite smer vrtenja pogonskega motorja.
9. Še enkrat preverite vse zgoraj navedene točke.

6.3 Zagon

POZOR

Nevarnost poškodb traku

Možnost večje obrabe in celo poškodb traku

- Po prvem zagonu se lahko trak podaljša zaradi utekanja in sprememb temperature.
- Zato v prvih 2 tednih in med delovanjem pogosto preverjajte poravnost in napetost traku.

1. Prepričajte se, da je transporter v pravilnem položaju in po potrebi pritrjen v tla.
2. Preverite, ali je v obratu lastnika zagotovljeno električno napajanje.
3. Stroj vključite na glavnem stikalu.
4. Preverite električno napajanje.
5. Preverite električno delovanje vseh varnostnih stikal in naprav.

Ob ustrezном posegu v varnostni sistem morajo zasvetiti opozorilne lučke, ki opozorijo na morebitno nevarnost. Poseg ponovite pri vseh varnostnih elementih:

- tipka za zaustavitev v sili
- tipka za izklop v sili
- varnostna vrata
- glavno stikalo itd.

6. Preverite smer vrtenja pogonskih motorjev.
7. Preverite poravnost traku. Po potrebi nastavite poravnost in napetost traku.

NAPOTEK

► Po uspešno izvedenih zgoraj navedenih dejavnosti in točkah za preverjanje lahko stroj uporabljate z materialom za prevažanje.

6.4 Zagon po načrtovanem odklopu

NAPOTEK

► Če stroj ponovno zaganjate po daljšem mirovanju, ponovno izvedite postopek prvega zagona.

7 Upravljanje

V poglavju Upravljanje je opis upravljanja sistema v načinu normalnega delovanja in pregled upravljalnih elementov ter signalnih naprav.

Po aktiviranju v načinu normalnega delovanja deluje sistem popolnoma samodejno, brez posegov upravljavca.

7.1 Varnost

Vsakršno delo sme izvajati samo dokazljivo kvalificirano strokovno osebje ob upoštevanju:

- teh navodil
- vseh drugih navodil, ki pripadajo sistemu (drugi veljavni dokumenti, vključno z dokumentacijo dobavitelja)
- veljavnih lokalnih predpisov in zakonov

NEVARNOST

Nevarnost uvleka in stiska

Deli stroja lahko uvlečejo ohlapna oblačila, ohlapen nakit ali dolge, nespete lase in povzročijo težke telesne poškodbe.

- Stroja nikoli ne uporabljajte brez zaščitnega pokrova verige.
- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Ne nosite ohlapnega nakita.
- Dolge lase spnite skupaj.
- Vzdrževanje: Preverite, ali je stroj brez napetosti, in ga zavarujte pred ponovnim vklopom. Šele nato odstranite zaščitni pokrov. Pred ponovnim zagonom namestite zaščitni pokrov.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka

V primeru stika s sestavnimi deli pod napetostjo obstaja smrtna nevarnost. Vključene električne komponente lahko povzročijo nenadzorovano premikanje. Posledica so težke telesne poškodbe ali smrt.

- Vsakršno delo na električnih komponentah tega stroja sme izvajati samo kvalificirano osebje (električar ali oseba z elektrotehnično izobrazbo v skladu z DIN EN 60204-1).
- Med vzdrževanjem in popravili izključite stroj in ga zavarujte pred nepričakovanim ponovnim vklopom.
- Zaprite delovno območje in ga označite z opozorilnim znakom.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost

Prevažanje oseb je nevarno in lahko povzroči smrtnne poškodbe.

- Prevažanje oseb je izrecno prepovedano.

⚠ NEVARNOST

Opustitev preprečevanja nevarnosti

Če so naprave za izklop nedostopne, ni mogoče preprečiti ali ublažiti telesnih poškodb.

- Ne zastavljajte poti do naprav za izklop in skrbite, da ostanejo dostopne.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost uvleka, striženja in stiska

Na pregradi, valovitem robu ali vzdolžni letvi v vhodnem območju lahko pride do uvleka prstov.

- Ne segajte v območje pregrade, valovitega roba ali vzdolžne letve.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost vrtljivih in premikajočih se komponent

Vrtljive in premikajoče se komponente lahko stisnejo in odrežejo okončine ter povzročijo težke telesne poškodbe.

- Zadržujte se samo na odmerjenem delovnem območju.
- Ohranjajte varno razdaljo do komponent.
- Upoštevajte opozorilne znake na delovnem območju.
- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Spnite dolge lase in po potrebi nosite mrežico za lase.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi prevrnitve stroja

Nevarnost prevrnitve ob nezadostni pritrditvi v tla.

- Če so na voljo, talna ušesa talnih pritrdilnih elementov vedno varno privijte v tla z ustreznim vijačnim spojem. V nasprotnem primeru ne zaganajte stroja!
- Pazite, da bo obremenitev enakomerna!
- Uporabite vijake z zadostno trdnostjo!
- Upoštevajte trdnost tal!
- Pred odvijanjem pritrditve v tla bodite pozorni na nizko težišče in ga po potrebi nastavite:
 - Nastavite najnižji položaj ogrodja.
 - Preverite stabilnost, po potrebi odstranite ogrodje.

⚠ PREVIDNOST**Nevarnost uvleka in drgnjenja na vhodu in izhodu transportnega traku ter na povratnem valju na spodnjem delu**

Deli stroja lahko uvlečejo ohlapna oblačila, ohlapen nakit ali dolge, nespete lase in povzročijo telesne poškodbe.

- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Ne nosite ohlapnega nakita.
- Sprnite dolge lase in po potrebi nosite mrežico za lase.
- Ne segajte v območja nevarnosti.
- Ohranjajte zadostno razdaljo od območij/mest nevarnosti.

⚠ POZOR**Nevarnost zmečkanin (pri pogonu spodaj in traku s pregradami)**

Na spodnjem delu traku med motorjem in pregradami, ki se premikajo mimo njega, obstaja nevarnost zmečkanin.

- Nikoli ne segajte na območje nad pogonskim motorjem, dokler je stroj vklopljen oz. ni zavarovan pred ponovnim vklopom.

⚠ POZOR**Nevarnost zmečkanin in odrgnin**

Pri seganju v vstopno območje transportnega traka pri pokrovih ali lijakih lahko pride do zmečkanja in/ali odrgnin udov.

- Ne segajte v vstopno območje.

⚠ PREVIDNOST**Nevarnost spotikanja in padca**

Pri ogrodjih obstaja nevarnost spotikanja in padca čez štrleče dele ogrodja.

- Stroja, zlasti ogrodja, ne smete postaviti in uporabljati v bližini hodnikov.
- Po potrebi je treba obstoječe hodnike ustrezno prestaviti.

NAPOTEK

Vedno upoštevajte predpise za preprečevanje nesreč in vse notranje predpise za delo, upravljanje in varnost.

7.2 Pred uporabo

POZOR

Nevarnost poškodb traku

Možnost večje obrabe in celo poškodb traku

- Pred začetkom vsake izmene preverite poravnost traku.

Nepredvidena uporaba in napačno ravnanje lahko povzročita življenjsko smrtne telesne poškodbe in materialno škodo. Zato pred vsako uporabo in upravljanjem sistema upoštevajte napotke v poglavju Varnost. Osebe, odgovorne za upravljanje, se morajo zato redno usposabljati.

Pred uporabo in upravljanjem sistema se vprašajte naslednje:

- Ali sem pozorno prebral in razumel navodila za uporabo?
- Ali imam na podlagi izobrazbe in kvalifikacije pravico upravljati sistem?
- Me je lastnik sistema pooblastil za upravljanje sistema?

Nadalje med pripravo za uporabo in upravljanje stroja spada tudi naslednje:


- Nadenite si osebno zaščitno opremo.
- Seznanite se s celotnim sistemom.
- Seznanite se z veljavnimi predpisi.
- Delovne postopke usklajujte z vsemi udeležencji.
- Pred začetkom dela preverite, ali je stroj morda poškodovan.

7.3 Upravljalni in prikazovalni elementi

7.3.1 Upravljanje – način delovanja „brez“

Če je transportni trak po želji stranke dobavljen brez glavnega stikala, ni v skladu z direktivo o strojih 2006/42/ES in nima **nobenega upravljalnega elementa**. Če je potreben znak CE za transportni trak kot samostojni stroj (na primer zaradi namena uporabe), je treba pred zagonom obvezno namestiti glavno stikalo in po potrebi izvesti dodatne ukrepe. Nato je treba oceniti skladnost z direktivo o strojih. Za dodatne informacije glede tega se lahko obrnete na nas.

7.3.2 Upravljanje – način delovanja „nespremenljivo“



Slika 58: Glavno stikalo

Št.	Upravljalni element	Delovanje
1	Gobasta tipka z možnostjo zaklepanja (rdeča)	Izklop
2	Tipka (črna)	Vklop

Pregl. 6: Upravljalni elementi glavnega stikala

7.3.2.1 Vklop

Za vklop stroja izvedite naslednje korake:

1. Preverite, ali je gobasta tipka (1) morda zaskočena.
Če je gobasta tipka zaskočena, jo sprostite tako, da jo zasukate v desno.
2. Pritisnite črno tipko (2), da se zaskoči vklopno stikalo glavnega stikala.

Rezultat: Stroj je vključen in transporter deluje.


7.3.2.2 Izklop

Za izklop stroja izvedite naslednji korak:

1. Močno pritisnite gobasto tipko (1), da se zaskoči.

Rezultat: Stroj je izključen.

7.3.3 Upravljanje – način delovanja „brezstopenjsko krmiljenje“



Slika 59: Krmilnik hitrosti

Št.	Upravljalni element	Delovanje
1	Glavno stikalo (zeleno)	Vklop/izklop
2	Vrtljivi gumb (črn)	Nastavitev hitrosti

Pregl. 7: Upravljalni elementi krmilnika hitrosti

7.3.3.1 Vklop

Za vklop stroja izvedite naslednje korake:

1. Zeleno stikalo (1) pritisnite v položaj I. Zasveti zelena lučka.

Rezultat: Stroj je vključen in transporter deluje.

7.3.3.2 Izklop

Za izklop stroja izvedite naslednji korak:

1. Zeleno stikalo (1) pritisnite v položaj O. Zelena lučka ne zasveti več.

Rezultat: Stroj je izklučen.

7.3.3.3 Nastavitev hitrosti

Za nastavitev hitrosti stroja izvedite naslednje korake:

Povečanje hitrosti:

- Črno vrtljivo stikalno (2) zavrtite v desno, dokler ne dosežete želene hitrosti pogona.

Zmanjšanje hitrosti:

- Črno vrtljivo stikalno (2) zavrtite v levo, dokler ne dosežete želene hitrosti pogona.


Rezultat: Stroj deluje pri nastavljeni hitrosti.

Zunanji sklic



Krmilnik hitrosti dobavi zunanji dobavitelj. Za dodatne informacije o upravljanju in stikalnem načrtu krmilne enote glejte navodila za uporabo zunanjega dobavitelja.

7.3.4 Upravljanje – način delovanja „v takte“



Slika 60: Stikalna naprava za takte

Št.	Upravljalni element	Delovanje
1	Glavno stikalno (zeleno)	Vklop/izklop
2	Tipka za nastavljanje	Npr. izbira časa
3	Tipka za način	Izbira načina
4	Prikazovalnik	
5	Vtičnica Sub-D-9	


Pregl. 8: Upravljalni elementi stikalne naprave za takte

Zunanji sklic



Stikalno napravo za takte dobavi zunanji dobavitelj. Za dodatne informacije o upravljanju in stikalnem načrtu stikalne naprave za takte glejte navodila za uporabo zunanjega dobavitelja.

7.3.5 Upravljanje – način delovanja „brezstopenjsko krmiljenje in v taktih“



Slika 61: Kombiniran krmilnik

Št.	Upravljalni element	Delovanje
1	Glavno stikalo (zeleno)	Vklop/izklop
2	Vrtljivi gumb (črn)	Nastavitev hitrosti
3	Lučka za prikaz delovanja	<ul style="list-style-type: none"> zelena – delovanje rdeča – motnja
4	Prikazovalnik	
5	Večfunkcijske tipke	Funkcija je prikazana na prikazovalniku.
6	Tipka	Tovarniško brez funkcije
7	Tipka	Tovarniško brez funkcije
8	Vtičnica Sub-D-9	NAPOTEK <ul style="list-style-type: none"> Pred zagonom vstavite vtič Sub-D-9

Pregl. 9: Upravljalni elementi kombiniranega krmilnika

Zunanji sklic



Kombiniran krmilnik dobavi zunanji dobavitelj. Za dodatne informacije o upravljanju in stikalnem načrtu kombiniranega krmilnika glejte navodila za uporabo zunanjega dobavitelja.

8 Odpravljanje motenj

8.1 Varnost

Vsakršno delo sme izvajati samo dokazljivo kvalificirano strokovno osebje ob upoštevanju:

- teh navodil
- vseh drugih navodil, ki pripadajo sistemu (drugih veljavnih dokumentov, vključno z dokumentacijo dobavitelja)
- veljavnih lokalnih predpisov in zakonov

NEVARNOST

Nevarnost uvleka in stiska

Deli stroja lahko uvlečejo ohlapna oblačila, ohlapen nakit ali dolge, nespete lase in povzročijo težke telesne poškodbe.

- Stroja nikoli ne uporabljajte brez zaščitnega pokrova verige.
- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Ne nosite ohlapnega nakita.
- Dolge lase spnite skupaj.
- Vzdrževanje: Preverite, ali je stroj brez napetosti, in ga zavarujte pred ponovnim vklopom. Šele nato odstranite zaščitni pokrov. Pred ponovnim zagonom namestite zaščitni pokrov.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka

V primeru stika s sestavnimi deli pod napetostjo obstaja smrtna nevarnost.

Vključene električne komponente lahko povzročijo nenadzorovano premikanje. Posledica so težke telesne poškodbe ali smrt.

- Vsakršno delo na električnih komponentah tega stroja sme izvajati samo kvalificirano osebje (električar ali oseba z elektrotehnično izobrazbo v skladu z DIN EN 60204-1).
- Med vzdrževanjem in popravili izključite stroj in ga zavarujte pred nepričakovanim ponovnim vklopom.
- Zaprite delovno območje in ga označite z opozorilnim znakom.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost

Prevažanje oseb je nevarno in lahko povzroči smrtnne poškodbe.

- Prevažanje oseb je izrecno prepovedano.

NEVARNOST

Opustitev preprečevanja nevarnosti

Če so naprave za izklop nedostopne, ni mogoče preprečiti ali ublažiti telesnih poškodb.

- Ne zastavljajte poti do naprav za izklop in skrbite, da ostanejo dostopne.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost padca pri delu na višini

Delo na višini lahko povzroči zdrs, padec in težke telesne poškodbe.

- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Pravočasno poskrbite za delovne pogoje, ki omogočajo varno delo.
- Če ne morete varno stati, se zaščitite pred padcem.
 - Uporabite na primer delovno ploščad, oder, osebno dvigalo, košaro za nameščanje.
- Območje nameščanja zaščitite pred padajočimi predmeti.
- Nikoli ne delajte sami.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost uvleka, striženja in stiska

Na pregradi, valovitem robu ali vzdolžni letvi v vhodnem območju lahko pride do uvleka prstov.

- Ne segajte v območje pregrade, valovitega roba ali vzdolžne letve.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi prevrnitve stroja

Nevarnost prevrnitve ob nezadostni pritrdirtvji v tla.

- Če so na voljo, talna ušesa talnih pritrdirnih elementov vedno varno privijte v tla z ustreznim vijačnim spojem. V nasprotnem primeru ne zaganajte stroja!
- Pazite, da bo obremenitev enakomerna!
- Uporabite vijke z zadostno trdnostjo!
- Upoštevajte trdnost tal!
- Pred odvijanjem pritrdirtve v tla bodite pozorni na nizko težišče in ga po potrebi nastavite:
 - Nastavite najnižji položaj ogrodja.
 - Preverite stabilnost, po potrebi odstranite ogrodje.

⚠️ POZOR

Nevarnost zmečkanin (pri pogonu spodaj in traku s pregradami)

Na spodnjem delu traku med motorjem in pregradami, ki se premikajo mimo njega, obstaja nevarnost zmečkanin.

- Nikoli ne segajte na območje nad pogonskim motorjem, dokler je stroj vklopljen oz. ni zavarovan pred ponovnim vklopom.

⚠️ POZOR

Nevarnost zmečkanin in odrgnin

Pri seganju v vstopno območje transportnega traka pri pokrovih ali lijakih lahko pride do zmečkanja in/ali odrgnin udov.

- Ne segajte v vstopno območje.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost stiska in striženja

Nevarnost nenadnega vrtenja koles pri spremenjanju položaja stroja.

- Med nastavljanjem položaja transportnega traku ne segajte v bližino vrtljivih koles.
- Po uspešni nastavitevi položaja transportnega traku vedno aktivirajte vse zavore vrtljivih koles.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost uvleka in drgnjenja na vhodu in izhodu transportnega traku ter na povratnem valju na spodnjem delu

Deli stroja lahko uvlečejo ohlapna oblačila, ohlapen nakit ali dolge, nespete lase in povzročijo telesne poškodbe.

- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Ne nosite ohlapnega nakita.
- Spnite dolge lase in po potrebi nosite mrežico za lase.
- Ne segajte v območja nevarnosti.
- Ohranjajte zadostno razdaljo od območij/mest nevarnosti.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost spotikanja in padca

Pri ogrodjih obstaja nevarnost spotikanja in padca čez štrelce dele ogrodja.

- Stroja, zlasti ogrodja, ne smete postaviti in uporabljati v bližini hodnikov.
- Po potrebi je treba obstoječe hodnike ustrezno prestaviti.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost poškodb zaradi voznega ogrodja

Pri prestavljanju transportnega traku lahko kolesa na podvozju zapeljejo čez stopala in druge dele telesa.

- Nosite močno obutev z jeklenimi kapicami.
- Med premikanjem ne stopajte v območje premikanja koles.

⚠ PREVIDNOST

Ostri robovi

Ostri robovi lahko povzročijo ureznine.

- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Ravnajte previdno.

POZOR

Škoda na napravi zaradi nepravilne električne napetosti

Priklop neustreznega električnega napajanja lahko povzroči uničenje električne opreme.

- Električno napajanje naj priključi samo električar.
- Upoštevajte lokalne predpise za oskrbo z energijo. Električni sistem je zasnovan v skladu z evropskimi varnostnimi standardi.

POZOR**Škoda na napravi zaradi nepravilne smeri vrtenja motorjev**

Daljši napačen tek traku lahko povzroči škodo na napravi.

- Dela na napravi sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje.
- Vizualno preverite smer teka transportnega traku.
- Po potrebi popravite smer vrtenja motorjev z zamenjavo faz na električnem priključku.
- Namestite puščice za smer transporta.

POZOR**Škoda na napravi zaradi nepravilno poravnane traku**

Če trak teče vstran ali spodrsava, lahko pride do škode na napravi.

- Dela na napravi sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje.
- Naravnajte tek traku.
- Nastavite napetost traku.

POZOR**Škoda na napravi zaradi neustreznih čistil**

Če za čiščenje uporabljate topila, lahko pride do škode na tračnem transporterju in traku.

- Za čiščenje ne uporabljajte topil.
- Običajno umazanijo odstranite z mlačno vodo.
- Trdovratno umazanijo z maščobami odstranite s špiritom.
- Če imate kakršno koli vprašanje o ustreznih čistilih, se obrnite na proizvajalca.

8.2 Ravnanje v primeru motenj

Načeloma velja:

1. V primerih motenj, ki predstavljajo neposredno nevarnost za osebe ali premoženje, takoj izključite sistem.
Za vključitev sistema v varnostni sistem celotnega sistema je odgovoren lastnik.
2. Ugotovite vzrok motnje.
3. Če je za odpravljanje motnje potrebno delo v območju nevarnosti, izključite sistem in ga zavarujte pred ponovnim vklopom.
4. O motnji takoj obvestite osebo, odgovorno za mesto uporabe.
5. Glede na vrsto motnje naj jo popravi pooblaščeno strokovno osebje.
6. V primeru zamenjave delov se prepričajte, da so pravilno nameščeni.
 - Upoštevajte vse standardne pritezne navore vijakov.
 - Upoštevajte varovanje vijakov.

8.3 Priprave na odpravo motnje

1. Pred začetkom dela izključite glavno stikalo.
2. Dela praviloma izvajajte samo v mirovanju sistema.
 - Odklopite dovod energije na sistemu.
 - Odklopite dovod stisnjenega zraka.
3. Sistem zavarujte pred nepričakovanim ponovnim zagonom.
 - Glavno stikalo zaklenite z obešanko.
 - Namestite opozorilni znak.
 - Zaprite široko območje.
4. Izpraznite transportno progo ali odstranite material, ki ga prevažate.

8.4 Ponovni zagon po motnjah

Sistem smete uporabljati, samo če na njem ni pomanjkljivosti, ki bi ogrozile varno delovanje.

1. Poskrbite, da bodo nameščeni vsi zaščitni pokrovi.
2. Preverite varnostne naprave.

NAPOTEK



Upoštevajte napotke in podatke v dokumentaciji dobavitelja.

8.5 Motnje in iskanje napak

NAPOTEK

- ▶ • Vsa dela praviloma izvajajte samo ob mirovanju stroja. V ta namen odklopite dovod energije na stroju.
- Preden začetkom teh del se prepričajte, da stroja ni mogoče ponovno vključiti po pomoti ali da ga ne morejo vključiti nepooblašcene osebe.
- V primeru motenj, ki niso opisane, se posvetujte z našo servisno službo.

Motnje delovanja v obliki nezadovoljivega vedenja in/ali pri drugačnem zvoku lahko odpravite s pomočjo naslednjega načrta iskanja napak:

Motnja	Mogoč vzrok	Odpravljanje
Trak ni pravilno poravnан.	<ul style="list-style-type: none"> • Poravnava traku ni pravilno nastavljena. • Trak je umazan in zato zdrsava po pogonskem valju. • Obloge umazanje na pogonskem in obračalnem valju. • Trenje med pogonskim valjem in trakom je premajhno. • Proge/poškodbe na traku • Valjčni ležaj je poškodovan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite za pravilno poravnano in napetost traku. • Očistite površino traku na tekalni strani. • Očistite pogonski in obračalni valj. • Povečajte napetost traku. • Zamenjajte trak. • Popravite valjčni ležaj.
Poravnano materiala, ki ga prevažate, ni pravilna.	<ul style="list-style-type: none"> • Spremenil se je kot nagiba transportnega traku. • Spremenil se je kot stranskih vodil (izbirno). 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavite kot nagiba transportnega traku. • Nastavite kot stranskih vodil.
Material se po traku ne prevaža pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> • Površina traku na nosilni strani je umazana. • Površina traku na nosilni strani je obrabljena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite površino traku na nosilni strani. • Zamenjajte trak.

Pregl. 10: Načrt iskanja napak

Motnja	Mogoč vzrok	Odpravljanje
Sistem se ne zažene ali pa stoji.	<ul style="list-style-type: none"> Ni električnega napajanja. 	<ul style="list-style-type: none"> Preverite položaj glavnega stikala. Preverite zaščitno stikalo na diferenčni tok. Preverite zunanjega zaščito z varovalkami. Preverite, ali je priključni kabel morda poškodovan in ali je priključen. Preverite električno omrežje. Preverite varovalke. Preverite, ali je v omaricah s sponkami morda vlaga.
	<ul style="list-style-type: none"> Motor je okvarjen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte motor.
	<ul style="list-style-type: none"> Preobremenitev (Na transportnem traku je preveč materiala.) 	<ul style="list-style-type: none"> Zmanjšanje obremenitev (s transportnega traku odstranite material).
	<ul style="list-style-type: none"> Material, ki ga prevažate, se je zataknil med trakom in na primer stranskim vodilom. 	<ul style="list-style-type: none"> Previdno odstranite material, ki ga prevažate.
	<ul style="list-style-type: none"> Pregrada trči ob komponento ali tla. 	<ul style="list-style-type: none"> Sprostite pregrado. Vzdržujte razdaljo do tal.
	<ul style="list-style-type: none"> Veriga se je zelo podaljšala. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte komponento.
	<ul style="list-style-type: none"> Členi verige so zagozdeni. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavite napetost verige.
Sistem stoji, motor pa se vrти.	<ul style="list-style-type: none"> Pogonski valj se vrta naprej pod trakom. 	<ul style="list-style-type: none"> Povečajte napetost traku.
	<ul style="list-style-type: none"> Pastorek na motorni gredi se je zrahljal. 	<ul style="list-style-type: none"> Preverite položaj pastorka na motorju, po potrebi ga poravnajte in pritegnite vijak.
	<ul style="list-style-type: none"> Pastorek je obrabljen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte komponento.
	<ul style="list-style-type: none"> Veriga je počila. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte verigo.
Škoda na električnih komponentah. Motnje v delovanju stroja	<ul style="list-style-type: none"> Poškodovani kabli, stikala, motorji. Odprte komponente pod napetostjo. Poškodovane električne komponente 	<ul style="list-style-type: none"> Tako ustawite in popravite sistem.

Pregl. 11: Nadaljevanje: Načrt iskanja napak

9 Vzdrževanje

9.1 Varnost

Vsakršno delo sme izvajati samo dokazljivo kvalificirano strokovno osebje ob upoštevanju:

- teh navodil
- vseh drugih navodil, ki pripadajo sistemu (drugih veljavnih dokumentov, vključno z dokumentacijo dobavitelja)
- veljavnih lokalnih predpisov in zakonov

NEVAROST

Nevarnost uvleka in stiska

Deli stroja lahko uvlečejo ohlapna oblačila, ohlapen nakit ali dolge, nespete lase in povzročijo težke telesne poškodbe.

- Stroja nikoli ne uporabljajte brez zaščitnega pokrova verige.
- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Ne nosite ohlapnega nakita.
- Dolge lase spnite skupaj.
- Vzdrževanje: Preverite, ali je stroj brez napetosti, in ga zavarujte pred ponovnim vklopom. Šele nato odstranite zaščitni pokrov. Pred ponovnim zagonom namestite zaščitni pokrov.

NEVAROST

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka

V primeru stika s sestavnimi deli pod napetostjo obstaja smrtna nevarnost.

Vključene električne komponente lahko povzročijo nenadzorovano premikanje. Posledica so težke telesne poškodbe ali smrt.

- Vsakršno delo na električnih komponentah tega stroja sme izvajati samo kvalificirano osebje (električar ali oseba z elektrotehnično izobrazbo v skladu z DIN EN 60204-1).
- Med vzdrževanjem in popravili izključite stroj in ga zavarujte pred nepričakovanim ponovnim vklopom.
- Zaprite delovno območje in ga označite z opozorilnim znakom.

NEVAROST

Smrtna nevarnost

Prevažanje oseb je nevarno in lahko povzroči smrtnne poškodbe.

- Prevažanje oseb je izrecno prepovedano.

NEVAROST

Opustitev preprečevanja nevarnosti

Če so naprave za izklop nedostopne, ni mogoče preprečiti ali ublažiti telesnih poškodb.

- Ne zastavljamte poti do naprav za izklop in skrbite, da ostanejo dostopne.

⚠️ OPOZORILO**Nevarnost padca pri delu na višini**

Delo na višini lahko povzroči zdrs, padec in težke telesne poškodbe.

- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Pravočasno poskrbite za delovne pogoje, ki omogočajo varno delo.
- Če ne morete varno stati, se zaščitite pred padcem.
 - Uporabite na primer delovno ploščad, oder, osebno dvigalo, košaro za nameščanje.
- Območje nameščanja zaščitite pred padajočimi predmeti.
- Nikoli ne delajte sami.

⚠️ OPOZORILO**Nevarnost stiska in udarcev**

Pri nastavljanju ogrodja se lahko nezadostno zavarovan transportni trak nepričakovano spusti.

- Z ustrezno dvižno opremo (z žerjavom itd.) zavarujte transportni trak pred nenamernim in nenadnim spustom.
- Pritrdilnih vijakov ne smete odviti, dokler transportni trak ni ustrezno zavarovan pred navedeno nevarnostjo.
- Pri odvijanju/pritrjevanju pritrdilnih vijakov ne stojte pod visečimi bremenimi.
- Ohranjajte zadostno razdaljo od območij nevarnosti.
- Višino nastavljaljajte z več osebami.
- Nosite osebno zaščitno opremo.

⚠️ OPOZORILO**Nevarnost uvleka, striženja in stiska**

Na pregradi, valovitem robu ali vzdolžni letvi v vhodnem območju lahko pride do uvleka prstov.

- Ne segajte v območje pregrade, valovitega roba ali vzdolžne letve.

⚠️ OPOZORILO**Nevarnost telesnih poškodb zaradi prevrnitve stroja**

Nevarnost prevrnitve ob nezadostni pritrditvi v tla.

- Če so na voljo, talna ušesa talnih pritrdilnih elementov vedno varno privijte v tla z ustreznim vijačnim spojem. V nasprotnem primeru ne zaganjajte stroja!
- Pazite, da bo obremenitev enakomerna!
- Uporabite vijake z zadostno trdnostjo!
- Upoštevajte trdnost tal!
- Pred odvijanjem pritrditve v tla bodite pozorni na nizko težišče in ga po potrebi nastavite:
 - Nastavite najnižji položaj ogrodja.
 - Preverite stabilnost, po potrebi odstranite ogrodje.

⚠ POZOR

Nevarnost zmečkanin (pri pogonu spodaj in traku s pregradami)

Na spodnjem delu traku med motorjem in pregradami, ki se premikajo mimo njega, obstaja nevarnost zmečkanin.

- Nikoli ne segajte na območje nad pogonskim motorjem, dokler je stroj vklopljen oz. ni zavarovan pred ponovnim vklopom.

⚠ POZOR

Nevarnost zmečkanin in odrgnin

Pri seganju v vstopno območje transportnega traka pri pokrovih ali lijakih lahko pride do zmečkanja in/ali odrgnin udov.

- Ne segajte v vstopno območje.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost stiska in striženja

Nevarnost nenadnega vrtenja koles pri spremnjanju položaja stroja.

- Med nastavljanjem položaja transportnega traku ne segajte v bližino vrtljivih koles.
- Po uspešni nastavitevi položaja transportnega traku vedno aktivirajte vse zavore vrtljivih koles.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost uvleka in drgnjenja na vhodu in izhodu transportnega traku ter na povratnem valju na spodnjem delu

Deli stroja lahko uvlečejo ohlapna oblačila, ohlapen nakit ali dolge, nespete lase in povzročijo telesne poškodbe.

- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Ne nosite ohlapnega nakita.
- Spnite dolge lase in po potrebi nosite mrežico za lase.
- Ne segajte v območja nevarnosti.
- Ohranjajte zadostno razdaljo od območij/mest nevarnosti.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost spotikanja in padca

Pri ogrodjih obstaja nevarnost spotikanja in padca čez štrleče dele ogrodja.

- Stroja, zlasti ogrodja, ne smete postaviti in uporabljati v bližini hodnikov.
- Po potrebi je treba obstoječe hodnike ustrezno prestaviti.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost poškodb zaradi voznegog ogrodja

Pri prestavljanju transportnega traku lahko kolesa na podvozju zapeljejo čez stopala in druge dele telesa.

- Nosite močno obutev z jeklenimi kapicami.
- Med premikanjem ne stopajte v območje premikanja koles.

⚠ PREVIDNOST**Ostri robovi**

Ostri robovi lahko povzročijo ureznine.

- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Ravnajte previdno.

POZOR**Škoda na napravi zaradi nepravilne električne napetosti**

Priklop neustreznega električnega napajanja lahko povzroči uničenje električne opreme.

- Električno napajanje naj priključi samo električar.
- Upoštevajte lokalne predpise za oskrbo z energijo. Električni sistem je zasnovan v skladu z evropskimi varnostnimi standardi.

POZOR**Škoda na napravi zaradi nepravilne smeri vrtenja motorjev**

Daljši napačen tek traku lahko povzroči škodo na napravi.

- Dela na napravi sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje.
- Vizualno preverite smer teka transportnega traku.
- Po potrebi popravite smer vrtenja motorjev z zamenjavo faz na električnem priključku.
- Namestite puščice za smer transporta.

POZOR**Škoda na napravi zaradi nepravilno poravnane traku**

Če trak teče vstran ali spodrsava, lahko pride do škode na napravi.

- Dela na napravi sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje.
- Naravnajte tek traku.
- Nastavite napetost traku.

POZOR**Škoda na napravi zaradi neustreznih čistil**

Če za čiščenje uporabljate topila, lahko pride do škode na tračnem transporterju in traku.

- Za čiščenje ne uporabljajte topil.
- Običajno umazanijo odstranite z mlačno vodo.
- Trdovratno umazanijo z maščobami odstranite s špiritom.
- Če imate kakršno koli vprašanje o ustreznih čistilih, se obrnite na proizvajalca.

NAPOTEK

► Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica nepravilnega popravila, servisiranja ali vzdrževanja.

9.2 Napotki za vzdrževanje

Servisiranje mora zagotavljati, da se ohranja funkcionalno stanje ali da se lahko obnovi v primeru okvare.

Stroj je treba redno vzdrževati. Pomanjkljivo vzdrževanje lahko povzroči motnje ali škodo, ki imajo za posledico izpad delovanja in stroške popravil.

Servisiranje vsebuje informacije o pregledu, vzdrževanju in popravilih.

Servisiranje vključuje napotke za usposobljeno, izobraženo in strokovno osebje.

V primeru težav ali nejasnosti se takoj obrnite na proizvajalca.

Če imate kakršno koli vprašanje, navedite naslednje:

- Podatke najdete na tipski tablici stroja (glejte poglavje „**3.1.1 Tipska ploščica**“, stran30).
 - Serijska št.
 - Oznaka tipa
 - Leto izdelave
- Čim natančneje opišite motnje/okvare.
- Do zdaj izvedeni ukrepi za odpravo motenj.

Če je stroj pošljete proizvajalcu, upoštevajte poglavja „Ob koncu uporabe“, „Razstavljanje“ in „Prevoz“.

9.3 Pred servisiranjem/vzdrževanjem

Pred izvajanjem popravil, vzdrževanja in servisiranja na sistemu upoštevajte naslednje:

1. Pred začetkom obvestite upravljalno osebje o izvajanju del.
Imenovati je treba nadzornika.
2. Upoštevajte intervale vzdrževanja, navedene v načrtu vzdrževanja.
3. Delovno območje mora biti zavarovano pred nepooblaščenim vstopom in označeno z opozorilnim znakom.
4. Dela praviloma izvajajte samo v mirovanju sistema.
 - Odklopite dovod energije na sistem.
5. Pred začetkom del izključite sistem ali prizadeti del sistema in ga zavarujte pred nepričakovanim ponovnim ponovnim vklopom.
 - Glavno stikalo zaklenite z obešanko.
 - Namestite opozorilni znak.
 - Zaprite široko območje.
6. Ne odpirajte električnih komponent, ohišij ali pokrovov, da preprečite električni udar. Ne dotikajte se poškodovanih komponent, zlasti takih pod napetostjo.
7. Dela na električnem sistemu sme izvajati samo posebej usposobljen in pooblaščen strokovnjak.
8. Če je potrebna odstranitev varnostnih in/ali zaščitnih naprav, jih takoj po končanih delih ponovno namestite in preverite njihovo delovanje.
9. • Posamezne dele ali večje sklope pri zamenjavi previdno pritrdite na dvižno opremo in jih zavarujte. Uporabljajte samo ustrezno in tehnično brezhibno dvižno opremo in opremo za pritrditev bremena z zadostno nosilnostjo.
10. Pri nameščanju nad višino glave uporabljajte varnostno primerne pripomočke za dostop do višjih delov in delovne odre. Po delih sistema se ne smete vzpenjati do višjih mest.

9.4 Načrt vzdrževanja

NAPOTEK



- Vzdrževanje in popravila lahko izvajate, samo ko je stroj izključen in miruje. Samo poravnost traku je treba nastavljati med delovanjem transportnega traku. Pri vseh drugih vzdrževalnih delih poskrbite, da stroja ni mogoče vključiti po pomoti ali da bi ga vključila nepooblaščena oseba. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb in materialne škode.
- Priporočamo vam, da stroj/sistem vzdržujete v navedenih intervalih. Intervali se nanašajo na povprečne pogoje. Odvisno od pogojev okolice in podatkov o delovanju so intervali lahko tudi drugačni. V tem primeru se obrnite na družbo MTF Technik.
- Intervali veljajo za delovanje v eni izmeni (8 ur/dan). Pri večizmenskem delovanju se intervali ustrezno skrajšajo.
- Za dolgo življenjsko dobo in optimizirane pogoje delovanja je treba med drugim postopke vzdrževanja, navedene v naslednji preglednici, izvajati v navedenih intervalih.

Intervali	Sestavni del	Ukrepi	Napotek v primeru okvare
dnevno	Pogoni	<ul style="list-style-type: none"> • Glejte priročnik proizvajalca. 	
	Celoten stroj	<ul style="list-style-type: none"> • Splošni vizualni pregled 	<ul style="list-style-type: none"> • Ustavite stroj. Odpravite pomanjkljivost.
	Varnostne naprave	<ul style="list-style-type: none"> • Splošni vizualni pregled 	<ul style="list-style-type: none"> • Ustavite stroj. Odpravite pomanjkljivost.
	Trup transporterja	<ul style="list-style-type: none"> • Kopiranje materiala, ki ga prevažate • Preverite poravnost traku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prilagodite kot naklona. • Nastavite hitrost transporterja. • Optimizirajte dovod materiala, ki ga prevažate. • Nastavite poravnost traku.
tedensko	Trak	<ul style="list-style-type: none"> • Vizualno preglejte, ali je umazan. • Preverite napetost traku. • Vizualno preverite poravnost traku. • Preverite, ali je trak poškodovan in obrabljen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite trak. • Dodatno napnite trak. • Popravite nastavitev traku. • Zamenjajte trak.
	Mehanske komponente	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite splošno stanje, ali so kje morda poškodbe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zamenjajte komponento.

Pregl. 12:Načrt vzdrževanja


Intervali	Sestavni del	Ukrepi	Napotek v primeru okvare
mesečno	Mehanske komponente	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali so vsi vijaki in matice pritegnjeni in jih po potrebi dodatno pritegnite. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte komponento.
		<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali se pogon, povratni, obračalni in zgornji valji neovirano vrtijo. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte komponento.
	Celoten stroj	<ul style="list-style-type: none"> Vizualno preglejte, ali je umazan. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite celoten stroj.
na pol leta	Pogonski, povratni, obračalni in zgornji valji	<ul style="list-style-type: none"> Preverite splošno stanje, zlasti obrabo valjnih/drsnih ležajev. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte valjčne/drsne ležaje.
	Pogon	<ul style="list-style-type: none"> Preverite napetost verige. 	<ul style="list-style-type: none"> Dodatno napnite verigo.
		<ul style="list-style-type: none"> Preverite mazanje verige. 	<ul style="list-style-type: none"> Namažite verigo.
		<ul style="list-style-type: none"> Preverite obrabo verige in pastorka. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte komponento.

Pregl. 13:Nadaljevanje: Načrt vzdrževanja

9.5 Servisiranje

9.5.1 Možnosti nastavitev traku

Na naslednji sliki je pregled oznak transporterja:



Slika 62: Nastavitev območja in označke komponent

A Območje pogona

- Možnost nastavljanja poravnanoosti traku

B Območje obračanja

- Možnost nastavljanja poravnanoosti traku
- Možnost nastavljanja napetosti traku

1 Napenjalnik za poravnanost

3 Zaščitna kapa

2 Napenjalnik traku

9.5.1.1 Preverjanje poravnanoosti transportnega traku

NAPOTEK

-
- Pred začetkom dela opazujte tako poravnanoost traku v območju pogona kot v območju obračanja transportnega traku.
 - Upoštevajte, da ima lahko vsako nastavljanje učinek na nasprotno območje.
 - Po nastavljanju poravnanoosti traku ponovno opazujte obe območji.
 - Pravilna poravnanoost traku je ključnega pomena za življenjsko dobo traku.

9.5.1.2 Nastavljanje poravnosti traku v območju pogona




NAPOTEK

Pred začetkom dela preberite celotna navodila za vzdrževanje.

V tem poglavju je opisano, kako lahko nastavite poravnost traku v območju pogona transporterja.

Pogoji:

- Nastavljeni mora biti napetost traku.
- Med nastavljanjem mora transportni trak delovati neprekinjeno.
- Če ima transportni trak krmilnik hitrosti, naj deluje pri največji hitrosti.
- Če ima stroj krmilnik taktov, nastavite neprekinjen način delovanja.
- Trak ni dobro poravnani.




Za nastavljanje traku izvedite naslednje korake:

1. Odstranite zaščitno kapo (2) iz trupa transporterja, da bo napenjalnik za poravnost (1) odprt.
2. Odvijte protimatico (3).

1 Napenjalnik za poravnost
2 Zaščitna kapa
3 Protimatica

4 Nastavljena matica
5 Končnik

Slika 63: Priprave za nastavitev poravnosti traku (območje pogona)



Slika 64: Nastavljanje poravnosti traku v območju pogona

- Opazujte poravnost traku ($X \approx Y$).

NAPOTEK

- Popolnoma je dovolj, če se trak ne dotika končnikov.** Pri tem ni pomembno, ali trak teče točno po sredini.

- Z nastavitevno matico (4) prilagodite napenjalnik za poravnost (1) za en obrat matice (pribl. 3 do 5 zasukov ključa) v želeno smer.

Pri tem velja naslednje:

- Če napenjalnik za poravnost premaknete v smeri končnika, bo trak začel teči stran od tega končnika (rdeči puščici).
- Če napenjalnik za poravnost premaknete stran od končnika, trak teče proti temu končniku (rumeni puščici).

- Poravnost traku (X/Y) opazujte več celotnih obratov traku.

NAPOTEK

- Upoštevajte, da lahko pri transportnih trakovih z majhno hitrostjo celoten postopek traja nekaj časa.

- Če je trak poravan konstantno, približno po sredini, pritegnite protimatico (3) na napenjalniku za poravnost.
- Če trak ni poravan konstantno, približno po sredini, ponovite 4. korak.

- Z zaščitno kapo zaprite trup transporterja (2).

Rezultat: Poravnost traku v območju pogona je nastavljena.

9.5.1.3 Nastavljanje poravnosti traku v območju obračanja




NAPOTEK

Pred začetkom dela preberite celotna navodila za vzdrževanje.

V tem poglavju je opisano, kako lahko nastavite poravnost traku v območju obračanja transportnega traku.

Pogoji:


- Nastavljeni mora biti napetost traku.
- Med nastavljanjem mora transportni trak delovati neprekinjeno.
- Če ima transportni trak krmilnik hitrosti, naj deluje pri največji hitrosti.
- Če ima stroj krmilnik taktov, nastavite neprekinjen način delovanja.
- Trak ni dobro poravnani.



Za nastavljanje traku izvedite naslednje korake:

1. Odstranite zaščitne kape (2) iz trupa transporterja, da bo napenjalnik traku (1) odprt.
 2. Odvijte protimatici (3).
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1 Napenjalnik traku | 4 Nastavitevna matica |
| 2 Zaščitna kapa | 5 Končnik |
| 3 Protimatica | |

Slika 65: Priprave za nastavitev poravnosti traku (območje obračanja)



Slika 66: Nastavljanje poravnosti traku v območju obračanja

3. Opazujte poravnost traku ($X \approx Y$).

NAPOTEK

Popolnoma je dovolj, če se trak ne dotika končnikov. Pri tem ni pomembno, ali trak teče točno po sredini.

4. Z nastavitevno matico (4) prilagodite napenjalnik traku (1) za en obrat matice (pribl. 3 do 5 zasukov ključa) v želeno smer. Pri tem velja naslednje:
 - Če napenjalnik traku premaknete v smeri končnika, bo trak začel teči stran od tega končnika (rdeči puščici).
 - Če napenjalnik traku premaknete stran od končnika, trak teče proti temu končniku (rumeni puščici).

5. Poravnost traku (X/Y) opazujte več celotnih obratov traku.

NAPOTEK

- • Upoštevajte, da lahko pri transportnih trakovih z majhno hitrostjo celoten postopek traja nekaj časa.
- Če je trak poravnан konstantno, približno po sredini, pritegnite protimatico (3) na napenjalniku traku.
- Če trak ni poravnан konstantno, približno po sredini, ponovite 4. korak.
6. Z zaščitnimi kapami zaprite trup transporterja (2).

Rezultat: Poravnost traku v območju obračanja je nastavljena.

9.5.1.4 Preverjanje in nastavljanje pravokotnosti pogonskega valja


NAPOTEK

Pred začetkom dela preberite celotna navodila za vzdrževanje.

NAPOTEK

- Pogonski valj je nastavljen tovarniško.
- Po zamenjavi traku je treba preveriti pravokotnost in jo po potrebi nastaviti.

V tem poglavju je opisano, kako lahko preverite pravokotnost pogonskega valja v območju pogona transportnega traku.



1. Električni priključni kabel odklopite iz električnega omrežja in transportni trak zavarujte pred ponovnim vklopom.
2. S transportnega traku odstranite ves material.
3. Izmerite razdaljo obračalne enote do konca končnika. Razdalja ($V \approx W$) mora biti skoraj enaka.

V, W Razdalja med obračalno enoto in koncem končnika

4. Če so razdalje velike in različne, nadaljujte z naslednjim korakom.
5. Odstranite zaščitno kapo (2) iz trupa transporterja, da bo napenjalnik za poravnanošč (1) odprt.
6. Odvijte protimatico (3).
- 1 Napenjalnik za poravnanošč 4 Nastavitvena matica
- 2 Zaščitna kapa 5 Končnik
- 3 Protimatica
7. Z nastavitveno matico (4) prilagodite napenjalnik za poravnanošč (1), da bodo razdalje enake.
8. Pritegnite nasprotno matico (3) na napenjalnik za poravnanošč (1) in namestite zaščitno kapo.

Rezultat: Pravokotnost pogonskega valja je preverjena.

Slika 67: Preverjanje in nastavljanje pravokotnosti pogonskega valja

9.5.1.5 Nastavljanje napetosti traku v območju obračanja



NAPOTEK


Pred začetkom dela preberite celotna navodila za vzdrževanje.



NAPOTEK

- Napetost traku je nastavljena tovarniško.
- Napetost traku se nastavlja samo v območju obračanja.
- Po zamenjavi traku je treba preveriti njegovo napetost in jo po potrebi nastaviti.
- Med nastavljanjem mora transportni trak delovati neprekinjeno.
- Bodite pozorni na poravnanočnost traku.

V tem poglavju je opisano, kako nastaviti napetost traku v območju obračanja transportnega traku.



1. Ali je trak dovolj napet, preverite tako, da vizualno preverite, ali trak zdrsava po obračalnem valju. Če zdrsava, izvedite naslednje korake:
2. Odstranite zaščitne kape (1) iz trupa transporterja, da bo napenjalnik traku odprt.
3. Odvijte protimatici (3).
4. Trak napenjajte enakomerno in izmenično na obeh straneh (razdalji ($V \approx W$) ostaneta približno enaki). V ta namen nastavite napenjalnik traku (1) z nastavitevima maticama (4) tako, da obračalni valj premaknete proti koncu transportnega traku (rdeča puščica).

V, W Razdalja med obračalno enoto in koncem končnika

5. Ali je trak dovolj napet, preverite tako, da vizualno preverite, ali trak zdrsava po obračalnem valju. Če zdrsava, ponovite prejšnji korak.
6. Pritegnite nasprotne matice (3) in namestite zaščitne kape.

Rezultat: Napetost traku je nastavljena.


Slika 68: Nastavljanje napetosti traku v območju obračanja

9.5.2 Menjava traku

NAPOTEK

Pred začetkom dela preberite celotna navodila za vzdrževanje.

V tem poglavju je opisano, kako zamenjati trak pri ravnem transporterju.




Slika 69: Skice transportnega traku

1	Napenjalnik traku	7	Trak
2	Napenjalnik za poravnanost	8	Pogonska enota
3	Vodilni profil (stran brez pogona)	9	Obračalni valj
4	Vodilni profil (stran pogona)	10	Pogonski valj
5	Tesnilna letev (če je priložena)	11	Ogrodje
6	Končnik (stran brez pogona)		


Za menjavo traku izvedite naslednje korake:

1. Električni priključni kabel odklopite iz električnega omrežja in transportni trak zavarujte pred ponovnim vklopom.
2. S transportnega traku odstranite ves material.
3. Odstranite vse sestavne dele, ki so na vodilnih profilih, dodatne naprave in dodatke (separator, lijak, izhodni žleb, ločevalne plošče itd.). Pogonske enote ni treba odstraniti.
4. Razbremenite težo na ogrodju in ga zavarujte pred spustom.
5. Ogrodja odstranite s trupa transporterja.
6. **Samo z obema napenjalnikoma traku (1) v območju obračanja popolnoma razbremenite napetost traku (7).** V ta namen premaknite **obračalni valj (9)** proti sredini transporterja.




Slika 70: Eksplozijska skica: Trup transporterja

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Napenjalnik traku | 5 Tesnilna letev (če je priložena) |
| 2 Napenjalnik za poravnano | 6 Končnik (stran brez pogona) |
| 3 Vodilni profil (stran brez pogona) | 21 Pokrov utora |
| 4 Vodilni profil (stran pogona) | 22 Pokrov |
7. Sprostite navojne zatiče dveh **končnikov** (6) v spodnjem utoru vodilnega profila brez pogona in jih nato odstranite.
 8. Če so nameščene **tesnilne letve** (5), jih previdno odstranite.
 9. Odstranite rdeči pokrov utora (PVC) iz utora (21) vodilnega profila brez pogona (3).




Slika 71: Razstavitev: Vodilni profil

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 3 Vodilni profil (stran brez pogona) | 23 Vijak |
| 4 Vodilni profil (stran pogona) | |
10. Trup transporterja postavite pokonci s stranjo na zunanjost vodilnega profila (4) pogonske strani. Pazite na to, da pogon ne bo slonel na tleh. Transporter zavarujte pred padcem.
 11. Odstranite vse vijke (23) v stranskem utoru vodilnega profila brez pogona (3).



Slika 72: Odstranitev vodilnega profila

- | | |
|---|--|
| 3 Vodilni profil (stran brez pogona)
10 Stranski utor vodilnega profila (stran brez pogona)
11 Napenjalnik traku/za poravnano
12. Vodilni profil brez pogona (3) zavrtite okrog vrtišča prečnega profila (12) navzgor/proti spodnji strani transporterja in ga odstranite s trupa transporterja. | 12 Vrtišče med prečnim/vodilnim profilom
13 Prečni profil |
|---|--|




Slika 73: Snemanje traku

- 5 Trak
13. Trak (5) povlecite s trupa transporterja (Pri menjavi traku ne smete odviti nobenega drugega vijačnega spoja v trupu transporterja. Preverite vijake in jih po potrebi pritegnite).

NAPOTEK

- Če je označena, upoštevajte smer teka traku. Smer teka traku lahko ugotovite s puščico (→) na površini traku na tekalni strani.

14. Novi trak potisnite navpično čez trup transporterja.



Slika 74: Namestitev vodilnega profila

- | | |
|--|--|
| 3 Vodilni profil (stran brez pogona) | 12 Vrtišče med prečnim/vodilnim profilom |
| 10 Stranski utor vodilnega profila (stran brez pogona) | 13 Prečni profil |
| 11 Napenjalnik traku/za poravnano | |

NAPOTEK

-
- Pazite, da bosta napenjalnik traku in napenjalnik za poravnano ležala ravno na prečnem profilu (A – zelena oznaka), da se vodilni profil pri namestitvi ne bo postavil na rob.
-
15. Namestite vodilni profil brez pogona (3) tako, da ga privijete nad vrtiščem prečnega profila (12).
 16. Vodilni profil privijte skupaj s prečnim profilom v stranski utor vodilnega profila.
 17. Na vodilni profil pravilno namestite dva končnika.
 18. Z obema napenjalnikoma traku enakomerno grobo nastavite napetost traku.
 19. Z obema napenjalnikoma traku enakomerno natančno nastavite napetost traku. (Prim. poglavje „9.5.1.5 Nastavljanje napetosti traku v območju obračanja“, stran 117.)
 20. Pokrov utora (PVC) pritisnite v utor.
 21. Trup transporterja strokovno namestite na ogrodje.
 22. Transportni trak z ogrodjem postavite na ravno in dovolj nosilno površino.
 23. Na trup transporterja ponovno namestite vse dodatne naprave.
 24. Nastavite poravnano traku v območju pogona.
(Prim. poglavje „9.5.1.2 Nastavljanje poravnosti traku v območju pogona“, stran 112.)
 25. Nastavite poravnano traku v območju obračanja.
(Prim. poglavje „9.5.1.3 Nastavljanje poravnosti traku v območju obračanja“, stran 114.)

Rezultat: Trak je zamenjan.

9.5.3 Preverjanje gladkega teka traku

Mogoči vzroki napak, če trak težko teče

- Oprijemanje traku na zgornjo ploščo (npr. pri smolnatih oljih)
- Material, ki ga prevažate, je blokiran.
- Trak teče vstran.
- Reža med trakom in stranskim vodilom je preozka
 - npr. zaradi izbočenja zgornje plošče.
- Trak je preveč napet (trak se razširi/skrči zaradi vpijanja vode).
- Poškodbe pogonskega ali obračalnega valja

9.5.3.1 Pogon z verigo: preverjanje gladkega teka traku

NAPOTEK


Pred začetkom dela preberite celotna navodila za vzdrževanje.

V tem poglavju je opisano, kako lahko preverite gladek tek trakov, če ima transporter pogon z verigo.

NAPOTEK

- Prej preverite, ali je med trakom in tesnilno letvijo material, ki vpliva na tek traku.

Glejte tudi poglavje: „**9.5.3.2 Pogon s prirobnico: preverjanje gladkega teka traku**“, stran 123)



Izvedite naslednje korake:

1. Električni priključni kabel odklopite iz električnega omrežja in transportni trak zavarujte pred ponovnim vklopom.
2. S transportnega traku odstranite ves material.
3. Odstranite vijak (1) in pokrov (2).
4. Odstranite vijke (3) in ščitnik verige (4).
5. Sprostite zaklep verige in odstranite verigo.
6. Zdaj ročno zavrtite trak v območju pogona, tako da se zavri večkrat v celoti. Ne bi smeli čutiti nobenega neobičajnega upora.
7. Pravilno namestite verigo z zaklepom verige.
8. Pravilno namestite ščitnik verige in pokrov.

Rezultat: Gladek tek traku je preverjen.

Slika 75: Pogon z verigo: preverjanje gladkega teka traku

9.5.3.2 Pogon s prirobnico: preverjanje gladkega teka traku



NAPOTEK

Pred začetkom dela preberite celotna navodila za vzdrževanje.


V tem poglavju je opisano, kako lahko preverite gladek tek trakov, če ima transporter pogon s prirobnico.



NAPOTEK

- Prej preverite, ali je med trakom in tesnilno letvijo material, ki vpliva na tek traku.

Glejte tudi poglavje: „**9.5.3.1 Pogon z verigo: preverjanje gladkega teka traku**“, stran 122)



Izvedite naslednje korake:

- Električni priključni kabel odklopite iz električnega omrežja in transportni trak zavarujte pred ponovnim vklopom.
- S transportnega traku odstranite ves material.
- Odstranite pokrov (1), vijak (2).
- Odstranite motor s prirobnico (4).
- Pokrov 4 Motor s prirobnico
2 Vijak z valjasto 5 Pogonski valj
3 Podložka
- Zdaj ročno zavrtite trak v območju pogona, tako da se zavrti večkrat v celoti. Ne bi smeli čutiti nobenega neobičajnega upora.
- Motor s prirobnico namestite v obratnem vrstnem redu.

Rezultat: Gladek tek traku je preverjen.

Slika 76: Pogon s prirobnico: preverjanje gladkega teka traku


9.5.4 Mazanje verige



NAPOTEK

Pred začetkom dela preberite celotna navodila za vzdrževanje.

V tem poglavju je opisano mazanje verige pogona.



Za mazanja pogonske verige izvedite naslednje korake:

1. Električni priključni kabel odklopite iz električnega omrežja in transportni trak zavarujte pred ponovnim vklopom.
 2. S transportnega traku odstranite ves material.
 3. Odstranite vijak (1) in pokrov (2).
 4. Odstranite vijake (3) in ščitnik verige (4).
- | | |
|----------|------------------|
| 1 Vijak | 3 Vijak |
| 2 Pokrov | 4 Ščitnik verige |
5. Verigo namažite z mastjo ali razpršilom za verigo.
 6. Namestite ščitnik verige in pokrov.

Rezultat: Veriga je namazana.

Slika 77: Mazanje verige


9.5.5 Nastavitev napetosti verige



NAPOTEK

Pred začetkom dela preberite celotna navodila za vzdrževanje.

V tem poglavju je opisano napenjanje verige pogona.



Za nastavljanje napetosti verige izvedite naslednje korake:

1. Električni priključni kabel odklopite iz električnega omrežja in transportni trak zavarujte pred ponovnim vklopom.
2. S transportnega traku odstranite ves material.
3. Odstranite vijak (1) in pokrov (2).
4. Odstranite vijke (3) in ščitnik verige (4).

1. Vijak	4. Ščitnik verige
2. Pokrov	5. Vijak
3. Vijke	

5. Preverjanje napetosti verige
 - Veriga se sme zgoraj ali spodaj povešati največ približno 3 mm.
6. Nekoliko odvijte tri vijke (5), s katerimi je pogonska enota pritrjena na vodilni profil.
7. Pogon premaknite proti sredini transporterja (rdeča puščica), da bo veriga zgoraj in spodaj (rumeni puščici) enakomerno in zmerno napeta. Po potrebi pogonski valj zavrtite do najvišje točke, da bo veriga zgoraj in spodaj enako dolga.
8. Pritegnite vijke.
9. Namestite ščitnik verige in pokrov.

Rezultat: Veriga je napeta.

Slika 78: Nastavitev napetosti verige

9.6 Ponovni vklop po vzdrževanju

Stroj smete uporabljati, samo če na njem ni pomanjkljivosti, ki bi ogrozile varno delovanje. Po koncu vzdrževanja in pred zagonom stroja upoštevajte naslednje točke:

1. Preverite, ali so vsi vijačni spoji dobro pritegnjeni.
2. Preverite, ali so vse prej odstranjene zaščitne naprave in pokrovi pravilno nameščeni.
3. Prepričajte se, da so vsa uporabljeni orodja, materiali in druga oprema odstranjeni iz delovnega območja.
4. Očistite delovno območje in odstranite vse razlite tekočine in podobne snovi.
5. Preverite, ali vse varnostne naprave na stroju ponovno brezhibno delujejo.
6. Preverite varnostne naprave.

10 Ustavitev ob koncu uporabe in skladiščenje

10.1 Varnost

Vsakršno delo sme izvajati samo dokazljivo kvalificirano strokovno osebje ob upoštevanju:

- teh navodil
- vseh drugih navodil, ki pripadajo sistemu (drugih veljavnih dokumentov, vključno z dokumentacijo dobavitelja)
- veljavnih lokalnih predpisov in zakonov

Če lastnik sistema iz uporabe ne umakne strokovno in pravilno, obstaja nevarnost telesnih poškodb in materialne škode.

NAPOTEK

Ustavitev ob koncu uporabe izvede lastnik ali osebe, ki jih za to pooblasti.
Ustavitev ob koncu uporabe sistema je treba vedno izvesti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi in zakoni.

⚠ NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka

V primeru stika s sestavnimi deli pod napetostjo obstaja smrtna nevarnost. Vključene električne komponente lahko povzročijo nenadzorovano premikanje. Posledica so težke telesne poškodbe ali smrt.

- Vsakršno delo na električnih komponentah tega stroja sme izvajati samo kvalificirano osebje (električar ali oseba z elektrotehnično izobrazbo v skladu z DIN EN 60204-1).
- Med vzdrževanjem in popravili izključite stroj in ga zavarujte pred nepričakovanim ponovnim vklopom.
- Zaprite delovno območje in ga označite z opozorilnim znakom.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost vrtljivih in premikajočih se komponent

Vrtljive in premikajoče se komponente lahko stisnejo in odrežejo okončine ter povzročijo težke telesne poškodbe.

- Zadržujte se samo na odmerjenem delovnem območju.
- Ohranjajte varno razdaljo do komponent.
- Upoštevajte opozorilne znake na delovnem območju.
- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Spnite dolge lase in po potrebi nosite mrežico za lase.

⚠ OPOZORILO**Nevarnost stiska in udarcev**

Pri nastavljanju ogrodja se lahko nezadostno zavarovan transportni trak nepričakovano spusti.

- Z ustrezeno dvižno opremo (z žerjavom itd.) zavarujte transportni trak pred nenamernim in nenadnim spustom.
- Pritrdilnih vijakov ne smete odviti, dokler transportni trak ni ustrezeno zavarovan pred navedeno nevarnostjo.
- Pri odvijanju/pritrjevanju pritrdilnih vijakov ne stojte pod visečimi bremenimi.
- Ohranajte zadostno razdaljo od območij nevarnosti.
- Višino nastavljajte z več osebami.
- Nosite osebno zaščitno opremo.

⚠ OPOZORILO**Nevarnost telesnih poškodb zaradi prevrnitve stroja**

Nevarnost prevrnitve ob nezadostni pritrditvi v tla.

- Če so na voljo, talna ušesa talnih pritrdilnih elementov vedno varno privijte v tla z ustreznim vijačnim spojem. V nasprotnem primeru ne zaganjajte stroja!
- Pazite, da bo obremenitev enakomerna!
- Uporabite vijake z zadostno trdnostjo!
- Upoštevajte trdnost tal!
- Pred odvijanjem pritrditve v tla bodite pozorni na nizko težišče in ga po potrebi nastavite:
 - Nastavite najnižji položaj ogrodja.
 - Preverite stabilnost, po potrebi odstranite ogrodje.

⚠ PREVIDNOST**Nevarnost stiska in striženja**

Nevarnost nenadnega vrtenja koles pri spremenjanju položaja stroja.

- Med nastavljanjem položaja transportnega traku ne segajte v bližino vrtljivih koles.
- Po uspešni nastavitevi položaja transportnega traku vedno aktivirajte vse zavore vrtljivih koles.

⚠ PREVIDNOST**Nevarnost poškodb zaradi voznega ogrodja**

Pri prestavljanju transportnega traku lahko kolesa na podvozju zapeljejo čez stopala in druge dele telesa.

- Nosite močno obutev z jeklenimi kapicami.
- Med premikanjem ne stopajte v območje premikanja koles.

⚠ PREVIDNOST**Nevarnost spotikanja in padca**

Pri ogrodjih obstaja nevarnost spotikanja in padca čez štrelče dele ogrodja.

- Stroja, zlasti ogrodja, ne smete postaviti in uporabljati v bližini hodnikov.
- Po potrebi je treba obstoječe hodnike ustreznost prestaviti.

POZOR**Materialna škoda zaradi nepravilnega ravnanja z bremenom**

Nepravilno ravnanje z bremenom pri natovarjanju ali raztovarjanju lahko povzroči materialno škodo.

- Uporabljajte ustreznost dvižno opremo.
- Bremena, ki jih želite razstaviti ali vgraditi in njihove mase ne morete nositi z mehansko silo, prestrezite z ustreznimi napravami (npr. vrvmi ali škripčevjem).
- S posebnimi pripomočki preprečite drgnjenje vrvi in dvižnih trakov na ostrih robovih in vogalih; vmes položite na primer sloj mehkejšega materiala, namestite zaščitne kotnike.
- Poševno napete pletenice ali vrvi ne smejo stiskati komponent in njihove dodatne opreme.
- Pri odlaganju bremena se izogibajte močnim udarcem.
- Breme načeloma odložite samo na nosilno in ravno podlago.

10.2 Ustavitev stroja ob koncu uporabe

Če stroj miruje več kot tri dni, morate upoštevati naslednje:

1. Z zadnjim ciklom uporabe izpraznite stroj.
2. Stroj izključite pri glavnem stikalu.
3. Stroj odklopite iz električnega omrežja.
4. Nato z vodo očistite grobo umazanijo in prah s stroja.
5. Nepremazane kovinske dele obdelajte z ustreznim sredstvom za konzerviranje, npr. s protikorozjsko zaščito.
6. Če stroj postavite na prosto, ga pokrijte.
7. Pogonski sklop obdelajte po navodilih proizvajalca.

11 Razstavitev

11.1 Varnost

Vsakršno delo sme izvajati samo dokazljivo kvalificirano strokovno osebje ob upoštevanju:

- teh navodil
- vseh drugih navodil, ki pripadajo sistemu (drugih veljavnih dokumentov, vključno z dokumentacijo dobavitelja)
- veljavnih lokalnih predpisov in zakonov

Če lastnik sistema ne razstavi strokovno in pravilno, obstaja nevarnost telesnih poškodb in materialne škode.

NAPOTEK

Razstavitev izvede lastnik ali osebe, ki jih za to pooblasti.

Razstavitev stroja je treba vedno izvesti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi in zakoni.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka

V primeru stika s sestavnimi deli pod napetostjo obstaja smrtna nevarnost.

Vključene električne komponente lahko povzročijo nenadzorovano premikanje.

Posledica so težke telesne poškodbe ali smrt.

- Vsakršno delo na električnih komponentah tega stroja sme izvajati samo kvalificirano osebje (električar ali oseba z elektrotehnično izobrazbo v skladu z DIN EN 60204-1).
- Med vzdrževanjem in popravili izključite stroj in ga zavarujte pred nepričakovanim ponovnim vklopom.
- Zaprite delovno območje in ga označite z opozorilnim znakom.

NEVARNOST

Viseča bremena

Bremena, ki se prevrnejo ali padejo dol, lahko povzročijo težke ali smrtnne poškodbe.

- Nikoli ne stopajte pod viseča bremena.
- Uporabljajte samo odobreno dvižno opremo in opremo za pritrditev, ki je zasnovana za skupno maso obešenega bremena.
- Upoštevajte točke za privez in težišče bremena.
- Uporabljajte samo opremo za pritrditev/dviganje bremena, ki je v brezhibnem tehničnem stanju.
- Bremena zavarujte z ustreznimi pripravami.
- Če so nameščena transportna varovala, jih odstranite šele po koncu namestitve.
- Območja natovarjanja/raztovarjanja zavarujte pred nepooblaščenim dostopom.
- Pazite na zadostno osvetlitev območij za natovarjanje/raztovarjanje.
- Breme premikajte samo pod nadzorom.
- Ko zapustite delovno mesto, odložite breme.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost padca pri delu na višini

Delo na višini lahko povzroči zdrs, padec in težke telesne poškodbe.

- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Pravočasno poskrbite za delovne pogoje, ki omogočajo varno delo.
- Če ne morete varno stati, se zaščitite pred padcem.
 - Uporabite na primer delovno ploščad, oder, osebno dvigalo, košaro za nameščanje.
- Območje nameščanja zaščitite pred padajočimi predmeti.
- Nikoli ne delajte sami.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost stiska in udarcev

Pri nastavljanju ogrodja se lahko nezadostno zavarovan transportni trak nepričakovano spusti.

- Z ustrezno dvižno opremo (z žerjavom itd.) zavarujte transportni trak pred nenamernim in nenadnim spustom.
- Pritrdilnih vijakov ne smete odviti, dokler transportni trak ni ustrezno zavarovan pred navedeno nevarnostjo.
- Pri odvijanju/pritrjevanju pritrdilnih vijakov ne stojte pod visečimi bremenimi.
- Ohranjajte zadostno razdaljo od območij nevarnosti.
- Višino nastavljaljajte z več osebami.
- Nosite osebno zaščitno opremo.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost vrtljivih in premikajočih se komponent

Vrtljive in premikajoče se komponente lahko stisnejo in odrežejo okončine ter povzročijo težke telesne poškodbe.

- Zadržujte se samo na odmerjenem delovnem območju.
- Ohranjajte varno razdaljo do komponent.
- Upoštevajte opozorilne znake na delovnem območju.
- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Nosite tesno oprijeta oblačila.
- Spnite dolge lase in po potrebi nosite mrežico za lase.

⚠️ PREVIDNOST

Nevarnost stiska in striženja

Nevarnost nenadnega vrtenja koles pri spremnjanju položaja stroja.

- Med nastavljanjem položaja transportnega traku ne segajte v bližino vrtljivih koles.
- Po uspešni nastavitev položaja transportnega traku vedno aktivirajte vse zavore vrtljivih koles.

⚠ PREVIDNOST**Nevarnost spotikanja in padca**

Pri ogrodjih obstaja nevarnost spotikanja in padca čez štrleče dele ogrodja.

- Stroja, zlasti ogrodja, ne smete postaviti in uporabljati v bližini hodnikov.
- Po potrebi je treba obstoječe hodnike ustreznost prestaviti.

⚠ PREVIDNOST**Nevarnost poškodb zaradi voznega ogrodja**

Pri prestavljanju transportnega traku lahko kolesa na podvozju zapeljejo čez stopala in druge dele telesa.

- Nosite močno obutev z jeklenimi kapicami.
- Med premikanjem ne stopajte v območje premikanja koles.

⚠ PREVIDNOST**Ostri robovi**

Ostri robovi lahko povzročijo ureznine.

- Nosite osebno zaščitno opremo.
- Ravnajte previdno.

POZOR**Materialna škoda zaradi nepravilnega ravnanja z bremenom**

Nepravilno ravnanje z bremenom pri natovarjanju ali raztovarjanju lahko povzroči materialno škodo.

- Uporabljajte ustreznost dvižno opremo.
- Bremena, ki jih želite razstaviti ali vgraditi in njihove mase ne morete nositi z mehansko silo, prestrezite z ustreznimi napravami (npr. vrvmi ali škripčevjem).
- S posebnimi pripomočki preprečite drgnjenje vrvi in dvižnih trakov na ostrih robovih in vogalih; vmes položite na primer sloj mehkejšega materiala, namestite zaščitne kotnike.
- Poševno napete pletenice ali vrvi ne smejo stiskati komponent in njihove dodatne opreme.
- Pri odlaganju bremena se izogibajte močnim udarcem.
- Breme načeloma odložite samo na nosilno in ravno podlago.

11.2 Pogoji za razstavitev

POZOR

Nevarnost okoljske škode

Okoljska škoda zaradi iztekanja sredstev za delovanje.

- Pred razstavtvijo očistite umazane komponente.
- Škodljive snovi prestrezite v primerne posode in jih ustrezno odložite.
- Pri odlaganju upoštevajte lokalne predpise in zakonske zahteve.

NAPOTEK

- • Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica nepravilne razstavitve.

1. Pred razstavtvijo ustavite stroj in po potrebi sledite postopkom odklopa.
2. Glavno stikalno izključite in ga zavarujte pred ponovnim vklopom.
3. Stroj odklopite z napajanja z energijo in zavarujte to stanje.
4. Odklopite priključne sponke stroja.
5. Z delov stroja odstranite grobo umazanijo.
6. Po potrebi odklopite priključke, kot so cevi.
7. Prestrezite sredstva za delovanje in nevarne snovi.
8. Po potrebi zaprite odprte priključke, kot so cevi.

11.3 Električni odklop

1. Stroj izključite pri glavnem stikalnu.
2. Preverite, ali je električno omrežje lastnika odklopljeno.
3. Preverite, ali je stroj brez napetosti.
4. Stroj odklopite iz električnega omrežja.

11.4 Mehanska razstavitev

V skladu s skico sestavljanja in načrtom postavite:

1. Namestite transportna varovala.
2. Stroj odvijte iz tal.
3. Odstranite module stroja glede na mere in podatke.
4. Bodite pozorni na nizko težišče in ga po potrebi vzpostavite:
 - Nastavite najnižji položaj ogrodja.
 - Preverite stabilnost, po potrebi odstranite ogrodje.
5. Za prenos stroja na drugo mesto glejte poglavji „Zaščitna embalaža in prenos“ in „Postavitev in namestitev“.

12 Odlaganje

12.1 Varnost

PREVIDNOST

Nevarnost spotikanja in padca

Pri ogrodjih obstaja nevarnost spotikanja in padca čez štrleče dele ogrodja.

- Stroja, zlasti ogrodja, ne smete postaviti in uporabljati v bližini hodnikov.
- Po potrebi je treba obstoječe hodnike ustrezno prestaviti.

POZOR

Nevarnost okolske škode

Nepravilno odlaganje odpadkov obremenjuje okolje.

- Pri odlaganju upoštevajte lokalne predpise in zakonske zahteve.

Vsakršno delo sme izvajati samo dokazljivo kvalificirano strokovno osebje ob upoštevanju:

- teh navodil
- vseh drugih navodil, ki pripadajo sistemu (drugih veljavnih dokumentov, vključno z dokumentacijo dobavitelja)
- veljavnih lokalnih predpisov in zakonov

Namerina ali nenamerina nadaljnja uporaba izrabljenih komponent, npr. valjčnih ležajev, zobatega jermena itd., lahko povzroči nevarnost za ljudi, okolje in sistem.

Zato upoštevajte naslednje:

- Lastnik je odgovoren za pravilno razgradnjo.
- Za razgradnjo poskrbi samo strokovno osebje.
- Sredstva za delovanje in potrošni material izpustite v ustrezne posode in jih strokovno odložite.
- Ob koncu življenjske dobe razstavite sistem na različne ločljive materiale in ga oddajte podjetju za recikliranje.

13 Nadomestni deli

13.1 Naročanje nadomestnih delov

NAPOTEK

► Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica uporabe delov drugih proizvajalcev.

- V primeru menjave smete uporabljati samo originalne dele. Uporaba delov drugih proizvajalcev lahko povzroči škodo.
- Za naročanje nadomestnih delov se obrnite na servis. Informacije za naročanje lahko sporočite po e-pošti, faksu ali telefonu.
- Pripravite podatke s tipske tablice (npr. serijsko številko), potrditev naročila ali kosovnico nadomestnih delov.
- Družba MTF Technik priporoča, da si napravite zalogo nadomestnih in obrabnih delov v skladu s seznamom nadomestnih delov, da v primeru motenj skrajšate čas čakanja in izpada.
- V nasprotnem primeru ustrezne rezervne dele naročite pravočasno, da bodo na voljo za naslednje vzdrževanje. Za nadomestne dele veljajo različni dobavni roki. Zato vam priporočamo obsežno naročilo nadomestnih delov, odvisno od najdaljšega dobavnega časa.

13.1.1 Okrajšave na seznamu nadomestnih delov

Tu so navedene okrajšave s tega seznama nadomestnih delov.

Okrajšava	Oznaka
Poz.	Številka pozicije
Kol.	Količina
Enota	Enota
ID št.	Identifikacijska št.
Št. sk.	Št. skice
kos	Kos(i)/kosov

Pregl. 14: Okrajšave

13.2 Dostop do seznama nadomestnih delov



Seznam nadomestnih delov opisanega stroja si lahko ogledate na naslednji povezavi:

<https://mtf-technik.de/de/service/download>

Slika 79: Seznam nadomestnih delov: QR-koda za spletno različico

13.3 Nadomestni deli – razlaga prikaza

Nadomestni deli se delijo v dve skupini:

13.3.1 Neodvisno od tehničnih podatkov

- lahko jih izberete in naročite neposredno

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1	1	kos	Sestavni del		1234567	ZZ.999.9999

Pregl. 15: Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov (primer)

13.3.2 Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)

- Označeni so z zvezdico „*“.
- Izberejo se po najmanj enem tehničnem atributu, navedenem v potrditvi naročila.
- V območju identifikacijske številke ali št. skice je npr. sklic na preglednico.

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Sestavni del		Preglednica	Preglednica

Pregl. 16: Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila, primer)

- Atribut izbire je na levi strani preglednice.
- Pripadajoče identifikacijske številke /št. skice/ se odčitajo v desnem območju.

Poz. 1*, izbira: Nosilec motorja		
Moč motorja	Nosilec motorja 1	Nosilec motorja 2
	T.800.XXXX	T.800.XXXX
	ID št.	ID št.
180 W	XXXX	—
250 W	—	XXXX

Pregl. 17 Izberite atributa komponente (primer)

13.4 Nadomestni in obrabni deli


13.4.1 Trup transporterja

13.4.1.1 Kosovnica: Trup transporterja

Izbira kosovnice	
Stransko vodilo (vodilni profil)	Št. sk.
GL0	U.116.0002.00
GL7	U.116.0002.00
GL40	U.116.0003.00
GL80	U.116.0003.00
GL80A	U.116.0003.00

Pregl. 18: Izbira kosovnice trupa transporterja

13.4.1.2 Kosovnica: Trup transporterja GL0 in GL7 – U.116.0002.00



Slika 80: Kosovnica: Trup transporterja GL0 in GL7 – U.116.0002.00

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov							
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice	
1	3	kos	Pokrov	Luknja napenjalnika	1000274	E.800.0188	
2	2	kos	Pokrov utora	Rdeča RAL 3020	1000648	E.918.0029	

Pregl. 19: Kosovnica: Trup transporterja GL0 in GL7 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
3*	1	kos	Vodilni profil	Stran profila BG1	Navedite serijsko številko s tipske tablice	
4*	1	kos	Vodilni profil	Stran profila BG2		
5*	1	kos	Osnovno ogrodje			
6*	1	kos	Trak			
7,1*	X	kos	Zgornja plošča		Pregledni ca	Preglednica
7,2*	X	kos	Zgornji valj		Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 20: Kosovnica: Trup transporterja GL0 in GL7 – 2

Poz. 7,1*, izbira: Zgornja plošča		
Material	Površina	ID št.
Jeklo	nepremazano	1006026
Legirano jeklo	nepremazano	1006710
Legirano jeklo	valjano z vzorcem 5WL SE5	1006760

Pregl. 3: Izbira: Zgornja plošča


Poz. 7,2*, izbira: Zgornji valj			
Nazivna širina [mm]	ML [jeklo – nepremazano]	Nazivna širina [mm]	ML [jeklo – nepremazano]
	M.910.0700.02		M.910.0700.02
	ID št.		ID št.
200	1000091	1100	1000627
230	1000626	1200	1000628
250		1250	1011898
300	1000092	1300	1000492
350	1000793	1400	1005787
400	1000093	1500	1005295
450	1000794	1600	1006511
500	1000094	1650	1009439
550	1006509	1700	1004270
600	1000095	1750	1010290
650	1006510	1800	1004320
700	1000096	1900	1006529
750	1010487	2000	1005869
800	1000097		
900	1000098		
1000	1000099		

Pregl. 21: Izbira: Zgornji valj

K poz. 7.2*, izbira: Število zgornjih valjev			
Nazivna dolžina [mm]	ML [jeklo – nepremazano]	Nazivna dolžina [mm]	ML [jeklo – nepremazano]
	ZZ.800.0059.00		ZZ.800.0059.00
	Nazivna širina <= 1000 mm		Nazivna širina <= 1000 mm
<=	Kol.	<=	Kol.
500	1	7000	16
750	1	7250	17
1000	2	7500	17
1250	2	7750	18
1500	3	8000	18
1750	4	8250	19
2000	4	8500	19
2250	5	8750	20
2500	5	9000	21
2750	6	9250	21
3000	7	9500	22
3250	7	9750	22
3500	8	10000	23
3750	8	10250	24
4000	9	10500	24
4250	9	10750	25
4500	10	11000	25
4750	11	11250	26
5000	11	11500	27
5250	12	11750	27
5500	12	12000	28
5750	13		
6000	14		
6250	14		
6500	15		
6750	15		

Pregl. 22: Izbira: Število zgornjih valjev

(*glejte tudi T.800.0130.00; T.800.0131.00; T.800.0132.00)

13.4.1.3 Kosovnica: Trup transporterja GL40; GL80; GL80A – U.116.0003.00


Slika 81: Kosovnica za trup transporterja GL40; GL80; GL80A – U.116.0003.00

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1	3	kos	Pokrov	Luknja napenjalnika	1000274	E.800.0188
2	2	kos	Pokrov utora	Rdeča RAL 3020	1000648	E.918.0029

Pregl. 23: Kosovnica: Trup transporterja GL40; GL80; GL80A – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
3*	1	kos	Vodilni profil	Stran profila BG1		
4*	1	kos	Vodilni profil	Stran profila BG2		
5*	1	kos	Osnovno ogrodje			
6*	1	kos	Trak			
7,1*	X	kos	Zgornja plošča		1006026	U.800.0213
7,2*	X	kos	Zgornji valj		Pregledni ca	Preglednica
8*	2	kos	Tesnilna letev	Sponka	Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 24: Kosovnica: Trup transporterja GL40; GL80; GL80A – 2

NAPOTEK


► Nadomestni del poz. 7.2, izbran v skladu z nazivno dolžino in širino iz kosovnice U.116.0002.00:

K poz. 8*, izbira: Tesnilna letev	
Višina [mm]	Tesnilna letev
	M.918.0001.10
25.5	1000206
27.2	1007028
28.0	1011479
28.5	1000205
29.4	1011480

Pregl. 25: Izbira: Tesnilna letev

13.4.2 Obračalne enote

13.4.2.1 Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80 – ZZ.800.0216.00




Slika 82: Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80 – ZZ.800.0216.00

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)							
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice	
1*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica	
2*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica	
3	1	kos	Obračalna enota		Glejte naslednje strani		

Pregl. 26: Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80

Poz. 1*: poz. 2*, izbira:				
Končniki obračalne enote Ø 80 (standardno)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik 14		Končnik 23	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	
GL0	1005545	E.800.0104.01	1005547	E.800.1073.00
GL7	1000885	E.800.1188.00	1000877	E.800.1189.00
GL40	1005541	E.800.0103.02	1005543	E.800.1070.00
GL80/GL80A	1000129	E.800.0100.04	1000123	E.800.0193.02
Končniki obračalne enote Ø 80 (poravnano)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik 14		Končnik 23	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	
GL0		E.800.1205.00		E.800.1209.00
GL7		E.800.1206.00		E.800.1210.00
GL40		E.800.1207.00		E.800.1211.00
GL80/GL80A		E.800.1208.00		E.800.1212.00

Pregl. 27: Izbira: Končniki za obračalno enoto Ø 80

13.4.2.2 Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80 – ZZ.800.0093.03


Slika 83: Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80 – ZZ.800.0093.03

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
4	2	kos	Nasprotno držalo	M	1000019	E.800.0001
5	2	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 7984 – M6 x 14	1000493	
6	2	kos	Šestroba matica	DIN 985 – M6	975113	

Pregl. 28: Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Obračalni valj	ML	Pregledni ca	Preglednica
2*	1	kos	Napenjalna enota	ML-14	Pregledni ca	Preglednica
3*	1	kos	Napenjalna enota	ML-23	Pregledni ca	Preglednica


Pregl. 29: Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80 – 2

Poz. 1*, izbira: Obračalni valj	
Nazivna širina [mm]	ML
	[jeklo – nepremazano]
	M.910.0020.08
ID št.	
150	1007852
200	1000042
230	1000453
250	1003924
300	1000043
350	1000787
400	1000044
450	1000788
500	1000045
550	1002402
600	1000046
650	1002425
700	1000047
800	1000048
900	1000049
1000	1000050
ML-B1	
Nazivna širina [mm]	[jeklo – nepremazano]
	M.910.0022.04
1100	1001125
1200	1001126
1300	1001127
1400	1001128
1500	1001129
1600	1003908
1700	1004271
1800	1004317
1900	1006451
2000	1005874

Pregl. 30: Izbira: Obračalni valj Ø 80

Poz. 2*; poz. 3*, izbira: Napenjalna enota					
Nazivna dolžina [mm]		Stransko vodilo (vodilni profil)	ID št.		
			Poz. 2*	Poz. 3*	
od	do		ML 14 (jeklo)	ML 23 (jeklo)	
600	1000	GL0		U.800.0002.04	U.800.0001.03
> 1000	9000	GL0	1011623		1011622
> 9000	18000	GL0			
600	1000	GL7; GL40; GL80; GL80A	1003461		1001064
> 1000	9000	GL7; GL40; GL80; GL80A	1003465		1001066
> 9000	18000	GL7; GL40; GL80; GL80A	1003470		1001068

Pregl. 31: Izbira: Obračalna enota Ø 80 – napenjalna enota

13.4.2.3 Kosovnica: Tekoči ostri robovi Multi-Tech – ZZ.800.0217.00


Slika 84: Kosovnica: Tekoči ostri robovi Multi-Tech – ZZ.800.0217.00

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
2*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
3	1	kos	Tekoči ostri rob		Glejte naslednje strani	

Pregl. 32: Kosovnica: Tekoči ostri robovi

Poz. 1*; poz. 2*, izbira:			
Končniki tekočega ostrega roba Ø 32			
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*
	Končnik 14		Končnik 23
	ID št.	Št. sk.	ID št.
GL0		M.800.0180.00	
GL7		M.800.0181.00	
GL40		M.800.0182.00	
GL80/GL80A		M.800.0183.00	
Končniki tekočega ostrega roba Ø 16			
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*
	Končnik 14		Končnik 23
	ID št.	Št. sk.	ID št.
GL0		M.800.0180.00	
GL7		M.800.0181.00	
GL40		M.800.0182.00	
GL80/GL80A		M.800.0183.00	

Pregl. 33: Izbira: Končniki za tekoče ostre robove


Poz. 1*; poz. 2*, izbira:			
Končniki tekočega ostrega roba Ø 08			
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*
	Končnik 14		Končnik 23
	ID št.	Št. sk.	ID št.
GL0	M.800.0180.00		M.800.0184.00
GL7	M.800.0181.00		M.800.0185.00
GL40	M.800.0182.00		M.800.0186.00
GL80/GL80A	M.800.0183.00		M.800.0187.00

Pregl. 34: Izbira: Končniki za tekoče ostre robeve Ø 8

13.4.2.4 Kosovnica: Tekoči ostri rob Multi-Tech Ø 32 – ZZ.995.0189.02-1

NAPOTEK

Veljavno za nazivne širine do vključno 600 mm.



Slika 85: Kosovnica: Tekoči ostri rob Multi-Tech Ø 32 – ZZ.995.0189.02-1

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
2	4	kos	Nosilni kotnik			E.995.1312
6	2	kos	Nasprotno držalo	M	1000019	E.800.0001

Pregl. 35: Kosovnica: Tekoči ostri robovi Multi-Tech Ø 32 do nazivne širine 600 mm – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Prečni nosilec		Pregledni ca	Preglednica
3*	2	kos	Obračalni valj	ML	Pregledni ca	Preglednica
4*	1	kos	Napenjalna enota	ML-23	Pregledni ca	Preglednica
5*	1	kos	Napenjalna enota	ML-14	Pregledni ca	Preglednica

7*	1	kos	Prečni veznik		Pregledni ca	Preglednica
----	---	-----	---------------	--	-----------------	-------------

Pregl. 36: Kosovnica: Tekoči ostri robovi Multi-Tech Ø 32 do nazivne širine 600 mm – 2

Izbira:			
	Poz. 1*	Poz. 3*	Poz. 7*
Nazivna širina [mm]	Prečni nosilec	Obračalni valj ML [jeklo – nepremazano]	Prečni veznik
	M.995.0038.00	U.910.0020.00	M.995.0039.02
ID št.			
200		1010133	
250		1010134	
300		1010135	
350		1010136	
400		1010137	
450		1010138	
500		1010139	
550		1010140	
600		1010141	


Pregl. 37: Izbira: Tekoči ostri rob Ø 32 – prečni sestavni deli

Poz. 4*; poz. 5*, izbira: Napenjalna enota		
Nazivna dolžina [mm]	Poz. 4*	Poz. 5*
	ML 23 (jeklo)	ML 14 (jeklo)
	T.995.0584	T.995.0585
ID št.		
od	do	
600	1000	
1000	9000	
9000	18000	

Pregl. 38: Izbira: Tekoči ostri rob Ø 32 – napenjalna enota

13.4.2.5 Kosovnica: Tekoči ostri rob Multi-Tech Ø 32 – ZZ.995.0189.02-2
NAPOTEK

Veljavno za nazivno širino od 601 mm do vključno 2000 mm.



Slika 86: Kosovnica: Tekoči ostri rob Multi-Tech Ø 32 – ZZ.995.0189.02-2

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov

Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
2	8	kos	Nosilni kotnik			E.995.1312

Pregl. 39: Kosovnica: Tekoči ostri robovi Multi-Tech Ø 32 – nazivna širina 601 do 2000 mm – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)


Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
3*	4	kos	Obračalni valj	ML	Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 40: Kosovnica: Tekoči ostri robovi Multi-Tech Ø 32 – nazivna širina 601 do 2000 mm – 2

Poz. 3*, izbira: Obračalni valj

Nazivna širina [mm]	ML
	[jeklo – nepremazano]
	U.910.0019.00
	ID št.
650	1010183
700	1010184
750	1010185
800	1010186
850	1010187
900	1010188
950	1010189
1000	1010190

Pregl. 41: Izbira: Tekoči ostri rob Ø 32 – obračalna enota 601 do 2000 mm

13.4.2.6 Kosovnica: Tekoči ostri rob Multi-Tech Ø 16/Ø 8 – ZZ.800.0171.00/ZZ.800.0172.00


Slika 87: Kosovnica: Tekoči ostri rob Multi-Tech Ø16/Ø 8 – ZZ.800.0171.00/ ZZ.800.0172.00

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1	2	kos	Nasprotno držalo	M	1000019	E.800.0001
2	1	kos	Držalo			T.800.0292
3	1	kos	Držalo	zrcalna slika		T.800.0292

Pregl. 42: Kosovnica: Tekoči ostri rob Ø 16 – Ø 08 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
4*	1	kos	Povratni valj	GL	Pregledni ca	Preglednica
5*	1	kos	Napenjalna enota		Pregledni ca	Preglednica
6*	Pregl.	kos	Valj z ostrim robom	50	Pregledni ca	Preglednica
7*	Pregl.	kos	Valj z ostrim robom	60	Pregledni ca	Preglednica
8*	Pregl.	kos	Valj z ostrim robom	100	Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 43: Kosovnica: Tekoči ostri rob Ø 16 – Ø 08 – 2

Poz. 4*, izbira: Povratni valj		Poz. 5*, izbira: Napenjalna enota	
Nazivna širina [mm]	GL [jeklo – nepremazano]	Tekoči ostri rob Ø 8	Tekoči ostri rob Ø 16
	M.910.0800.07	U.800.0120.00	U.800.0121.00
	ID št.	ID št.	ID št.
150	1000614		
200	1000615		
230	1000616		
250	1009801		
300	1000617		
350	1002378		
400	1000618		
450	1002379		
500	1000619		
550	1008132		
600	1000620		
650	1002424		
700	1000621		
800	1000622		
900	1000623		
1000	1000624		
1100	1000625		
1200	1001033		
1300	1001034		
1400	1003909		
1500	1003910		
1600	1003911		
1650	1009438		
1700	1004269		
1800	1004319		
1900	1006763		
2000	1005868		


Pregl. 44: Izbira: Tekoči ostri rob Ø 16/Ø 08 – prečni sestavni deli

Poz. 6*; poz. 7*; poz. 8*, izbira:			
	Valj z ostrim robom [jeklo – nepremazano]		
	Poz. 6*	Poz. 7*	Poz. 8*
RMK Ø 16	1010120	1010119	1010121
RMK Ø 08			
Nazivna širina [mm]	Kol. [kos]		
200	1	2	0
250	0	2	1
300	1	2	1
350	0	2	2
400	1	2	2
450	0	2	3
500	1	2	3
550	0	2	4
600	1	2	4
650	0	2	5
700	1	2	5
750	0	2	6
800	1	2	6
900	0	2	7
1000	1	2	7
1100	0	2	8
1200	1	2	8
1300	0	2	9
1400	1	2	9
1500	0	2	10
1600	1	2	10
1700	0	2	11
1800	1	2	11
1900	0	2	12
2000	1	2	12

Pregl. 45: Izbira: Valj z ostrim robom

13.4.3 Zunanji pogon

13.4.3.1 Kosovnica: Zunanji pogon – položaj pogona 14 – ZZ.900.0142.00




Slika 88: Kosovnica: Zunanji pogon – položaj pogona 14 – ZZ.900.0142.00

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
2*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
3*	1	kos	Pogonska enota			
4*	1	kos	Motorna enota			Glejte naslednje strani

Pregl. 46: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 14

Poz. 1*: poz. 2*, izbira:				
Končniki obračalne enote Ø 80 (standardno)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0	1003637	E.800.0277.02	1005547	E.800.1073.00
GL7			1000877	E.800.1189.00
GL40	1000891	E.800.0275.01	1005543	E.800.1070.00
GL80/GL80A	1000132	E.800.0108.03	1000123	E.800.0193.02
Končniki obračalne enote Ø 80 (poravnano)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0				E.800.1209.00
GL7				E.800.1210.00
GL40				E.800.1211.00
GL80/GL80A				E.800.1212.00

Pregl. 47: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 14

13.4.3.2 Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0023.01


Slika 89: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0023.01

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov

Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
2	1	kos	Nasprotno držalo	M	1000019	E.800.0001
3	1	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 6912 – M6 x 14, cinkano	1000493	
4	1	kos	Šestrobo matica	DIN 985 – M6, cinkano	975113	
6	1	kos	Držalo osi	As-ML-14, komplet	1001538	T.800.0011
7	2	kos	Varovalni obroč	DIN 471 A20	1002337	
9	1	kos	Ščitnik verige	As	1003942	E.800.0116
10	2	kos	Samorezni vijak z lečasto glavo	DIN 7516 – M6 x 12, cinkano	1010026	
11	1	kos	Zaščitna kapa	30/25/5	1004088	
12	1	kos	Pokrov ščitnika verige	As	1004388	E.800.0712
13	1	kos	Vijak za pločevino z lečasto glavo	DIN 7981F 3,9 x 9,5, cinkano	1000812	
14	2	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 912 – M8 x 20, cinkano	975124	
15	4	kos	Varovalna ploščica	Schnorr S8	1000587	
16	3	kos	Vijak s šestrobo glavo	DIN 933 – M8 x 16, cinkano	1000716	
17	3	kos	Varovalna ploščica	z rebri 8,4 – jeklo	1011175	
18	3	kos		M8 x 15, oblike črke T, cinkano	1000089	E.800.0006

Pregl. 48: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)

Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Napenjalna enota	Komplet	Pregledni ca	Preglednica
5*	1	kos	Pogonski valj		Pregledni ca	Preglednica
8*	1	kos	Veriga		Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 49: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – 2

Poz. 1*, izbira: Napenjalna enota	
U.800.0002.01	
Stransko vodilo (vodilni profil)	ID št.
GL0	1011621
GL7; GL40; GL80; GL80A	1003459

Pregl. 50: Izbira: Napenjalna enota – pogonski položaj 14

Poz. 5*, izbira: Pogonski valj		
Nazivna širina [mm]	MLK [jeklo – nepremazano]	MLK-G [jeklo- gumirano]
	M.910.0120.10	M.910.0121.03
	ID št.	ID št.
200	1000054	1001008
230	1000454	1001141
250	1003923	1006346
300	1000055	1000967
350	1000799	1001140
400	1000056	1001038
450	1000800	1001139
500	1000057	1001135
550	1002401	1006348
600	1000058	1000968
650	1002423	1006350
700	1000059	1000969
800	1000060	1001136
900	1000061	1000970
1000	1000062	1001137

Pregl. 51: Izbira: Pogonski valj


Poz. 5*, izbira: Pogonski valj		
Nazivna širina [mm]	MLK-B1 [jeklo – nepremazano]	MLK-G-B1 [jeklo- gumirano]
	M.910.0124.05	M.910.0126.01
1100	1001154	1005450
1200	1001155	1005451
1300	1001156	1006373
1400	1001157	1006375
1500	1001158	1006377
1600	1003907	1006379
1700	1004273	1004272
1800	1004318	1006501
1900	1006500	1006502
2000	1005873	1006503

Pregl. 52: Nadaljevanje: Izbira: Pogonski valj

Poz. 8*, izbira: Veriga		
Hitrost transporta [m/min]		ID št.
Stalna	Brezstopenjska od – do	
3.3	0,7– 3,3	1000362
4.6	0,9– 4,6	1000362
5.0	1,0– 5,0	1000363
5.6	1,1– 5,6	1000364
6.9	1,4– 6,9	1000363
7.9	1,6– 7,9	1000364
9.2	1,8– 9,2	1000362
13.9	2,8– 13,9	1000363
15.7	3,1– 15,7	1000364

Pregl. 53: Izbira: Zunanji pogon – veriga

13.4.3.3 Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – T.900.0001.02



Slika 90: Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – T.900.0001.02

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
4	1	kos	Navojni zatič	DIN 915 – M6 x 10	1000931	
5	8	kos	Šestroba matica	DIN 934 – M6, cinkano	975107	
6	4	kos	Varovalna ploščica	Schnorr S6	975401	

Pregl. 54: Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Nosilec motorja	As	Pregledni ca	Preglednica
2*	1	kos	Motor		Pregledni ca	Preglednica
3*	1	kos	Pastorek	Aso; 1/2 x 5/16"; z = XX	Pregledni ca	Preglednica
7*	4	kos	Podložka		Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 55: Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 2

Poz. 1*, izbira: Nosilec motorja		
Moč motorja	Nosilec motorja As – 1	Nosilec motorja As – 2
	180 W	250 W/370 W
	T.800.0008	T.800.0009
	ID št.	ID št.
180 W	1000388	–
250 W	–	1001461
370 W	–	1001461

Pregl. 56: Izbira: Zunanji pogon – nosilec motorja – RG-SN9

Poz. 2*; poz. 3*, izbira: Motor in pastorek					
Hitrost transporta [m/min]	Brezstopenjska od – do	ID št.			Poz. 3*
		Motor 180 W	Motor 250 W	Motor 370 W	
Stalna	Brezstopenjska od – do	Motor 180 W	Motor 250 W	Motor 370 W	Pastorek
3.3	0,7– 3,3	1002274	1002275	1002265	1000698
4.6	0,9– 4,6	1002267	1002269	1002264	1000698
5.0	1,0– 5,0	1002274	1002275	1002265	1000699
5.6	1,1– 5,6	1002274	1002275	1002265	1000700
6.9	1,4– 6,9	1002267	1002269	1002264	1000699
7.9	1,6– 7,9	1002267	1002269	1002264	1000700
9.2	1,8– 9,2	1002266	1002268	1002263	1000698
13.9	2,8– 13,9	1002266	1002268	1002263	1000699
15.7	3,1– 15,7	1002266	1002268	1002263	1000700


Pregl. 57: Izbira: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – motor in pastorek – RG-SN9

Poz. 7*, izbira: Podložka		
Moč motorja	DIN 125 – 6,4, cinkano	DIN 9021 – 6,4, cinkano
	ID št.	ID št.
180 W	975200	–
270 W	–	1000427
360 W	–	1000427

Pregl. 58: Izbira: Zunanji pogon – podložka

Poz. 3*, informacije: Pastorek			
Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. sk.
Pastorek	Aso; 1/2 x 5/16"; z = 10	1000698	E.916.0007
Pastorek	Aso; 1/2 x 5/16"; z = 15	1000699	E.916.0008
Pastorek	Aso; 1/2 x 5/16"; z = 17	1000700	E.916.0009

Pregl. 59: Informacija: Zunanji pogon – pastorek

13.4.3.4 Kosovnica: Zunanji pogon – položaj pogona 23 – ZZ.900.0143.00


Slika 91: Kosovnica: Zunanji pogon – položaj pogona 23 – ZZ.900.0143.00


Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)

Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
2*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
3*	1	kos	Pogonska enota			
4*	1	kos	Motorna enota			Glejte naslednje strani

Pregl. 60: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 23

Poz. 1*: poz. 2*, izbira:				
Končniki obračalne enote Ø 80 (standardno)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0	1008302	E.800.1075.01	1005545	E.800.0104.01
GL7			1000885	E.800.1188.00
GL40	1006294	E.800.1071.00	1005541	E.800.0103.02
GL80/GL80A	1008300	E.800.1069.00	1000129	E.800.0100.04
Končniki obračalne enote Ø 80 (poravnano)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0				E.800.1205.00
GL7				E.800.1206.00
GL40				E.800.1207.00
GL80/GL80A				E.800.1208.00

Pregl. 61: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 23

13.4.3.5 Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 23 – ZZ.900.0032.00


Slika 92: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 23 – ZZ.900.0032.00

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
Vzemite poz. 2 do 5 iz „Kosovnica – zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0023.01“!						
6	1	kos	Držalo osi	As-ML-23, komplet	1001538	T.800.0011
Vzemite poz. 7 do 18 iz „Kosovnica – zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0023.01“!						


Pregl. 62: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 23 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Napenjalna enota	Komplet, ML-23-140/97	Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 63: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 23 – 2

Poz. 1*, izbira: Napenjalna enota	
U.800.0001.01	
Stransko vodilo (vodilni profil)	ID št.
GL0	1011620
GL7; GL40; GL80; GL 80A	1001063

Pregl. 64: Izbira: Napenjalna enota – pogonski položaj 23

13.4.3.6 Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 23 – T.900.0002.02


Slika 93: Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 23 – T.900.0002.02

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
Vzemite poz. 1 iz „Kosovnica: zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – T.900.0001.01“!						
2*	1	kos	Motor		Pregledni ca	Preglednica
3*	1	kos	Pastorek	Aso; 1/2 x 5/16"; z = XX	Pregledni ca	Preglednica

Vzemite poz. 4 do 7 iz „Kosovnica: zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – T.900.0001.01“!


Pregl. 65: Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 23 – 1

Poz. 2*; poz. 3*, izbira: Motor in pastorek					
Hitrost transporta [m/min]		ID št.			
		Poz. 2*		Poz. 3*	
Stalna	Brezstopenjska od – do	Motor 180 W	Motor 250 W	Motor 370 W	Pastorek
3.3	0,7–3,3	1006160	1006525	1006528	1000698
4.6	0,9–4,6	1006253	1005969	1006527	1000698
5.0	1,0–5,0	1006160	1006525	1006528	1000699
5.6	1,1–5,6	1006160	1006525	1006528	1000700
6.9	1,4–6,9	1006253	1005969	1006527	1000699
7.9	1,6–7,9	1006253	1005969	1006527	1000700
9.2	1,8–9,2	1006191	1006281	1006526	1000698
13.9	2,8–13,9	1006191	1006281	1006526	1000699
15.7	3,1–15,7	1006191	1006281	1006526	1000700

Pregl. 66: Izbira: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 23 – motor in pastorek – RG-SN9

13.4.4 Spodnji pogon

13.4.4.1 Kosovnica: Spodnji pogon – položaj pogona 14 – ZZ.900.0144.00




Slika 94: Kosovnica: Spodnji pogon – položaj pogona 14 – ZZ.900.0144.00

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
2*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
3*	1	kos	Pogonska enota			
4*	1	kos	Motorna enota			Glejte naslednje strani

Pregl. 67: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 14

Poz. 1*, poz. 2*, izbira:				
Končniki obračalne enote Ø 80 (standardno)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0	1003637	E.800.0277.02	1005547	E.800.1073.00
GL7			1000877	E.800.1189.00
GL40	1000891	E.800.0275.01	1005543	E.800.1070.00
GL80/GL80A	1000132	E.800.0108.03	1000123	E.800.0193.02
Končniki obračalne enote Ø 80 (poravnano)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0				E.800.1209.00
GL7				E.800.1210.00
GL40				E.800.1211.00
GL80/GL80A				E.800.1212.00

Pregl. 68: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 14

13.4.4.2 Kosovnica: Spodnji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0072.00


Slika 95: Kosovnica: Spodnji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0072.00

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov

Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
2	1	kos	Nasprotno držalo	M	1000019	E.800.0001
3	1	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 6912 – M6 x 14, cinkano	1000493	
4	1	kos	Šestroba matica	DIN 985 – M6, cinkano	975113	
6	1	kos	Držalo osi	Au-ML-14	1000379	T.800.0155
7	2	kos	Varovalni obroč	DIN 471 A20	1002337	
10	1	kos	Ščitnik verige		1000004	E.800.0126
11	2	kos	Samorezni vijak z lečasto glavo	DIN 7516 – M6 x 12, cinkano	1010026	
12	1	kos	Pokrov ščitnika verige	Notranji del	1007657	E.800.0288
13	1	kos	Pločevina ščitnika verige	Notranji del	1008459	M.800.0077
14	2	kos	Vijak za pločevino	ISO 7049 – ST3,5 x 9,5	1000812	
15	2	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 912-M8 x 20	975124	
16	4	kos	Varovalna ploščica	Schnorr S8	1000587	
17	3	kos	Vijak s šestrobo glavo	DIN 933 M6x16	1000716	
18	1	kos	Varovalna ploščica	z rebri 8,4 – jeklo	1011175	
19	3	kos	Navojna ploščica	M8 x 15, oblike črke T	1000086	E.800.0006
20	1	kos	Spojnik končnika		1000248	

Pregl. 69: Kosovnica: Spodnji pogon – pogonska enota 14 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)

Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Napenjalna enota	Komplet, ML-14-140/97	Pregledni ca	Preglednica
5*	1	kos	Pogonski valj		Pregledni ca	Preglednica
8*	1	kos	Veriga	1/2 x 5/16"	Pregledni ca	Preglednica
9*	1	kos	Člen verige	1/2 x 5/16"	Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 70: Kosovnica: Spodnji pogon – pogonska enota 14 – 2

Poz. 1*, izbira: Napenjalna enota	
U.800.0002.01	
Stransko vodilo (vodilni profil)	ID št.
GL0	1011621
GL7; GL40; GL80; GL80A	1003459

Pregl. 71: Izberi: Napenjalna enota – pogonski položaj 14

Poz. 5*, izbira: Pogonski valj		
Nazivna širina [mm]	MLK [jeklo – nepremazano]	MLK-G [jeklo- gumirano]
	M.910.0120.10	M.910.0121.03
200	1000054	1001008
230	1000454	1001141
250	1003923	1006346
300	1000055	1000967
350	1000799	1001140
400	1000056	1001038
450	1000800	1001139
500	1000057	1001135
550	1002401	1006348
600	1000058	1000968
650	1002423	1006350
700	1000059	1000969
800	1000060	1001136
900	1000061	1000970
1000	1000062	1001137

Pregl. 72: Izberi: Pogonski valj

Poz. 5*, izbira: Pogonski valj		
Nazivna širina [mm]	MLK-B1 [jeklo – nepremazano]	MLK-G-B1 [jeklo- gumirano]
	M.910.0124.05	M.910.0126.01
1100	1001154	1005450
1200	1001155	1005451
1300	1001156	1006373
1400	1001157	1006375
1500	1001158	1006377
1600	1003907	1006379
1700	1004273	1004272
1800	1004318	1006501
1900	1006500	1006502
2000	1005873	1006503


Pregl. 73: Nadaljevanje: Izberi: Pogonski valj

Poz. 8*, poz. 9*, izbira: Veriga			
Hitrost transporta [m/min]		Veriga	Člen verige
Stalna	Brezstopenjska od – do	Poz. 8*	Poz. 9*
3.3	0,7– 3,3	1000367	–
4.6	0,9– 4,6	1000367	–
5.0	1,0– 5,0	1000368	1000372
5.6	1,1– 5,6	1000369	–
6.9	1,4– 6,9	1000368	1000372
7.9	1,6– 7,9	1000369	–
9.2	1,8– 9,2	1000367	–
13.9	2,8– 13,9	1000368	1000372
15.7	3,1– 15,7	1000369	–

Pregl. 74: Izbira: Spodnji pogon – Veriga – 1

Poz. 8*, informacije: Veriga			
Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. sk.
Veriga z zaklepom verige	44 kosov členov verige	1000367	
Veriga z zaklepom verige	46 kosov členov verige	1000368	
Veriga z zaklepom verige	48 kosov členov verige	1000369	

Pregl. 75: Informacija: Spodnji pogon – Veriga – 2

13.4.4.3 Kosovnica: Spodnji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – T.900.0007.02


Slika 96: Kosovnica: Spodnji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – T.900.0007.02

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
4	1	kos	Navojni zatič	DIN 915 – M6 x 10	1000931	
7	4	kos	Šestroba matica	DIN 934 – M6, cinkano	975107	
8	4	kos	Varovalna ploščica	Schnorr S6	975401	

Pregl. 76: Kosovnica: Spodnji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Nosilec motorja AU		Pregledni ca	Preglednica
2*	1	kos	Motor		Pregledni ca	Preglednica
3*	1	kos	Pastorek	Auo; 1/2 x 5/16"; z = XX	Pregledni ca	Preglednica
5*	4	kos	Vijak s šestrobo glavo	DIN 7991 – M6, cinkano	Pregledni ca	
6*	4	kos	Podložka	DIN 125 – 6,4, cinkano	Pregledni ca	

Pregl. 77: Kosovnica: Spodnji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 2

Poz. 1*, izbira: Nosilec motorja		
Moč motorja	Nosilec motorja AU-1, kpl.	Nosilec motorja AU-2, kpl.
	180 W	250 W/370 W
	T.800.0262	T.800.0291
	ID št.	ID št.

180 W	1010130	–
250 W	–	1010112
370 W	–	1010112

Pregl. 78: Izbera: Spodnji pogon – nosilec motorja – RG-SN9

Poz. 2*; poz. 3*, izbera: Motor in pastorek						
Hitrost transporta [m/min]		ID št.				
		Poz. 2*	Poz. 3*	Poz. 2*		Poz. 3*
Stalna	Brezstopenjska od – do	Motor 180 W	Pastorek 180 W	Motor 250 W	Motor 370 W	Pastorek 250 W/370 W
3.3	0,7–3,3	1007329	1000701	1007585	1007379	1000704
4.6	0,9–4,6	1007327	1000701	1007390	1008094	1000704
5.0	1,0–5,0	1007329	1000702	1007585	1007379	1000705
5.6	1,1–5,6	1007329	1000703	1007585	1007379	1000706
6.9	1,4–6,9	1007327	1000702	1007390	1008094	1000705
7.9	1,6–7,9	1007327	1000703	1007390	1008094	1000706
9.2	1,8–9,2	1007328	1000701	1007896	1007427	1000704
13.9	2,8–13,9	1007328	1000702	1007896	1007427	1000705
15.7	3,1–15,7	1007328	1000703	1007896	1007427	1000706

Pregl. 79: Izbera: Spodnji pogon – motor in pastorek – RG-SN9

Poz. 6*, izbera: Podložka		
Moč motorja	DIN 125 – 6,4, cinkano	DIN 9021 – 6,4, cinkano jeklo
	ID št.	ID št.
180 W	975200	–
270 W	–	1000427
360 W	–	1000427

Pregl. 80: Izbera: Spodnji pogon – podložka

Poz. 6*, izbera: Vijak s šestrobo glavo		
Moč motorja	DIN 7991 M6x20	DIN 7991 M6x25
	ID št.	ID št.
180 W	1000644	–
250 W	–	975344
370 W	–	975344


Pregl. 81: Izbera: Spodnji pogon – vijak

Poz. 3*, informacije: Pastorek			
Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. sk.
Pastorek	Auo-46; 1/2 x 5/16"; z = 10	1000701	E.916.0010
Pastorek	Auo-46; 1/2 x 5/16"; z = 15	1000702	E.916.0011
Pastorek	Auo-46; 1/2 x 5/16"; z = 17	1000703	E.916.0012
Pastorek	Auo-54; 1/2 x 5/16"; z = 10	1000704	E.916.0013
Pastorek	Auo-54; 1/2 x 5/16"; z = 15	1000705	E.916.0014
Pastorek	Auo-54; 1/2 x 5/16"; z = 17	1000706	E.916.0015

Pregl. 82: Informacija: Spodnji pogon – pastorek (razlaga)

13.4.5 Notranji pogon

13.4.5.1 Kosovnica: Notranji pogon – položaj pogona 14 – ZZ.900.0145.00




Slika 97: Kosovnica: Notranji pogon – položaj pogona 14 – ZZ.900.0145.00

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
2*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
3*	1	kos	Pogonska enota			Glejte naslednje strani
4*	1	kos	Motorna enota			

Pregl. 83: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 14

Poz. 1*, poz. 2*, izbira:				
Končniki obračalne enote Ø 80 (standardno)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0	1003637	E.800.0277.02	1005547	E.800.1073.00
GL7			1000877	E.800.1189.00
GL40	1000891	E.800.0275.01	1005543	E.800.1070.00
GL80/GL80A	1000132	E.800.0108.03	1000123	E.800.0193.02
Končniki obračalne enote Ø 80 (poravnano)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0				E.800.1209.00
GL7				E.800.1210.00
GL40				E.800.1211.00
GL80/GL80A				E.800.1212.00

Pregl. 84: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 14

13.4.5.2 Kosovnica: Notranji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0148.00


Slika 98: Kosovnica: Notranji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0148.00

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
2	1	kos	Nasprotno držalo	M	1000019	E.800.0001
3	1	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 6912 – M6 x 14, cinkano	1000493	
4	1	kos	Šestroba matica	DIN 985 – M6, cinkano	975113	
7	2	kos	Varovalni obroč	DIN 471 A20	1002337	
11	1	kos	Zaščitna kapa	Ø30/25x5	1004088	
12	2	kos	Samorezni vijak z lečasto glavo	DIN 7516 – M6 x 12, cinkano	1010026	
13	2	kos	Vijak za pločevino	ISO 7049 – ST4,2 x 13	1000720	
14	8	kos	Vijak za pločevino	ISO 7049 – ST3,5 x 9,5	1000812	
15	2	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 912 – M8 x 16	975058	
16	4	kos	Varovalna ploščica	Schnorr S8	1000587	
17	4	kos	Podložka	DIN 125 – 6,4	975200	
18	2	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 912-M8 x 20	975124	
19	1	kos	Kotnik	Razbremenilnik napetosti kabla	1004650	E.800.0756
20	1	kos	Navojna kabelska povezava	z zaščito pred pregibanjem in razbremenilnikom napetosti kabla	1008855	

Pregl. 85: Kosovnica: Notranji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Napenjalna enota	Komplet, ML-14-140/97	Preglednica	Preglednica
5*	1	kos	Pogonski valj		Preglednica	Preglednica
6*	1	kos	I-vložek		Preglednica	Preglednica
8*	1	kos	Veriga	1/2 x 5/16"	Preglednica	Preglednica
9*	1	kos	Člen verige	1/2 x 5/16"	Preglednica	Preglednica
10*	1	kos	Ščitnik verige		Preglednica	Preglednica
21*	1	kos	Držalo	I-vložek	Preglednica	Preglednica

Pregl. 86: Kosovnica: Notranji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – 2

Poz. 1*, izbira: Napenjalna enota	
U.800.0002.01	
Stransko vodilo (vodilni profil)	ID št.
GL0	1011621
GL7; GL40; GL80; GL80A	1003459

Pregl. 87: Izbira: Napenjalna enota – pogonski položaj 14

Poz. 5*, izbira: Pogonski valj		
Nazivna širina [mm]	MLK [jeklo – nepremazano]	MLK-G [jeklo- gumirano]
	M.910.0120.10	M.910.0121.03
	ID št.	ID št.
200	1000054	1001008
230	1000454	1001141
250	1003923	1006346
300	1000055	1000967
350	1000799	1001140
400	1000056	1001038
450	1000800	1001139
500	1000057	1001135
550	1002401	1006348
600	1000058	1000968
650	1002423	1006350
700	1000059	1000969
800	1000060	1001136
900	1000061	1000970
1000	1000062	1001137

Pregl. 88: Izbira: Pogonski valj

Poz. 5*, izbira: Pogonski valj		
Nazivna širina [mm]	MLK-B1 [jeklo – nepremazano]	MLK-G-B1 [jeklo- gumirano]
	M.910.0124.05	M.910.0126.01
1100	1001154	1005450
1200	1001155	1005451
1300	1001156	1006373
1400	1001157	1006375
1500	1001158	1006377
1600	1003907	1006379
1700	1004273	1004272
1800	1004318	1006501
1900	1006500	1006502
2000	1005873	1006503

Pregl. 89: Nadaljevanje: Izberi: Pogonski valj

Poz. 6*, izbira: I-vložek GL	
Nazivna širina [mm]	[jeklo]
	U.800.0004.04
	ID št.
230	1002704
250	1002705
300	1002707
350	1002708
400	1002709
450	1002710
500	1002705
550	1002711
600	1002712
650	1002208
700	1002714
800	1002715
900	1002716
1000	1002717
1100	1002718
1200	1002719
1300	1002206
1400	1002721
1500	1002722

Pregl. 90: Izberi: Notranji pogon – I-vložek

Poz. 8*; poz. 9*, izbira: Veriga			
Hitrost transporta [m/min]		Veriga	Člen verige
Stalna	Brezstopenjska od – do	Poz. 8*	Poz. 9*
1.5	0,2– 1,5	1000362	1000372
2.3	0,2– 2,3	1000363	1000372
2.6	0,3– 2,6	1000364	
4.8	0,5– 4,8	1000362	1000372
7.2	0,7– 7,2	1000363	1000372
8.1	0,8– 8,1	1000364	
8.7	0,9– 8,7	1000362	1000372
13.1	1,3– 13,1	1000363	1000372
14.8	1,5– 14,8	1000364	

Pregl. 91: Izberi: Notranji pogon – veriga

Poz. 8*, informacije: Veriga			
Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. sk.
Veriga z zaklepom verige	30 kosov členov verige	1000362	
Veriga z zaklepom verige	32 kosov členov verige	1000363	
Veriga z zaklepom verige	34 kosov členov verige	1000364	

Pregl. 92: Informacija: Notranji pogon – veriga (razlaga)


Poz. 10*, izbira: Ščitnik verige		
Način delovanja	ID št.	Št. sk.
brez	1000010	E.800.0149.01
stalno	1000012	E.800.0151.01
brezstopenjsko krmiljenje	1000010	E.800.0149.01
v taktih	1000010	E.800.0149.01
brezstopenjsko krmiljenje in v taktih	1000010	E.800.0149.01

Pregl. 93: Izberi: Notranji pogon – ščitnik verige

Poz. 21*, izbira: Držalo		
Stransko vodilo (tip vodilnega profila)	ID št.	Št. sk.
Samo pri GL0/GL7	1006013	T.800.0040.01

Pregl. 94: Izberi: Notranji pogon – držalo

**13.4.5.3 Kosovnica: Notranji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – T.900.0004.00/
T.900.0005.00**



Slika 99: Kosovnica: Notranji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – T.900.0004.00/ T.900.0005.00

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
2	1	kos	Kabelska vezica		1000851	
3	1	kos	Gumijast izrezek		1002586	E.800.0032
4	1	kos	I-nosilec motorja		1000146	E.800.0031
5	4	kos	Ugrezni vijak	DIN 7991 – M6 x 16	975311	
7	1	kos	Navojni zatič	DIN 914 – M4 x 06	1001915	

Pregl. 95: Kosovnica: Notranji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Motor		Pregledni ca	Preglednica
6*	1	kos	Pastorek	I; 1/2 x 5/16"; z = XX	Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 96: Kosovnica: Notranji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 2

Poz. 1*; poz. 6*, izbira: Motor in pastorek				
Hitrost transporta [m/min]		Poz. 1*		Poz. 6*
		Nazivna širina <= 250	Nazivna širina >= 300	–
Stalna	Brezstopenjska od – do	Motor 42 W	Motor 87 W	Pastorek
1.5	0,2– 1,5	–	898049	1000695
2.3	0,2– 2,3	–	898049	1000696
2.6	0,3– 2,6	–	898049	1000697
4.8	0,5– 4,8	–	898047	1000695
7.2	0,7– 7,2	–	898047	1000696
8.1	0,8– 8,1	–	898047	1000697
8.7	0,9– 8,7	1000927	898043	1000695
13.1	1,3– 13,1	1000927	898043	1000696
14.8	1,5– 14,8	1000927	898043	1000697


Pregl. 97: Izbira: Notranji pogon – motor in pastorek

Poz. 3*, informacije: Pastorek			
Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. sk.
Pastorek	I-46; 1/2 x 5/16"; z = 10	1000695	E.916.0001
Pastorek	I-46; 1/2 x 5/16"; z = 15	1000696	E.916.0002
Pastorek	I-46; 1/2 x 5/16"; z = 17	1000697	E.916.0003

Pregl. 98: Informacija: Notranji pogon – motorna enota – pastorek (razlaga)

13.4.6 Pogon s prirobnico

13.4.6.1 Kosovnica: Pogon s prirobnico – položaj pogona 14 – ZZ.900.0149.00




Slika 100: Kosovnica: Pogon s prirobnico – položaj pogona 14 – ZZ.900.0149.00

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
2*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
3*	1	kos	Pogonska enota			Glejte naslednje strani
4*	1	kos	Motorna enota			

Pregl. 99: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 14

Poz. 1*, poz. 2*, izbira:				
Končniki obračalne enote Ø 80 (standardno)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0	1003637	E.800.0277.02	1005547	E.800.1073.00
GL7			1000877	E.800.1189.00
GL40	1000891	E.800.0275.01	1005543	E.800.1070.00
GL80/GL80A	1000132	E.800.0108.03	1000123	E.800.0193.02
Končniki obračalne enote Ø 80 (poravnano)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0				E.800.1209.00
GL7				E.800.1210.00
GL40				E.800.1211.00
GL80/GL80A				E.800.1212.00

Pregl. 100: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 14

13.4.6.2 Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0020.02


Slika 101: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0020.02

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
2	1	kos	Nasprotno držalo M		1000019	E.800.0001
3	1	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 6912 – M6 x 14, cinkano	1000493	
4	1	kos	Šestroba matica	DIN 985 – M6, cinkano	975113	
6	1	kos	Držalo	14	1004656	E.800.0693
7	1	kos	Držalo osi	FK	1007786	E.800.0692
8	1	kos	Kroglični ležaj	2204-E2RS1	1004309	
9	1	kos	Valjasti zatič	DIN 6325 – jeklo, 10 x 26	1004692	
10	1	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 912 – M8 x 25	975059	
11	2	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 912-M8 x 20	975124	
12	3	kos	Varovalna ploščica	Schnorr S8	1000587	
13	1	kos	Distančni obroč		1004277	E.800.0670
14	1	kos	Navorni podpornik		1005196	E.800.0753
15	4	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 912 – M6 x 14	1000471	
16	4	kos	Varovalna ploščica	Schnorr 6	975401	
17	1	kos	Kabelski skoznjik	KD 704	1004386	
19	1	kos	Podložka	DIN 9021 – 8,4, cinkano	1000981	
20	1	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 912 - M8 x 35	1001921	
21	1	kos	Pokrov		1000084	
22	1	kos	Adapterska vzmet	DIN 6885-A6 x 6 x 32	1009714	

Pregl. 101: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 14 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Napenjalna enota	Komplet, ML-14-140/97	Pregledni ca	Preglednica
5*	1	kos	Pogonski valj		Pregledni ca	Preglednica
18*	1	kos	Motor		Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 102: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 14 – 2

Poz. 1*, izbira: Napenjalna enota	
U.800.0002.01	
Stransko vodilo (tip vodilnega profila)	ID št.
GL0	1011621
GL7; GL40; GL80; GL80A	1003459


Pregl. 103: Izberi: Pogon s prirobnico – napenjalna enota – položaj pogona 14

Poz. 5*, izbira: Pogonski valj		
Nazivna širina [mm]	MLF [jeklo – nepremazano]	MLF-G [jeklo- gumirano]
	M.910.0030.03	M.910.0036.03
	ID št.	ID št.
200	1006452	1006463
250	1006453	1006474
300	1006454	1006475
350	1006455	1006476
400	1006020	1006477
450	1006456	1006478
500	1006457	1006479
550	1006458	1006480
600	1006459	1006481
650	1006460	1006482
700	1006461	1006483
800	1005861	1006484
900	1006332	1006485
1000	1006462	1006486
Nazivna širina [mm]	MLF-B1 [jeklo – nepremazano]	MLF G-B1 [jeklo- gumirano]
	M.910.0035.04	M.910.0057.06
1100	1006463	1006487
1200	1006464	1004908
1300	1006465	1006488
1400	1006466	1006489
1500	1006467	1006490
1600	1006468	1006491
1700	1006469	1006492
1800	1006470	1006493

Pregl. 104: Izberi: Pogon s prirobnico – pogonski valj

Poz. 18*, izbira: Motor				
Hitrost transporta [m/min]		ID št.		
Stalna	Brezstopenjska od – do	Motor 180 W	Motor 250 W	Motor 370 W
5.2	1,0– 5,2	1002283	1002286	1002289
7.3	1,5– 7,3	1002282	1002285	1002288
14.6	2,9– 14,6	1002281	1002284	1002287
18.2	3,6– 18,2	1002298	1002299	1002300

Pregl. 105: Izberi: Pogon s prirobnico – motor – RG-SN9

13.4.6.3 Kosovnica: Pogon s prirobnico – položaj pogona 23 – ZZ.900.0150.00


Slika 102: Kosovnica: Pogon s prirobnico – položaj pogona 23 – ZZ.900.0150.00


Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
2*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
3*	1	kos	Pogonska enota			
4*	1	kos	Motorna enota		Glejte naslednje strani	

Pregl. 106: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 23

Poz. 1*; poz. 2*, izbira:				
Končniki obračalne enote Ø 80 (standardno)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0	1008302	E.800.1075.01	1005545	E.800.0104.01
GL7			1000885	E.800.1188.00
GL40	1006294	E.800.1071.00	1005541	E.800.0103.02
GL80/GL80A	1008300	E.800.1069.00	1000129	E.800.0100.04
Končniki obračalne enote Ø 80 (poravnano)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0				E.800.1205.00
GL7				E.800.1206.00
GL40				E.800.1207.00
GL80/GL80A				E.800.1208.00

Pregl. 107: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 23

13.4.6.4 Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 23 – ZZ.900.0034.00



Slika 103: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 23 – ZZ.900.0034.00

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
Vzemite poz. 2 do 22 iz „Kosovnica – pogon s prirobnico – pogonska/motorna enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0020.02“!						


Pregl. 108: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 23 – 1

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Napenjalna enota	Komplet, ML-23-140/97	Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 109: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 23 – 2

13.4.7 Pogonski boben

13.4.7.1 Kosovnica: Pogonski boben – položaj pogona 14 – ZZ.900.0151.00




Slika 104: Kosovnica: Pogonski boben – položaj pogona 14 – ZZ.900.0151.00

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
2*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica
3*	1	kos	Pogonska enota		Glejte naslednje strani	

Pregl. 110: Kosovnica: Končniki za pogonski boben 1 – položaj pogona 14

Poz. 1*; poz. 2*, izbira:				
Končniki obračalne enote Ø 80 (standardno)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0	1006533	E.800.1077.00	1005547	E.800.1073.00
GL7			1000877	E.800.1189.00
GL40	1006531	E.800.1076.00	1005543	E.800.1070.00
GL80/GL80A	1004636	E.800.0741.01	1000123	E.800.0193.02
Končniki obračalne enote Ø 80 (poravnano)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0				E.800.1209.00
GL7				E.800.1210.00
GL40				E.800.1211.00
GL80/GL80A				E.800.1212.00

Pregl. 111: Izbira: Končniki za pogonski boben 1 – položaj pogona 14

13.4.7.2 Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota, položaj pogona 14 – ZZ.900.0094.01


Slika 105: Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota, položaj pogona 14 – ZZ.900.0094.01

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
3	1	kos	Napenjalna enota 23	za pogonski boben	1004631	E.800.0705
4	1	kos	Držalo	za pogonski boben	1010167	E.800.1082
5	1	kos	Distančnik		1010067	E.800.1083
6	1	kos	Nasprotino držalo	M	1000019	E.800.0001
7	4	kos	Ugrevni vijak	DIN 7991 – M8 x 16	1000596	
8	2	kos	Ugrevni vijak	DIN 7991 - M8 x 35	1000415	
9	2	kos	Šestroba matica	DIN 985-M8	975114	
10	2	kos	Šestroba matica	DIN 934-M8	975108	
11	2	kos	Podložka	DIN 125-8,4	975201	
12	1	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 7984 – M6 x 14	1000493	
13	1	kos	Šestroba matica	DIN 985 – M6	975113	
14	1	kos	Zaščitni pokrov	Pogonski boben MP14	1011536	E.800.1263
15	2	kos	Vijak z lečasto glavo	ISO 7380-2 – M6 x 12	1010809	
16	2	kos	Navojna ploščica	M6 x 15, oblike črke T	1009496	

Pregl. 112: Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota – položaj pogona 14 – 1


Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Pogonski boben		na zahtevo	
2*	2	kos	Držalo		Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 113: Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota – položaj pogona 14 – 2

Poz. 2*, izbira: Držalo	
Pogonski valj	ID št.
nepremazano	1007904
gumirano	1008014

Pregl. 114: Izbira: Držalopogonskega bobna

13.4.7.3 Kosovnica: Pogonski boben – položaj pogona 23 – ZZ.900.0152.00




Slika 106: Kosovnica: Pogonski boben – položaj pogona 23 – ZZ.900.0152.00

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)							
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice	
1*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica	
2*	1	kos	Končnik		Pregledni ca	Preglednica	
3*	1	kos	Pogonska enota		Glejte naslednje strani		

Pregl. 115: Kosovnica: Končniki za pogonski boben 1 – položaj pogona 23

Poz. 1*; poz. 2*, izbira:				
Končniki obračalne enote Ø 80 (standardno)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0	1006539	E.800.1079.00	1005545	E.800.0104.01
GL7			1000885	E.800.1188.00
GL40	1006537	E.800.1078.00	1005541	E.800.0103.02
GL80/GL80A	1006535	E.800.0828.01	1000129	E.800.0100.04
Končniki obračalne enote Ø 80 (poravnano)				
Stransko vodilo (vodilni profil)	Poz. 1*		Poz. 2*	
	Končnik: Pogonska stran		Končnik: stran brez pogona	
	ID št.	Št. sk.	ID št.	Št. sk.
GL0				E.800.1205.00
GL7				E.800.1206.00
GL40				E.800.1207.00
GL80/GL80A				E.800.1208.00

Pregl. 116: Izbira: Končniki za pogonski boben 2 – položaj pogona 23

13.4.7.4 Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota, položaj pogona 23 – ZZ.900.0094.01



Slika 107: Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota, položaj pogona 23 – ZZ.900.0094.01

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
Vzemite poz. 1* do 13 iz „Kosovnica: pogonski boben – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0094.01!						
14	1	kos	Zaščitni pokrov	za vtič MP23	1011548	E.800.1263
Vzemite poz. 15 do 16 iz „Kosovnica: pogonski boben – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0094.01!						

Pregl. 117: Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota – položaj pogona 23 – 1

13.4.8 Sredinski pogon z motorjem s prirobnico

13.4.8.1 Kosovnica: Sredinski pogon – položaj pogona 56 – ZZ.902.0000.01



Slika 108: Kosovnica: Sredinski pogon – položaj pogona 56 – ZZ.902.0000.01 (primer)

NAPOTEK

Glede na položaj pogona se sestavni deli (poz. 1, 4, 7, 11) namestijo na nasprotno stran transporterja.

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
3	2	kos	Kroglični ležaj	2204-E2RS1, 20 x 47 x 18	1004309	
4	1	kos	Distančni obroč	16.5	1009009	E.800.0670
5	2	kos	Vodilno držalo		1011327	E.902.0003
6	2	kos	Ohišje ležaja		1010042	E.800.1089
8	2	kos	Držalo	za napenjalno enoto	1011041	E.800.1091
9	2	kos	Napenjalna enota		1011579	T.800.0294
10	2	kos	Pločevina	za napenjalno enoto	1011046	E.902.0000
12	2	kos	Stranska pločevina		1011325	E.902.0001
13	2	kos	Držalo	za obračalni valj		
14	2	kos	Držalo – zrcalna slika	za obračalni valj	1011043	E.800.1090
15	2	kos	Stranska pločevina		1011324	E.902.0002
19	1	kos	Adapterska vzmet	DIN 6885 - A6 x 6 x 32	1009714	
20	4	kos	Podložka	DIN 125 - 8,4	975201	
21	8	kos	Šestroba matica	DIN 934 - M8	975108	
22	4	kos	Podložka	DIN 125 - 6,4	975200	
23	4	kos	Šestroba matica	DIN 934 - M6	975107	
24	4	kos	Navojni zatič	DIN 913 - M6 x 30	1010216	

Pregl. 118: Kosovnica: Sredinski pogon 1 – položaj pogona 56

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Pogonski valj	MLF	Pregledni ca	M.910.1040
2*	2	kos	Obračalni valj	ML	Pregledni ca	M.910.0020
7*	1	kos	Držalo	za navorni podpornik	1011039	E.800.1092
11*	1	kos	Motor s prenosnikom	Proizvajalec SEW	glejte potrditev naročila	
16*	1	kos	Pokrov	SPODAJ	Pregledni ca	M.902.0001
17*	2	kos	Pokrov	SPREDAJ	Pregledni ca	M.902.0000
18*	2	kos	Profil 40 x 40	z navojnim vložkom (obojestransko)	Pregledni ca	U.918.0026

Pregl. 119: Kosovnica: Sredinski pogon 2 – položaj pogona 56

Poz. 1*, izbira: Pogonski valj		
Nazivna širina [mm]	[jeklo – nepremazano]	[jeklo-gumirano]
	MLF	MLF-G
	M.910.1040.00	
	ID št.	ID št.
200	1010633	
230		
250	1011329	
300	1010632	
350	1011330	
400	1010574	
450	1011331	
500	1010871	
550	1011332	
600	1010215	
650	1011333	
700	1010217	
800	1010531	
900	1011334	
1000	1011335	

Pregl. 121: Izbira: Sredinski pogon – pogonski valj

Poz. 2*, izbira: Obračalni valj	
Nazivna širina [mm]	ML [jeklo – nepremazano]
	M.910.0020.08
	ID št.
150	1007852
200	1000042
230	1000453
250	1003924
300	1000043
350	1000787
400	1000044
450	1000788
500	1000045
550	1002402
600	1000046
650	1002425
700	1000047
800	1000048
900	1000049
1000	1000050

Pregl. 120: Izbira: Sredinski pogon – obračalni valj

Poz. 7*, izbira: Držalo				
Hitrost transporta [m/min]		ID št.		
Stalna	Brezstopenjska od – do	Motor 180 W	Motor 250 W	Motor 370 W
4.4	0,9– 4,4	1011039	–	–
6.9	1,4– 6,9	1011039	–	–
13.5	2,7– 13,5	1011039	–	–
4.4	0,9– 4,4	–	1012499	–
6.8	1,4– 6,8	–	1011039	–
13.3	2,7– 13,3	–	1011039	–
4.6	0,9– 4,6	–	–	1012499
7.2	1,4– 7,2	–	–	1012499
14.2	2,8– 14,2	–	–	1012499

Pregl. 122: Izbira: Sredinski pogon – držalo – SEW

Poz. 11*, izbira: Motor				
Položaj pogona 5 – položaj motorja 0°				
Položaj pogona 6 – položaj motorja 180°				
Hitrost transporta [m/min]		ID št.		
Stalna	Brezstopenjska od – do	Motor 180 W	Motor 250 W	Motor 370 W
4.4	0,9– 4,4	1012422	–	–
6.9	1,4– 6,9	1012421	–	–
13.5	2,7– 13,5	1012381	–	–
4.4	0,9– 4,4	–	1012425	–
6.8	1,4– 6,8	–	1012424	–
13.3	2,7– 13,3	–	1012423	–
4.6	0,9– 4,6	–	–	1012428
7.2	1,4– 7,2	–	–	1012427
14.2	2,8– 14,2	–	–	1012426

Pregl. 123: Izbira: Sredinski pogon – motor – SEW

Poz. 11* [nadaljevanje], izbira: Motor				
Položaj pogona 5 – položaj motorja 180° Položaj pogona 6 – položaj motorja 0°				
Hitrost transporta [m/min]		ID št.		
Stalna	Brezstopenjska od – do	Motor 180 W	Motor 250 W	Motor 370 W
4.4	0,9– 4,4	1012431	–	–
6.9	1,4– 6,9	1012430	–	–
13.5	2,7– 13,5	1012429	–	–
4.4	0,9– 4,4	–	1012434	–
6.8	1,4– 6,8	–	1012433	–
13.3	2,7– 13,3	–	1012432	–
4.6	0,9– 4,6	–	–	1012437
7.2	1,4– 7,2	–	–	1012436
14.2	2,8– 14,2	–	–	1012435


Pregl. 124: Izbira: Nadaljevanje: Sredinski pogon – motor – SEW

Nazivna širina [mm]	Poz. 16*	Poz. 17*	Poz. 18*
	Pokrov SPODAJ	Pokrov SPREDAJ	Profil 40 x 40
	M.902.0001	M.902.0000	U.918.0026
	ID št.	ID št.	ID št.
200			
230			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
550			
600			
650			
700			
800			
900			
1000			

Pregl. 125: Izbira: Sredinski pogon – pokrovi

13.4.9 Elektronika


13.4.9.1 Elektronika – krmilniki – splošno – ZZ.982.0104.00



Slika 109: Elektronika – krmilniki – splošno – ZZ.982.0104.00

Elektronika – krmilniki – splošno						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1	1	kos	Glavno stikalo	Kabli pripravljeni za priklop	1004518	T.905.0050
2	1	kos	Frekvenčni pretvornik Vector 370 KR	vključno s kompletom za predelavo	1007970	T.905.0051
3	1	kos	Stikalna naprava za takte DTSG4 – KR	vključno s kompletom za predelavo	1008625	T.905.0052
4	1	kos	Kombiniran krmilnik	vključno s kompletom za predelavo		T.905.0053

Pregl. 126: Elektronika – krmilniki – splošno

13.4.9.2 Elektronika – krmilniki – notranji pogon – ZZ.982.0104.00



Slika 110: Elektronika – krmilniki – notranji pogon – ZZ.982.0104.00

Elektronika – krmilniki – notranji pogon						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1	1	kos	Pokrov	za notranji pogon		T.905.0054
2	1	kos	Glavno stikalo	kabli pripravljeni za priklop	1004517	T.905.0055
3	1	kos	Frekvenčni pretvornik Vector 370 i IS	vključno s kompletom za predelavo	1007969	T.905.0056
4	1	kos	Stikalna naprava za takte DTSG4, notranji IT	vključno s kompletom za predelavo	1006857	T.905.0057

Pregl. 127: Elektronika – krmilniki – notranji pogon

13.4.10 Dodatna oprema elektronike

13.4.10.1 Držala za glavno stikalo – ZZ.982.0104.00




Slika 111: Držala za glavno stikalo – ZZ.982.0104.00

Neodvisno od tehničnih podatkov

Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1	1	kos	Držalo za glavno stikalo	Vgradni položaj: navpično	1005418	E.907.0006

Pregl. 128: Držala za glavno stikalo

13.4.10.2 Držala za krmilnike – ZZ.982.0104.00



Slika 112: Držala za krmilnike – ZZ.982.0104.00


Neodvisno od tehničnih podatkov

Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1	1	kos	Držalo za krmilnik	Vgradni položaj: navpično	1001434	E.800.0676
2	1	kos	Držalo za krmilnik	Vgradni položaj: vodoravno, kot 90°		E.907.0020
3	1	kos	Držalo za krmilnik	Vgradni položaj: vodoravno, kot 100°	1006303	E.907.0005


Pregl. 129: Držala za krmilnike

13.4.11 Ogrodje

13.4.11.1 Kosovnica: Ogrodje EM 010 ZZ.982.0105.00




Slika 113: Kosovnica: Ogrodje EM 010 ZZ.982.0105.00



Slika 114: Kosovnica: Podpora transportnega traku IK1 U.800.0182.00

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1	1	kos	Vpenjalni drsnik	F 25 – modul 0060	1000500	E.800.0237
2	1	kos	Štiriroba cev	25 x 25 x 2, 208 mm	1004992	E.800.1179
3	1	kos	Zaščitna kapa	25 x 25 x 2 (črna)	1000831	
4	1	kos	Pritrdilna ploščica za vpenjalni drsnik, modul 0060		1002473	E.800.0243
5	2	kos	Ugrezni vijak	DIN 7991 – M8 x 20	1000596	
6	2	kos	Navojna ploščica	M8 x 15, oblike črke T	1009495	
7	1	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 912 – M8 x 16	975058	

Pregl. 130: Kosovnica: Podpora transportnega traku IK1




Slika 115: Kosovnica za podporo transportnega traku, komplet ZZ.982.0105.00

Izbira: Podpora transportnega traku IK1 – komplet						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1	1	kos	Stacionarna podpora	BE-ST-IK1		U.800.0149
2	1	kos	Podpora s pritrditvijo v tla	BE-BB-IK1-I/A		U.800.0191
3	1	kos	Podpora z vrtljivim kolescem z zavoro	BE-FLAS-IK1-R75-M		U.800.0151
4	1	kos	Podpora z vrtljivim kolescem brez zavore	BE-FLOS-IK1-R75-M		U.800.0152
5	1	kos	Podpora s fiksnim kolescem	BE-FB-IK1-R50-I/A		T.800.0339


Pregl. 131: Izbira: Podpora transportnega traku IK1 – komplet

Izbira: Podpora transportnega traku IK1 – komponente						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1	1	kos	Zaščitna kapa	25 x 25 x 2 (črna)	1000831	
2	1	kos	Pritrditev v tla	BB-IK1/IK2-A/I		M.800.0167
3	1	kos	Vrtljivo kolo z zavoro	TPE, Ø 75 mm – 60 kg	1004576	
4	1	kos	Vrtljivo kolo brez zavore	TPE, Ø 75 mm – 60 kg	1004575	
5	1	kos	Kolo	Ø 50 mm	1011469	

Pregl. 132: Izbira: Podpora transportnega traku IK1 – komponente

13.4.11.2 Kosovnica: Ogrodje EM 120 ZZ.982.0105.00


Slika 116: Kosovnica za ogrodje EM 120 ZZ.982.0105.00



Slika 117: Kosovnica za ogrodja EM

Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
2	1	kos	Štiriroba cev	25 x 25 x 2, dolžina = 208 mm	1004992	E.800.1179
3	1	kos	Zaščitna kapa	25 x 25 x 2 (črna)	1000831	
4	2	kos	Ugrezni vijak	DIN 7991 – M8 x 14	1012533	
5	4	kos	Navojna ploščica	M8 x 15, oblike črke T	1009495	
6	3	kos	Vijak z valjasto glavo	DIN 912 – M8 x 16	975058	
7	2	kos	Varovalna ploščica	Schnorr S8	1000587	

Pregl. 133: Kosovnica: Podpora transportnega traku IK3/IK4 – 1


Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Vpenjalni drsnik		Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 134: Kosovnica: Podpora transportnega traku IK3/IK4 – 2

Poz. 1*, izbira: Vpenjalni drsnik

Odvisno od	Ime	ID št.	Št. sk.
Kolesce z zavoro Ø 75	Modul vpenjalnega drsnika 0062 – K3	1001114	T.800.0036
Kolesce brez zavore Ø 75	Modul vpenjalnega drsnika 0061 – K4	1001112	T.800.0032

Pregl. 135: Izbira: Podpora transportnega traku IK3/IK4 – 3



Slika 118: Kosovnica za ogrodje EM U.800.0184.00 – U.800.0185.00

Izbira: Podpora transportnega traku IK1 – komplet


Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
6	1	kos	Podpora z vrtljivim kolescem z zavoro	BE-FLAS-IK3-R75-M		U.800.0153
7	1	kos	Podpora z vrtljivim kolescem brez zavore	BE-FLOS-IK4-R75-M		U.800.0154

Pregl. 136: Izbira: Podpora transportnega traku IK3/IK4 – komplet


Izbira: Podpora transportnega traku IK3/IK4 – komponente

Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
6	1	kos	Vrtljivo kolo z zavoro	TPE, Ø 75 mm – 60 kg	1004576	
7	1	kos	Vrtljivo kolo brez zavore	TPE, Ø 75 mm – 60 kg	1004575	

Pregl. 137: Izbira: Podpora transportnega traku IK3/IK4 – komponente

13.4.11.3 Kosovnica: Ogrodje AM 010 ZZ.982.0106.00


Slika 119: Kosovnica: Ogrodje AM 010 ZZ.982.0106.00



Slika 120: Kosovnica: Podpora transportnega traku AM 010 ZZ.982.0106.00

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Tipski modul IP1	levo		U.800.0138
2*	1	kos	Tipski modul IP1	desno		U.800.0139
3*	1	kos	Diagonalni veznik, fiksni	DV-2-W	Pregledni ca	Preglednica
4*	1	kos	Prečni veznik	Komplet, IP1	Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 138: Kosovnica: Ogrodje AM 010

Poz. 3*, izbira: Diagonalni veznik, fiksni, komplet


Dolžina [mm]	DV-2	DV-2-W
	1 kotnika	2 kotnika
	U.800.0168.00	U.800.0174.01
	ID št.	
150		
200		
250		
300		
350		
400		
450		
500		
550		
600		
650		
700		
750		
800		
850		
900		
950		
1000		
1100		
1200		

Pregl. 139: Izbira: Diagonalni veznik, fiksni, komplet

Poz. 4*, izbira: Prečni veznik, komplet, IP1

Nazivna širina [mm]		
	U.800.0134.00	
	ID št.	
200		
250		
300		
350		
400		
450		
500		
550		
600		
650		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		

Pregl. 140: Izbira: Prečni veznik, komplet, IP1



Slika 121: Kosovnica: Podpora transportnega traku, komponente ZZ.982.0106.00

Izbira: Ogrodje AM 010 – komponente


Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
2*	1	kos	Spodnja plošča	Tipski modul IP1, stranski	Pregledni ca	Preglednica
3	1	kos	Spodnja plošča	Tipski modul IP1, srednji		E.800.1178
4	1	kos	Vrtljivo kolo z zavoro	TPE, Ø 75 mm – 60 kg	1004574	
5	1	kos	Vrtljivo kolo brez zavore	TPE, Ø 75 mm – 60 kg	1004573	

Pregl. 141: Izbira: Ogrodje AM 010 – komponente


Poz. 2*, izbira: Spodnja plošča

Poravnava	ID št.	Št. sk.
levo	1007840	E.800.0891
desno	1011180	E.800.1162

Pregl. 142: Izbira: Ogrodje AM 010 – spodnja plošča

13.4.11.4 Kosovnica: Ogrodje AM 140 ZZ.982.0106.00


Slika 122: Kosovnica: Ogrodje AM 140 ZZ.982.0106.00




Slika 123: Kosovnica: Podpora transportnega traku AM 140 ZZ.982.0106.00

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Tipski modul IP2	levo		U.800.0140
2*	1	kos	Tipski modul IP2	desno		U.800.0140
3*	1	kos	Diagonalni veznik, spremenljivi	DV-1-W	Pregledni ca	Preglednica
4*	1	kos	Prečni veznik	komplet, IP2/ IP3	Pregledni ca	Preglednica

Pregl. 143: Kosovnica: Ogrodje AM 140

13.4.11.5 Kosovnica: Ogrodje AM 260 ZZ.982.0106.00


Slika 124: Kosovnica: Ogrodje AM 260 ZZ.982.0106.00



Slika 125: Kosovnica: Podpora transportnega traku AM 260 ZZ.982.0106.00

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)							
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice	
1*	1	kos	Tipski modul IP3	levo		U.800.0143	
2*	1	kos	Tipski modul IP3	desno		U.800.0167	
3*	1	kos	Diagonalni veznik, spremenljivi	DV-1-W	Pregledni ca	Preglednica	
4*	1	kos	Prečni veznik	komplet, IP2/ IP3	Pregledni ca	Preglednica	

Pregl. 144: Kosovnica: Ogrodje AM 260

Poz. 3*, izbira: Diagonalni veznik, spremenljivi, komplet


Dolžina [mm]	DV-1 1 kotnika	DV-1-W 2 kotnika
	U.800.0131.00	U.800.0128.00
ID št.		
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

Pregl. 145: Izbira: Diagonalni veznik, spremenljivi, komplet

Poz. 4*, izbira: Prečni veznik, komplet, IP2/ IP3

Nazivna širina [mm]	
	U.800.0133.00
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	
700	
800	
900	
1000	
1100	
1200	
1300	
1400	
1500	
1600	
1700	
1800	
1900	
2000	

Pregl. 146: Izbira: Prečni veznik, komplet, IP2/ IP3



Slika 126: Kosovnica za podporo transportnega traku

Izbira: Ogrodje AM 140 in AM 260 – komponente


Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1	1	kos	Zaščitna kapa	25 x 25 x 2 (črna)	1000831	
2*	1	kos	Spodnja plošča	Tipski modul IP2/IP3, stranski	Pregledni ca	Preglednica
3	1	kos	Spodnja plošča	Tipski modul IP2/IP3, srednji		E.995.5053
4	1	kos	Vrtljivo kolo z zavoro	TPE, Ø 75 mm – 60 kg	1004574	
5	1	kos	Vrtljivo kolo brez zavore	TPE, Ø 75 mm – 60 kg	1004573	

Pregl. 147: Izbira: Ogrodje AM 140 in AM 260 – komponente

Poz. 2*, izbira: Spodnja plošča

Poravnava	ID št.	Št. sk.
levo	1006921	E.800.0859.02
desno	1006922	E.800.1161.02

Pregl. 148: Izbira: Ogrodje AM 140 in AM 260 – spodnja plošča

13.4.11.6 Kosovnica: Ogrodje, osnovna zasnova HE 010/HM 010


Slika 127: Kosovnica: Ogrodje HE 010/HM 010 ZZ.800.0189

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Osnovno ogrodje	Tipski modul IP1	Pregledni ca	U.800.0009
2*	1	kos	Tipski modul IP1	levo		U.800.0138
3*	1	kos	Tipski modul IP1	desno		U.800.0139
4*	1	kos	Diagonalni veznik, fiksni	DV-2	Pregledni ca	U.800.0168
5*	1	kos	Prečni veznik	Komplet, IP1	Pregledni ca	U.800.0134
6	4	kos	Zaščitna kapa	50 x 30 x 2 (črna)	1000679	

Pregl. 149: Kosovnica: Ogrodje HE 010/HM 010

Poz. 1*, izbira:	
Nazivna širina [mm]	Osnovno ogrodje
	U.800.0009.06
200	1001214
250	1011451
300	1001215
350	1011452
400	1001216
450	1011453
500	1001217
550	1011454
600	1001218
650	1011455
700	1001219
800	1001220
900	1001221
1000	1001222

Poz. 1*, izbira:	
Nazivna širina [mm]	Osnovno ogrodje
	U.800.0009.06
1100	1011565
1200	1006671
1300	1011566
1400	1011567
1500	1011568
1600	1011569
1700	1011570
1800	1011571
1900	1011572
2000	1011573


Pregl. 150: Izbira: Ogrodje HE 010 – osnovno ogrodje

Poz. 4*, izbira: Diagonalni veznik, fiksni, komplet		
Dolžina [mm]	DV-2 1 kotnika	DV-2-W 2 kotnika
	U.800.0168.00	U.800.0174.01
	ID št.	
150		
200		
250		
300		
350		
400		
450		
500		
550		
600		
650		
700		
750		
800		
850		
900		
950		
1000		
1100		
1200		

Pregl. 151: Izbira: Diagonalni veznik, fiksni, komplet

Poz. 5*, izbira: Prečni veznik, komplet, IP1	
Nazivna širina [mm]	
	U.800.0134.00
	ID št.
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	
700	
800	
900	
1000	
1100	
1200	
1300	
1400	
1500	
1600	
1700	
1800	
1900	
2000	


Pregl. 152: Izbira: Prečni veznik, komplet, IP1

13.4.11.7 Kosovnica: Ogrodje, osnovna zasnova HE 020/HM 140


Slika 128: Kosovnica: Ogrodje HE 020/HM 140 ZZ.800.0188

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Osnovno ogrodje	Tipski modul IP2/IP3	Pregledni ca	U.800.0008
2*	1	kos	Tipski modul IP2	levo		U.800.0140
3*	1	kos	Tipski modul IP2	desno		U.800.0140
4*	1	kos	Diagonalni veznik, spremenljivi	DV-1	Pregledni ca	U.800.0131
5*	1	kos	Prečni veznik	komplet IP2/IP3	Pregledni ca	U.800.0133
6	4	kos	Zaščitna kapa	50 x 30 x 2 (črna)	1000679	
7	2	kos	Zaščitna kapa	C73 za IP2/IP3	1000024	E.800.0197

Pregl. 153: Kosovnica: Ogrodje HE 020/HM 140

13.4.11.8 Kosovnica: Ogrodje, osnovna zasnova HE 030/HM 260


Slika 129: Kosovnica: Ogrodje HE 030/HM 260 ZZ.800.0196

Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila)						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1*	1	kos	Osnovno ogrodje	Tipski modul IP2/IP3		U.800.0008
2*	1	kos	Tipski modul IP3	levo		U.800.0143
3*	1	kos	Tipski modul IP3	desno		U.800.0167
4*	1	kos	Diagonalni veznik, spremenljivi	DV-1		U.800.0131
5*	1	kos	Prečni veznik	komplet, IP2/ IP3		U.800.0133
6	4	kos	Zaščitna kapa	50 x 30 x 2 (črna)	1000679	
7	2	kos	Zaščitna kapa	C73 za IP2/IP3	1000024	E.800.0197

Pregl. 154: Kosovnica: Ogrodje HE 030/HM 260

Poz. 4*, izbira: Diagonalni veznik, spremenljivi, komplet

Dolžina [mm]	DV-1 1 kotnika	DV-1-W 2 kotnika
	U.800.0131.00	U.800.0128.00
ID št.		
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

Pregl. 155: Izbira: Diagonalni veznik, spremenljivi, komplet

Poz. 5*, izbira: Prečni veznik, komplet, IP2/ IP3

Nazivna širina [mm]	
	U.800.0133.00
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	
700	
800	
900	
1000	
1100	
1200	
1300	
1400	
1500	
1600	
1700	
1800	
1900	
2000	


Pregl. 156: Izbira: Prečni veznik, komplet, IP2/ IP3

Poz.1*, izbira: Osnovno ogrodje

U.800.0008.05

Nazivna širina [mm]	ID št.	Nazivna širina [mm]	ID št.
200	1000854	900	1000861
250	1006652	1000	1000862
300	1000855	1100	1005593
350	1006653	1200	1004972
400	1000856	1300	1001004
450	1006654	1400	1005594
500	1000857	1500	1005595
550	1006665	1600	1011462
600	1000858	1700	1011463
650	1006656	1800	1011464
700	1000859	1900	1011465
800	1000860	2000	1011466

Pregl. 157: Izbira: Ogrodje HE 020/HE 030/HM 140/HM260 – osnovno ogrodje

13.4.11.9 Kosovnica: Ogrodje, različice postavitve HE/HM ZZ.982.0068.01


Pritrditev v tla

Stacionarno

Stacionarno – pritrditev v tla

Slika 130: Kosovnica: Ogrodje, različice postavitve HE/HM ZZ.982.0068.01


Izbira: Ogrodje HE/HM – stacionarno/pritrditev v tla – komplet						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1		kos	Pritrditev v tla	Komplet, tip BF-3	1016897	U.800.0137
2		kos	Nastavljiva noge	Komplet	1016898	T.800.0312
3		kos	Nastavljiva noge z ušesom	Komplet (pritrditev v tla)	1016899	T.800.0313

Pregl. 158: Izbira: Ogrodje HE/HM – komponente – stacionarno/pritrditev v tla – komplet

Izbira: Ogrodje HE/HM – stacionarno/pritrditev v tla – komponente						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1		kos	Pritrdilni kotnik		1007838	
2		kos	Nastavljiva noge		1003490	
3		kos	Nastavljiva noge s pritrdilnim ušesom		1010268	

Pregl. 159: Izbira: Ogrodje HE/HM – stacionarno/pritrditev v tla – komponente

13.4.11.10 Kosovnica: Ogrodje, različice postavitve HE/HM ZZ.982.0068.01



Vozno
L Ø 75, TPE

Barva: siva

Vozno
B Ø 75, TPE

Barva: siva

Vozno
L Ø 75, PT

Barva: bela


Vozno
L Ø 75, ESD

Barva: črna

Slika 131: Kosovnica: Različice postavitve ogrodja HE/HM, kolesa s pritrdilno luknjo ZZ.982.0068.01

Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 75 – komponente						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1		kos	Vrtljivo kolo z zavoro	TPE, Ø 75 mm – 60 kg	1004574	
2		kos	Vrtljivo kolo brez zavore	TPE, Ø 75 mm – 60 kg	1004573	
3		kos	Fiksno kolo z zavoro	TPE, Ø 75 mm – 60 kg	1001131	
4		kos	Vrtljivo kolo z zavoro	PT, Ø 75 mm – 60 kg	1009806	
5		kos	Vrtljivo kolo brez zavore	PT, Ø 75 mm – 60 kg	1009807	
6		kos	Vrtljivo kolo z zavoro	ESD, Ø 75 mm – 60 kg	1009967	

Pregl. 160: Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 75 – komponente



Vozno
L Ø 100, TPE


Barva: siva

Slika 132: Kosovnica: Različice postavitve ogrodja HE/HM, kolesa s pritrdilno luknjo ZZ.982.0068.01

Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 100 – komponente						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
7		kos	Vrtljivo kolo z zavoro	TPE, Ø 100 mm – 90 kg	1007208	
8		kos	Vrtljivo kolo brez zavore	TPE, Ø 100 mm – 90 kg	1007209	

Pregl. 161: Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 100 – komponente

13.4.11.11 Kosovnica: Ogrodje, različice postavitve HE/HM ZZ.982.0068.01



Vozno
B Ø 125, PU

Barva: modra

Vozno
L Ø 100, PU S

Barva: peščeno rumena


Vozno
B Ø 100, PU S

Barva: peščeno rumena

Slika 133: Kosovnica: Različice postavitve ogrodja HE/HM, kolesa s pritrdilno luknjo ZZ.982.0068.01

Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 100/Ø 125 s ploščico – komponente						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1		kos	Vrtljivo kolo z zavoro	PU, Ø 125 mm – 200 kg	1011080	
2		kos	Fiksno kolo brez zavore	PU, Ø 125 mm – 200 kg	1011081	
3		kos	Vrtljivo kolo z zavoro	PU S, Ø 100 mm – 250 kg	1007667	
4		kos	Vrtljivo kolo brez zavore	PU S, Ø 100 mm – 250 kg	1007594	
5		kos	Fiksno kolo brez zavore	PU S, Ø 100 mm – 250 kg	1011170	

Pregl. 162: Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 100/Ø 125 s ploščico – komponente

13.4.11.12 Kosovnica: Ogrodje, različice postavitve HE/HM ZZ.982.0068.01


Vozno
B Ø 160, PU
Barva: modra

Slika 134: Kosovnica: Različice postavitve ogrodja HE/HM, kolesa s pritrdilno luknjo ZZ.982.0068.01

Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 160 s ploščico – komponente						
Poz.	Kol.	Enota	Ime 1	Ime 2	ID št.	Št. skice
1		kos	Vrtljivo kolo z zavoro	PU, Ø 160 mm – 250 kg	1010056	
2		kos	Fiksno kolo brez zavore	PU, Ø 160 mm – 250 kg	1010057	

Pregl. 163: Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 160 s ploščico – komponente

13.4.12 Pribor: Dodatki (izbirno)
NAPOTEK


Nadomestni deli za dodatke so na voljo po dogovoru z našim prodajnim oddelkom.

Kosovnica: Dodatki			
Oznaka	Tip	ID št.	Št. sk.
Prestrežna loputa s kotnim držalom	GL-FKW		ZZ.800.0115
Nasadni lijak	GL-A		ZZ.800.0107
Nasadni lijak	GL-B		ZZ.800.0112
Nasadni lijak	GL-C		ZZ.800.0110
Nasadni lijak	GL-D		ZZ.800.0114
Nasadni lijak	GL-E		ZZ.800.0113
Nasadni lijak	GL-F		ZZ.800.0111
Lijak za odmerjanje	GLD-G		ZZ.800.0203

Pregl. 164: Kosovnica: Dodatki

14 Stvarno kazalo

D

Delovanje 31
Dodatni veljavni dokumenti 10
Dvižna oprema
Območja za uporabo dvižne opreme 59
Stične točke 60

EM 010 61
EM 120 63
HE 010/HM 010 70
HE 020/HM 140 73
HE 030/HM 260 76
Napačna uporaba 13
Navodila za uporabo 16

G

Garancija 10

K

Kosovnica
Dodatki 209
Dodatna oprema elektronike 188
Elektronika 186
Notranji pogon 166
Obračalne enote 142
Ogrodje AM 010 193
Ogrodje AM 140 196
Ogrodje AM 260 197
Ogrodje EM 010 189
Ogrodje EM 120 191
Ogrodje HE 010/HM 010 200
Ogrodje HE 020/ HM 140 202
Ogrodje HE 030/ HM 260 203
Pogon s prirobnico 173
Pogonski boben 178
Spodnji pogon 160
Sredinski pogon z motorjem s prirobnico 182
Trup transporterja 137
Zunanji pogon 152

M

Mesto postavitve 58
Motnje 100

N

Načini delovanja 32
Načrt iskanja napak 101
Načrt vzdrževanja 109
Nadomestni deli 135
Namestitev 54
AM 010 64
AM 140 66
AM 260 68

O

Odlaganje 53, 134
Odpravljanje motenj 101
Okrajšave 8, 135
Osebje
Strokovno osebje 19

P

Poravnost traku
nastavljanje (območje obračanja) 114
nastavljanje (območje pogona) 112
Pregrada 36

R

Razstavitev 133

S

Servisiranje 107
Sklicevanje 9
Stransko vodilo 39

T

Tipska ploščica 30
Trak (tekalna površina) 34
menjava 118
napenjanje (območje obračanja) 117
Oznake 35
Preverjanje pravokotnosti (območje pogona)
116

Transportni trak 31
nastavljanje položaja 79
zavarovanje pred prevrnitvijo 80

U

Upravljalni in prikazovalni elementi 91
Upravljanje 88
Ustavitev ob koncu uporabe 129

V

Varnost 11
Varnostne naprave 15
Varnostni napotki 14
Veriga
mazanje 124
napenjanje 125

Vrste ogrodja 40
Vzdrževanje 107

Z

Zagon 82
Zaščitna embalaža in prenos 51
Zaščitna oprema 22

15 Kazalo slik

Slika 1: Tipska tablica (primer)	30
Slika 2: Raven tračni transporter (primer).....	31
Slika 3: Odprti kabelski priključek	32
Slika 4: Glavno stikalo s funkcijo zaskoka.....	32
Slika 5: Stikalna naprava za takte z glavnim stikalom.....	32
Slika 6: Krmilnik hitrosti z glavnim stikalom.....	33
Slika 7: Kombiniran krmilnik z glavnim stikalom.....	33
Slika 8: Eksplozijska skica ravnega tračnega transporterja (primer)	34
Slika 9: Oznake izvedb traku	35
Slika 10: Oblike in višine pregrad	37
Slika 11: Izvedbe trakov.....	38
Slika 12: Stranska vodila „GL“.....	39
Slika 13: Ogrodja EM	40
Slika 14: Ogrodje AM	41
Slika 15: Ogrodje HE 010.....	42
Slika 16: Ogrodje HE 020.....	43
Slika 17: Ogrodje HE 030.....	44
Slika 18: Ogrodje HM 010	45
Slika 19: Ogrodje HM 140	46
Slika 20: Ogrodje HM 260	47
Slika 21: Transporter z nasadnim lijakom (primer).....	48
Slika 22: Opis izdelka: Prestrezna loputa.....	48
Slika 23: Opis izdelka: Nasadni lijak.....	49
Slika 24: Opis izdelka: Lijak za odmerjanje	50
Slika 25: Območja za uporabo dvižne opreme (npr. viličarja)	59
Slika 26: Točke za privez dvižne opreme (npr. vrvi)	60
Slika 27: Namestitev ogrodja – EM 010	61
Slika 28: Namestitev ogrodja – EM 010	62
Slika 29: Namestitev ogrodja – EM 120	63
Slika 30: Namestitev ogrodja – EM 120	63
Slika 31: Namestitev ogrodja – AM 010 (primer).....	64
Slika 32: Možnosti nastavitev ogrodja – AM 010	64
Slika 33: Namestitev transportnega traku z ogrodjem AM 010 (primer).....	65
Slika 34: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem AM 010 (primer).....	65
Slika 35: Namestitev ogrodja – AM 140 (primer).....	66

Slika 36: Možnosti nastavitev ogrodja – AM 140	66
Slika 37: Namestitev transportnega traku z ogrodjem AM 140 (primer).....	67
Slika 38: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem AM 140 (primer).....	67
Slika 39: Namestitev ogrodja – AM 260 (primer).....	68
Slika 40: Možnosti nastavitev ogrodja – AM 260	68
Slika 41: Namestitev transportnega traku z ogrodjem HE 030/HE 260 (primer)	69
Slika 42: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem HE 030/HE 260 (primer)	69
Slika 43: Namestitev ogrodja – HE 010/HM 010	70
Slika 44: Namestitev ogrodja – HE 010/HM 010	71
Slika 45: Namestitev transporterja z ogrodjem HE 010 – HM 010 (primer)	72
Slika 46: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem HE 010 – HM 010 (primer).....	72
Slika 47: Namestitev ogrodja – HE 020/HM 140	73
Slika 48: Namestitev ogrodja – HE 020/HM 140	74
Slika 49: Namestitev transportnega traku z ogrodjem HE 020/HE 140 (primer)	75
Slika 50: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem HE 020/HE 140 (primer)	75
Slika 51: Namestitev ogrodja – HE 260/HM 260	76
Slika 52: Namestitev ogrodja – HE 260/HM 260	77
Slika 53: Namestitev transportnega traku z ogrodjem HE 030/HE 260 (primer)	78
Slika 54: Celotna postavitev transporterja z ogrodjem HE 030/HE 260 (primer)	78
Slika 55: Talna zapora.....	79
Slika 56: Blokiranje koles	79
Slika 57: Pritrditev v tla.....	80
Slika 58: Glavno stikalo	92
Slika 59: Krmilnik hitrosti	93
Slika 60: Stikalna naprava za takte	94
Slika 61: Kombiniran krmilnik.....	95
Slika 62: Nastavitev območja in oznake komponent.....	111
Slika 63: Priprave za nastavitev poravnosti traku (območje pogona).....	112
Slika 64: Nastavljanje poravnosti traku v območju pogona	113
Slika 65: Priprave za nastavitev poravnosti traku (območje obračanja).....	114
Slika 66: Nastavljanje poravnosti traku v območju obračanja.....	115
Slika 67: Preverjanje in nastavljanje pravokotnosti pogonskega valja	116
Slika 68: Nastavljanje napetosti traku v območju obračanja	117
Slika 69: Skice transportnega traku.....	118
Slika 70: Eksploziska skica: Trup transporterja	119
Slika 71: Razstavitev: Vodilni profil	119
Slika 72: Odstranitev vodilnega profila	120

Slika 73: Snemanje traku	120
Slika 74: Namestitev vodilnega profila	121
Slika 75: Pogon z verigo: preverjanje gladkega teka traku	122
Slika 76: Pogon s prirobnico: preverjanje gladkega teka traku	123
Slika 77: Mazanje verige	124
Slika 78: Nastavitev napetosti verige	125
Slika 79: Seznam nadomestnih delov: QR-koda za spletno različico.....	135
Slika 80: Kosovnica: Trup transporterja GL0 in GL7 – U.116.0002.00.....	137
Slika 81: Kosovnica za trup transporterja GL40; GL80; GL80A – U.116.0003.00.....	140
Slika 82: Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80 – ZZ.800.0216.00	142
Slika 83: Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80 – ZZ.800.0093.03	143
Slika 84: Kosovnica: Tekoči ostri robovi Multi-Tech – ZZ.800.0217.00	145
Slika 85: Kosovnica: Tekoči ostri rob Multi-Tech Ø 32 – ZZ.995.0189.02-1	146
Slika 86: Kosovnica: Tekoči ostri rob Multi-Tech Ø 32 – ZZ.995.0189.02-2	148
Slika 87: Kosovnica: Tekoči ostri rob Multi-Tech Ø16/Ø 8 – ZZ.800.0171.00/ ZZ.800.0172.00	149
Slika 88: Kosovnica: Zunanji pogon – položaj pogona 14 – ZZ.900.0142.00	152
Slika 89: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0023.01	153
Slika 90: Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – T.900.0001.02	155
Slika 91: Kosovnica: Zunanji pogon – položaj pogona 23 – ZZ.900.0143.00	157
Slika 92: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 23 – ZZ.900.0032.00	158
Slika 93: Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 23 – T.900.0002.02	159
Slika 94: Kosovnica: Spodnji pogon – položaj pogona 14 – ZZ.900.0144.00	160
Slika 95: Kosovnica: Spodnji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0072.00	161
Slika 96: Kosovnica: Spodnji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – T.900.0007.02	164
Slika 97: Kosovnica: Notranji pogon – položaj pogona 14 – ZZ.900.0145.00.....	166
Slika 98: Kosovnica: Notranji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0148.00	167
Slika 99: Kosovnica: Notranji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – T.900.0004.00/ T.900.0005.00.....	171
Slika 100: Kosovnica: Pogon s prirobnico – položaj pogona 14 – ZZ.900.0149.00	173
Slika 101: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 14 – ZZ.900.0020.02	174
Slika 102: Kosovnica: Pogon s prirobnico – položaj pogona 23 – ZZ.900.0150.00	176

Slika 103: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 23 – ZZ.900.0034.00	177
Slika 104: Kosovnica: Pogonski boben – položaj pogona 14 – ZZ.900.0151.00	178
Slika 105: Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota, položaj pogona 14 – ZZ.900.0094.01	179
Slika 106: Kosovnica: Pogonski boben – položaj pogona 23 – ZZ.900.0152.00	180
Slika 107: Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota, položaj pogona 23 – ZZ.900.0094.01	181
Slika 108: Kosovnica: Sredinski pogon – položaj pogona 56 – ZZ.902.0000.01 (primer).....	182
Slika 109: Elektronika – krmilniki – splošno – ZZ.982.0104.00	186
Slika 110: Elektronika – krmilniki – notranji pogon – ZZ.982.0104.00	187
Slika 111: Držala za glavno stikalo – ZZ.982.0104.00.....	188
Slika 112: Držala za krmilnike – ZZ.982.0104.00.....	188
Slika 113: Kosovnica: Ogrodje EM 010 ZZ.982.0105.00.....	189
Slika 114: Kosovnica: Podpora transportnega traku IK1 U.800.0182.00	189
Slika 115: Kosovnica za podporo transportnega traku, komplet ZZ.982.0105.00.....	190
Slika 116: Kosovnica za ogrodje EM 120 ZZ.982.0105.00.....	191
Slika 117: Kosovnica za ogrodja EM	191
Slika 118: Kosovnica za ogrodje EM U.800.0184.00 – U.800.0185.00	192
Slika 119: Kosovnica: Ogrodje AM 010 ZZ.982.0106.00	193
Slika 120: Kosovnica: Podpora transportnega traku AM 010 ZZ.982.0106.00	193
Slika 121: Kosovnica: Podpora transportnega traku, komponente ZZ.982.0106.00.....	195
Slika 122: Kosovnica: Ogrodje AM 140 ZZ.982.0106.00	196
Slika 123: Kosovnica: Podpora transportnega traku AM 140 ZZ.982.0106.00	196
Slika 124: Kosovnica: Ogrodje AM 260 ZZ.982.0106.00	197
Slika 125: Kosovnica: Podpora transportnega traku AM 260 ZZ.982.0106.00	197
Slika 126: Kosovnica za podporo transportnega traku	199
Slika 127: Kosovnica: Ogrodje HE 010/HM 010 ZZ.800.0189.....	200
Slika 128: Kosovnica: Ogrodje HE 020/HM 140 ZZ.800.0188.....	202
Slika 129: Kosovnica: Ogrodje HE 030/HM 260 ZZ.800.0196.....	203
Slika 130: Kosovnica: Ogrodje, različice postavitve HE/HM ZZ.982.0068.01	205
Slika 131: Kosovnica: Različice postavitve ogrodja HE/HM, kolesa s pritrdilno luknjo ZZ.982.0068.01	206
Slika 132: Kosovnica: Različice postavitve ogrodja HE/HM, kolesa s pritrdilno luknjo ZZ.982.0068.01	207
Slika 133: Kosovnica: Različice postavitve ogrodja HE/HM, kolesa s pritrdilno luknjo ZZ.982.0068.01	208
Slika 134: Kosovnica: Različice postavitve ogrodja HE/HM, kolesa s pritrdilno luknjo ZZ.982.0068.01	209

16 Kazalo preglednic

Pregl. 1: Okrajšave.....	8
Pregl. 2: Enote.....	8
Pregl. 3: Usposobljenost osebja	19
Pregl. 4: Tehnični podatki	29
Pregl. 5: Opisi tipske tablice	30
Pregl. 6: Upravljalni elementi glavnega stikala	92
Pregl. 7: Upravljalni elementi krmilnika hitrosti.....	93
Pregl. 8: Upravljalni elementi stikalne naprave za takte.....	94
Pregl. 9: Upravljalni elementi kombiniranega krmilnika.....	95
Pregl. 10: Načrt iskanja napak	101
Pregl. 11: Nadaljevanje: Načrt iskanja napak.....	102
Pregl. 12:Načrt vzdrževanja.....	109
Pregl. 13:Nadaljevanje: Načrt vzdrževanja.....	110
Pregl. 14: Okrajšave.....	135
Pregl. 15: Kosovnica: Neodvisno od tehničnih podatkov (primer).....	136
Pregl. 16: Kosovnica: Odvisno od tehničnih podatkov (primerjajte potrditev naročila, primer)	136
Pregl. 17 Izbira atributa komponente (primer)	136
Pregl. 18: Izbira kosovnice trupa transporterja.....	137
Pregl. 19: Kosovnica: Trup transporterja GL0 in GL7 – 1	137
Pregl. 20: Kosovnica: Trup transporterja GL0 in GL7 – 2	138
Pregl. 3: Izbira: Zgornja plošča	138
Pregl. 21: Izbira: Zgornji valj	138
Pregl. 22: Izbira: Število zgornjih valjev	139
Pregl. 23: Kosovnica: Trup transporterja GL40; GL80; GL80A – 1	140
Pregl. 24: Kosovnica: Trup transporterja GL40; GL80; GL80A – 2	140
Pregl. 25: Izbira: Tesnilna letev	141
Pregl. 26: Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80.....	142
Pregl. 27: Izbira: Končniki za obračalno enoto Ø 80.....	142
Pregl. 28: Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80 – 1.....	143
Pregl. 29: Kosovnica: Obračalna enota Multi-Tech Ø 80 – 2.....	143
Pregl. 30: Izbira: Obračalni valj Ø 80	144
Pregl. 31: Izbira: Obračalna enota Ø 80 – napenjalna enota	144
Pregl. 32: Kosovnica: Tekoči ostri robovi	145

Pregl. 33: Izbira: Končniki za tekoče ostre robove	145
Pregl. 34: Izbira: Končniki za tekoče ostre robove Ø 8	146
Pregl. 35: Kosovnica: Tekoči ostri robovi Multi-Tech Ø 32 do nazivne širine 600 mm – 1 ..	146
Pregl. 36: Kosovnica: Tekoči ostri robovi Multi-Tech Ø 32 do nazivne širine 600 mm – 2 ..	147
Pregl. 37: Izbira: Tekoči ostri rob Ø 32 – prečni sestavni deli	147
Pregl. 38: Izbira: Tekoči ostri rob Ø 32 – napenjalna enota	147
Pregl. 39: Kosovnica: Tekoči ostri robovi Multi-Tech Ø 32 – nazivna širina 601 do 2000 mm – 1 ..	148
Pregl. 40: Kosovnica: Tekoči ostri robovi Multi-Tech Ø 32 – nazivna širina 601 do 2000 mm – 2 ..	148
Pregl. 41: Izbira: Tekoči ostri rob Ø 32 – obračalna enota 601 do 2000 mm.....	148
Pregl. 42: Kosovnica: Tekoči ostri rob Ø 16 – Ø 08 – 1	149
Pregl. 43: Kosovnica: Tekoči ostri rob Ø 16 – Ø 08 – 2	149
Pregl. 44: Izbira: Tekoči ostri rob Ø 16/Ø 08 – prečni sestavni deli.....	150
Pregl. 45: Izbira: Valj z ostrom robom	151
Pregl. 46: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 14.....	152
Pregl. 47: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 14	152
Pregl. 48: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – 1	153
Pregl. 49: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – 2	153
Pregl. 50: Izbira: Napenjalna enota – pogonski položaj 14	154
Pregl. 51: Izbira: Pogonski valj	154
Pregl. 52: Nadaljevanje: Izbira: Pogonski valj.....	154
Pregl. 53: Izbira: Zunanji pogon – veriga.....	155
Pregl. 54: Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 1	155
Pregl. 55: Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 2	156
Pregl. 56: Izbira: Zunanji pogon – nosilec motorja – RG-SN9.....	156
Pregl. 57: Izbira: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – motor in pastorek – RG-SN9	156
Pregl. 58: Izbira: Zunanji pogon – podložka.....	156
Pregl. 59: Informacija: Zunanji pogon – pastorek.....	156
Pregl. 60: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 23.....	157
Pregl. 61: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 23	157
Pregl. 62: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 23 – 1	158
Pregl. 63: Kosovnica: Zunanji pogon – pogonska enota – položaj pogona 23 – 2	158
Pregl. 64: Izbira: Napenjalna enota – pogonski položaj 23	158
Pregl. 65: Kosovnica: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 23 – 1	159
Pregl. 66: Izbira: Zunanji pogon – motorna enota – položaj pogona 23 – motor in pastorek – RG-SN9	159

Pregl. 67: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 14.....	160
Pregl. 68: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 14	160
Pregl. 69: Kosovnica: Spodnji pogon – pogonska enota 14 – 1	161
Pregl. 70: Kosovnica: Spodnji pogon – pogonska enota 14 – 2	162
Pregl. 71: Izbira: Napenjalna enota – pogonski položaj 14	162
Pregl. 72: Izbira: Pogonski valj	162
Pregl. 73: Nadaljevanje: Izbira: Pogonski valj.....	162
Pregl. 74: Izbira: Spodnji pogon – Veriga – 1	163
Pregl. 75: Informacija: Spodnji pogon – Veriga – 2	163
Pregl. 76: Kosovnica: Spodnji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 1	164
Pregl. 77: Kosovnica: Spodnji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 2	164
Pregl. 78: Izbira: Spodnji pogon – nosilec motorja – RG-SN9	165
Pregl. 79: Izbira: Spodnji pogon – motor in pastorek – RG-SN9.....	165
Pregl. 80: Izbira: Spodnji pogon – podložka	165
Pregl. 81: Izbira: Spodnji pogon – vijak.....	165
Pregl. 82: Informacija: Spodnji pogon – pastorek (razlaga).....	165
Pregl. 83: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 14.....	166
Pregl. 84: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 14	166
Pregl. 85: Kosovnica: Notranji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – 1	167
Pregl. 86: Kosovnica: Notranji pogon – pogonska enota – položaj pogona 14 – 2	168
Pregl. 87: Izbira: Napenjalna enota – pogonski položaj 14	168
Pregl. 88: Izbira: Pogonski valj	168
Pregl. 89: Nadaljevanje: Izbira: Pogonski valj.....	169
Pregl. 90: Izbira: Notranji pogon – I-vložek	169
Pregl. 91: Izbira: Notranji pogon – veriga.....	170
Pregl. 92: Informacija: Notranji pogon – veriga (razlaga).....	170
Pregl. 93: Izbira: Notranji pogon – ščitnik verige.....	170
Pregl. 94: Izbira: Notranji pogon – držalo.....	170
Pregl. 95: Kosovnica: Notranji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 1.....	171
Pregl. 96: Kosovnica: Notranji pogon – motorna enota – položaj pogona 14 – 2.....	171
Pregl. 97: Izbira: Notranji pogon – motor in pastorek	172
Pregl. 98: Informacija: Notranji pogon – motorna enota – pastorek (razlaga).....	172
Pregl. 99: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 14.....	173
Pregl. 100: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 14	173
Pregl. 101: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 14 – 1	174

Pregl. 102: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 14 – 2.....	175
Pregl. 103: Izbira: Pogon s prirobnico – napenjalna enota – položaj pogona 14	175
Pregl. 104: Izbira: Pogon s prirobnico – pogonski valj	175
Pregl. 105: Izbira: Pogon s prirobnico – motor – RG-SN9.....	175
Pregl. 106: Kosovnica: Končniki za pogon 1 – pogonski položaj 23.....	176
Pregl. 107: Izbira: Končniki za pogon 2 – pogonski položaj 23	176
Pregl. 108: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 23 – 1.....	177
Pregl. 109: Kosovnica: Pogon s prirobnico – pogonska enota/motorna enota – položaj pogona 23 – 2.....	177
Pregl. 110: Kosovnica: Končniki za pogonski boben 1 – položaj pogona 14	178
Pregl. 111: Izbira: Končniki za pogonski boben 1 – položaj pogona 14.....	178
Pregl. 112: Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota – položaj pogona 14 – 1.....	179
Pregl. 113: Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota – položaj pogona 14 – 2.....	179
Pregl. 114: Izbira: Držalopogonskega bobna	180
Pregl. 115: Kosovnica: Končniki za pogonski boben 1 – položaj pogona 23	180
Pregl. 116: Izbira: Končniki za pogonski boben 2 – položaj pogona 23.....	180
Pregl. 117: Kosovnica: Pogonski boben – pogonska enota – položaj pogona 23 – 1.....	181
Pregl. 118: Kosovnica: Sredinski pogon 1 – položaj pogona 56	182
Pregl. 119: Kosovnica: Sredinski pogon 2 – položaj pogona 56	183
Pregl. 120: Izbira: Sredinski pogon – obračalni valj	183
Pregl. 121: Izbira: Sredinski pogon – pogonski valj.....	183
Pregl. 122: Izbira: Sredinski pogon – držalo – SEW	184
Pregl. 123: Izbira: Sredinski pogon – motor – SEW.....	184
Pregl. 124: Izbira: Nadaljevanje: Sredinski pogon – motor – SEW	185
Pregl. 125: Izbira: Sredinski pogon – pokrovi	185
Pregl. 126: Elektronika – krmilniki – splošno.....	186
Pregl. 127: Elektronika – krmilniki – notranji pogon.....	187
Pregl. 128: Držala za glavno stikalo.....	188
Pregl. 129: Držala za krmilnike	188
Pregl. 130: Kosovnica: Podpora transportnega traku IK1	189
Pregl. 131: Izbira: Podpora transportnega traku IK1 – komplet.....	190
Pregl. 132: Izbira: Podpora transportnega traku IK1 – komponente	190
Pregl. 133: Kosovnica: Podpora transportnega traku IK3/IK4 – 1	191
Pregl. 134: Kosovnica: Podpora transportnega traku IK3/IK4 – 2	191
Pregl. 135: Izbira: Podpora transportnega traku IK3/IK4 – 3.....	192
Pregl. 136: Izbira: Podpora transportnega traku IK3/IK4 – komplet	192

Pregl. 137: Izbira: Podpora transportnega traku IK3/IK4 – komponente.....	192
Pregl. 138: Kosovnica: Ogrodje AM 010.....	193
Pregl. 139: Izbira: Diagonalni veznik, fiksni, komplet.....	194
Pregl. 140: Izbira: Prečni veznik, komplet, IP1	194
Pregl. 141: Izbira: Ogrodje AM 010 – komponente	195
Pregl. 142: Izbira: Ogrodje AM 010 – spodnja plošča.....	195
Pregl. 143: Kosovnica: Ogrodje AM 140.....	196
Pregl. 144: Kosovnica: Ogrodje AM 260.....	197
Pregl. 145: Izbira: Diagonalni veznik, spremenljivi, komplet	198
Pregl. 146: Izbira: Prečni veznik, komplet, IP2/ IP3.....	198
Pregl. 147: Izbira: Ogrodje AM 140 in AM 260 – komponente	199
Pregl. 148: Izbira: Ogrodje AM 140 in AM 260 – spodnja plošča	199
Pregl. 149: Kosovnica: Ogrodje HE 010/HM 010	200
Pregl. 150: Izbira: Ogrodje HE 010 – osnovno ogrodje	201
Pregl. 151: Izbira: Diagonalni veznik, fiksni, komplet.....	201
Pregl. 152: Izbira: Prečni veznik, komplet, IP1	201
Pregl. 153: Kosovnica: Ogrodje HE 020/HM 140	202
Pregl. 154: Kosovnica: Ogrodje HE 030/HM 260	203
Pregl. 155: Izbira: Diagonalni veznik, spremenljivi, komplet	204
Pregl. 156: Izbira: Prečni veznik, komplet, IP2/ IP3.....	204
Pregl. 157: Izbira: Ogrodje HE 020/HE 030/HM 140/HM260 – osnovno ogrodje	204
Pregl. 158: Izbira: Ogrodje HE/HM – komponente – stacionarno/pritrditev v tla – komplet.	205
Pregl. 159: Izbira: Ogrodje HE/HM – stacionarno/pritrditev v tla – komponente	205
Pregl. 160: Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 75 – komponente	206
Pregl. 161: Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 100 – komponente	207
Pregl. 162: Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 100/Ø 125 s ploščico – komponente	208
Pregl. 163: Izbira: Ogrodje HE/HM – kolesa Ø 160 s ploščico – komponente.....	209
Pregl. 164: Kosovnica: Dodatki.....	209

17 Priloga

Tukaj je prostor za vaše zapiske: